

0098 T↓↓ compresseur / Température basse

Cause

Le paramètre de surveillance de démarrage à froid est trop haut.

Remède

- ☐ Faire un Update du Sigma Control
- ☐ Changer la valeur de calcul, suivant la méthode ci-dessous :

10 – Sous-Ensembles	5 – Circuit d'huile	4 – Refroidisseur d'huile
7.0bar 14:50 70°C	7.0bar 14:51 70°C	7.0bar 14:52 70°C
Menu principal	10 Sous-ensembles	10.5 Circuit d'huile
→5 Configuration	→2 Ventilateur	→1 Séparateur d'huile
→6 Horloge compresseur	→3 Portes de service	→2 Filtre à huile
→7 Utilisateur	→4 Filtre à air	→3 Température d'huile
→8 Communication	→5 Circuit d'huile	→4 Refroidisseur d'huile
→9 Test centrale	→6 Purge des condensats	→5 IFC
→10 Sous-ensembles	→7 Refroidissement par eau	→6 Récup cal.

7.0bar 14:57 70°C
10.5.4 Refroidisseur d'huile
SP: 65°C
.....
Surveillance démarrage à froid
actif: ☒
actuel 0.0K*s
< -20000K*s

Remplacer la valeur existante par -8K