

## **0106 Arrêt de sécurité pi Power OFF → ON**

### **Description**

La pression dans le réservoir du séparateur d'huile s'est avérée supérieure de 0,2 bar à la valeur réglée pour la soupape de décompression du VAP.

Ce message n'est valable que jusqu' à la version du logiciel fluid\_1.0.2.8.

### **Remèdes**

- ☐ Vérifier la valeur mesurée pour la pression interne. En cas de déviations, vérifier le capteur de pression et le remplacer si nécessaire.
- ☐ Vérifier la pression différentielle dans la cartouche du séparateur d'huile
- ☐ Vérifier la valeur de réglage PRV dans le menu 5.2.2.
- ☐ La vanne d'entrée d'air se ferme-t-elle correctement?
- ☐ La VPM et la soupape auxiliaire de décharge fonctionnent-elles correctement ?
- ☐ Une vanne en sortie d'air du compresseur a-t-elle été fermée trop rapidement
- ☐ Un sécheur par adsorption est-il installé directement en aval du compresseur sans volume tampon?
  
- ☐ Dans tous les cas, Le message d'erreur doit être réinitialisé avec un redémarrage SC2 (Power Off/On)