

0202 Défaut moteur du compresseur USS

Description :

Le convertisseur de fréquence SINAMICS pour le moteur du compresseur et le régulateur SIGMA CONTROL 2 communiquent via une interface série. Le protocole USS est utilisé à cette fin. Si des erreurs se produisent pendant la transmission des données, ce message s'affiche.

Ce message d'erreur ne s'applique qu'aux variateurs de fréquence SINAMICS sans fonction STO. Il s'agit de machines avec contacteur secteur pour le moteur.

Remèdes :

(Vérifier la communication USS entre le convertisseur de fréquence et le SIGMA CONTROL 2 (contact libre).

(Vérifier/ajouter des embouts du connecteur FU USS et les installer si nécessaire.

(Ajouter/remplacer le connecteur référence 9E0148.0

Vérifier/corriger les paramètres suivants sur le variateur :

P2040 doit-être mis à 0

P2119 / Index 0 doit-être mis à 3

Faire un RAM to ROM sur BOP du variateur

Couper le courant, attendre 15 min, redémarrer le compresseur

(Mettre à jour le SC2 avec la dernière version du logiciel.

(Tous les antiparasites doivent être testés (contacteurs, électrovannes).

(Vérifier que le réglage de la partie puissance du moteur correspond au type de variateur réellement utilisé.

(Si le défaut ne peut pas être acquitté, le fonctionnement doit être vérifié avec un autre câble USS W255.

(Si le défaut ne peut pas être acquitté, la fonction doit être testée avec un autre SC2 MCS.

(Si le défaut ne peut pas être acquitté, la fonction doit être testée avec une autre carte mère du SINAMICS.

(Si l'erreur se produit sporadiquement et que la cause ne peut être éliminée avec les mesures mentionnées ci-dessus, les données de la carte SD doivent être analysées. Veuillez copier l'historique des erreurs avec la fonction 5.3.4 (sec) / 5.6 (soufflé) / 5.10 (fluide) sauvegarde des données sur la carte et ensuite envoyer les deux répertoires sur la carte SD (enregistreur de données et dossier BF...) au Service Support KAESER.