

0240 Moteur compresseur alarme USS

Description

Le convertisseur de fréquence SINAMICS avec une fonction STO pour le moteur du compresseur et le contrôleur SIGMA CONTROL 2 communiquent avec une interface série. Ils utilisent la communication dite USS. En cas de problème avec le transfert de données, le contrôleur affichera ce message d'erreur.

Ce message d'erreur appartient uniquement aux convertisseurs SINAMICS avec fonction STO, c'est-à-dire sans contacteur principal pour le moteur.

Remèdes

- Vérifiez le câble de communication USS entre le convertisseur et SIGMA CONTROL 2 (mauvais contact).
- Contrôler tous les supprimeurs d'interférences (contacteurs, électrovannes)
- Pour tous les appareils avec contacteurs Siemens S0.
- Installez la nouvelle version du logiciel SIGMA CONTROL 2
- Si vous mettez à jour une unité SFC avec une fonctionnalité STO depuis fluid_1.4.2 ou version antérieure vers une version plus récente, il est nécessaire de modifier certains paramètres du variateur après la mise à jour. Sinon, l'appareil ne peut plus fonctionner !

Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres SFC SINAMICS, contactez votre superviseur avant de procéder à la mise à jour et demandez de l'aide.

Après avoir modifié les paramètres, enregistrez les modifications via l'option RAM → ROM.

Téléchargez le nouveau jeu de paramètres sur une carte SD / MMC et transférez ce fichier avec la référence de l'unité à votre superviseur de service.

Ce fichier doit être stocké dans l'historique des enregistrements de l'équipement SAP !

Veuillez vérifier les paramètres SINAMICS suivants:

P2080.0 = 52: 0
P2080.1 = 53: 1
P2080.2 = 52: 2
P2080.3 = 52: 3
P2080.4 = 52: 1
P2080.5 = 52: 6
P2080.6 = 20079: 0
P2080.7 = 20031: 0
P2080.8 = 9773: 31
P2080.9 = 2135: 15
P2080.10 = 52: 7
P2080.11 = 56:13
P2080.12 = 9772: 7
P2080.13 = 9872: 7
P2080.14 = 9773: 0
P2080.15 = 9773: 1
P2163.0 = 50
P2164.0 = 50
P2166.0 = 1000
P20030.0 = 20233: 0
P20030.1 = 20079: 0
P20030.2 = 1
P20030.3 = 1
P20032.0 = 5
P20033.0 = 10
P20078.0 = 52: 8
P20080.0 = 5
P20081.0 = 160
P20228.0 = 63: 0
P20229.0 = 1
P20230.0 = insérer la valeur de p20381.19
P20234.0 = 5
P20235.0 = 640

- Vérifiez le réglage du type de convertisseur de fréquence dans le menu SC2 avec le type de convertisseur installé.
- Si la panne ne peut pas être réinitialisée, vérifiez la communication avec un nouveau câble USS
- Si la défaillance ne peut pas être réinitialisée, veuillez vérifier la communication avec un nouveau SC2 MCS