

0242 Moteur compresseur USS -1

Description

Le variateur de fréquence du moteur du compresseur et la commande SIGMA CONTROL 2 communiquent via une interface série.

Le protocole USS est utilisé à cet effet. Si des erreurs se produisent pendant la transmission des données, ce message s'affiche.

Ce message d'erreur s'applique uniquement aux variateurs de fréquence SINAMICS sans fonction STO. Il s'agit de machines avec contacteur de réseau pour le moteur du compresseur.

Remède

Vérifiez le câble pour la communication USS entre le variateur de fréquence et SIGMA CONTROL 2 (faux contact).

Vérifiez tous les supprimeurs (contacteurs, électrovannes).

Mettez à jour le SC2 avec la dernière version du logiciel.

Vérifiez que le réglage de l'unité de puissance du moteur correspond au type de variateur de fréquence effectivement utilisé.

Si le défaut ne peut être acquitté, le fonctionnement doit être vérifié avec un autre câble USS.

Si l'erreur ne peut être acquittée, la fonction doit être vérifiée avec un autre SC2 MCS.

Si l'erreur ne peut pas être reconnue, la fonction doit être vérifiée avec une nouvelle CU SINAMICS.