

0243 A Cf du moteur compresseur : défaut 30024

Description

Unité de puissance : Modèle thermique de surchauffe

Cause

La différence de température entre le dissipateur thermique et la puce a dépassé la valeur limite admissible.

- le rapport cyclique de charge admissible n'a pas été respecté.
- refroidissement insuffisant, panne de ventilateur dans le Power Module ou le panneau de commande.
- surcharge.
- température ambiante trop élevée.

Remède

- adapter le rapport cyclique de la charge.
- vérifier si le ventilateur fonctionne.
- vérifier les éléments du ventilateur/natte filtrants
- vérifier si la température ambiante se situe dans la plage admissible.
- vérifier la charge du moteur.

Info Coburg :

Afin de réduire le couple au démarrage et d'annuler ce défaut, vous pouvez essayer de diminuer le paramètre P1610 et P1611 :

P1610 de 50 à 45%.

P1611 de 30 à 25

Veillez noter que vous devez d'abord désactiver le verrouillage des paramètres sous le paramètre P7761 en le passant de 1 à 0 (bien penser à le remettre en 1 après la modification).

Une fois les modifications faites, éteindre l'alimentation générale du compresseur, attendre 15 min et faire des essais de fonctionnement.

Quel est le cycle de fonctionnement de l'appareil ?

L'appareil passe-t-il de la charge au ralenti ?