

0246 Vitesse SF inf. -n mini

Description

La vitesse du moteur a atteint une valeur qui était inférieure à la vitesse minimale du compresseur.

Remèdes :

- ☐ Vérifier le paramètre P640 qui concerne la limite de courant dans le convertisseur de fréquence et comparer cette valeur avec les données du moteur et les réglages dans le fichier de paramètres d'origine de Kaeser Coburg (fichier SFL)
- ☐ Updater le Sigma Control 2 dans la dernière version.
- ☐ Contrôler le paramètre P1470 (P-Controller) et P1472 (I-Controller) dans le convertisseur de fréquence. Si les valeurs diffèrent des réglages suivants, ajustez-les :

P1470 doit être compris entre 7 et 13

P1472 doit être compris entre 110 et 200

Valeurs standard :

	SK.2	ASK.3	ASD.3	BSD.3	CSD.4	CSDX.4
p1470	7	9	8	8	13	12
p1472	110	130	150	150	170	180

Si vous ne trouvez pas la raison de l'erreur, veuillez patienter jusqu'à ce qu'elle se reproduise. Ensuite, téléchargez l'historique du SIGMA CONTROL 2 sur la carte SD et l'envoyer au support technique en précisant nr de série + référence du compresseur + le dernier code erreur.