

0247 Moteur compresseur FC: fonction STO inactive

Description

Le convertisseur de fréquence transmet un message au SC2 via la communication USS si la fonction STO est active. Cela signifie que le convertisseur de fréquence confirme une butée du compresseur si l'état du signal est 0 sur les deux canaux d'entrée STO.

Ce message apparaît si ce signal de retour n'est pas actif ou si les deux entrées STO ont toujours l'état du signal 1.

Remèdes

- Vérifiez la connexion électrique entre les canaux de sortie IOM STO et les canaux d'entrée numérique STO du convertisseur de fréquence.
- Vérifier la connexion électrique du câble USS
- Mettez à jour SC2 à la dernière version du logiciel.
- Vérifier les fichiers de paramètres du convertisseur de fréquence
- Chargez le fichier DNL d'usine original au convertisseur (via la carte MMC ou le logiciel Starter)
- Remplacer la carte mère du variateur
- Remplacez l'IOM (n'oubliez pas de faire la mise à jour du logiciel SC2 après tout remplacement IOM)