

0251 Moto-ventilateur en Alarme USS

Descriptif

Message apparaissent uniquement sur les variateurs de fréquence SINAMIC sans la fonction STO, ce qui signifie qu'il y a un contacteur principal pour commander le moto-ventilateur.

Le variateur SINAMICS qui commande le moto-ventilateur communique par une interface série avec le Sigma Control 2. Ils utilisent une communication dite USS. S'il y a un problème avec le transfert de donnée, le Sigma Control 2 affiche ce message d'erreur.

Remèdes

- ☐ Vérifiez le câble de communication USS entre le variateur et le SIGMA CONTROL 2 (mauvais contact).
- ☐ Suivre notre IT 14-34 pour des compresseur équipé de contacteur Siemens S0. Il faut remplacer les antiparasites sur le ou les contacteurs de type S0, prendre la référence 7.2812.1 (antiparasite)



- ☐ Vérifiez tous les antiparasites (contacteurs, électrovannes)
- ☐ Updater le Sigma Control 2
- ☐ Vérifiez le réglage du type de convertisseur de fréquence dans le menu SC2 avec le type de convertisseur installé.

7.0bar 14:35 70°C	7.0bar 14:35 70°C	7.0bar 14:35 70°C
Menu principal	10 Sous-ensembles	10.1 Moteur compresseur
►5 Configuration	►1 Moteur compresseur	►1 Partie puissance
►6 Horloge compresseur	►2 Ventilateur	►2 Température moteur
►7 Utilisateur	►3 Portes de service	
►8 Communication	►4 Filtre à air	
►9 Test centrale	►5 Circuit d'huile	
►10 Sous-ensembles	►6 Purge des condensats	
7.0bar 16:54 70°C		
10.1.1 Partie puissance		
Etat USS: Run 0 Erreur 0		

SFC USS Sinamics		
.....		
►1 Dém. étoile-triangle		
►2 Démarrage direct		

- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec un nouveau câble USS.
- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec un nouveau Sigma Control 2