

0282 Ventilateur de refroidissement d'huile / air USS erreur -1

Descriptif

Message apparaissent uniquement sur les variateurs de fréquence SINAMIC avec la fonction STO, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contacteur principal pour commander le moto-ventilateur.

Le variateur SINAMICS qui commande le moto-ventilateur communique par une interface série avec le Sigma Control 2. Ils utilisent une communication dite USS. S'il y a un problème avec le transfert de donnée, le Sigma Control 2 affiche ce message d'erreur.

Remèdes

- ☐ Vérifiez le câble de communication USS entre le variateur et le SIGMA CONTROL 2 (mauvais contact).
- ☐ Suivre notre IT 14-34 pour des compresseur équipé de contacteur Siemens S0. Il faut remplacer les antiparasites sur le ou les contacteurs de type S0, prendre la référence 7.2812.1 (antiparasite)



- ☐ Vérifiez tous les antiparasites (contacteurs, électrovannes)
- ☐ Updater le Sigma Control 2
- ☐ Vérifiez le réglage du type de convertisseur de fréquence dans le menu SC2 avec le type de convertisseur installé.
- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec un nouveau câble USS.
- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec un nouveau Sigma Control 2