

0287 Ventilateur du refroidisseur d'huile/air FC : fonction STO inactive.

Description

Le convertisseur de fréquence du moto-ventilateur de refroidisseur d'huile/air envoie un message au SIGMA CONTROL 2 via la communication USS si la fonction STO est active.
Ce message apparaîtra si ce signal de retour n'est pas actif.

Recours

- ☐ Charger le fichier DNL d'usine d'origine sur le convertisseur (via une carte SD ou un logiciel Starter)
- ☐ Les deux canaux d'entrée STO du convertisseur de fréquence doivent avoir un signal à 0 dès que le compresseur est éteint
- ☐ Vérifier le paramètre p2080 correspondant à la feuille de calcul ci-dessous et ajuster les valeurs si nécessaire :

Parameter	Setting
p2080.0	52:0
p2080.1	53:1
p2080.2	52:2
p2080.3	52:3
p2080.4	52:1
p2080.5	52:6
p2080.6	20079:0
p2080.7	20031:0
p2080.8	9773:31
p2080.9	2135:15
p2080.10	52:7
p2080.11	56:13
p2080.12	9772:7
p2080.13	9872:7
p2080.14	9773:0
p2080.15	9773:1