

0305 Moto ventilateur USS error -1

Descriptif

Le convertisseur de fréquence SINAMICS qui commande le moto ventilateur du refroidisseur d'huile et le SIGMA CONTROL 2 communiquent avec une interface série. Ils utilisent la communication dite USS. S'il y a un problème avec le transfert de données, le contrôleur affichera ce type message d'erreur.

Ce message d'erreur apparaît uniquement sur des convertisseurs SINAMICS sans fonction STO, c'est-à-dire alimenté avec un contacteur principal pour le moteur du ventilateur.

Remèdes

- ☐ Vérifiez le câble de communication USS entre le variateur et le SIGMA CONTROL 2 (mauvais contact).
- ☐ Vérifiez tous les antiparasites (contacteurs, électrovannes).
- ☐ Pour tous les appareils équipés de contacteurs Siemens S0, tenir compte de l'IT 14-34 : il faut remplacer les antiparasites sur le ou les contacteurs de type S0, prendre la référence 7.2812.1 (antiparasite)



- ☐ Installez la dernière version logicielle de SIGMA CONTROL 2 pour cet appareil
- ☐ Vérifiez le réglage du type de convertisseur de fréquence dans le menu SC2 avec le type de convertisseur installé.
- ☐ S'il n'est pas possible de réinitialiser l'alarme, veuillez vérifier la communication avec un nouveau câble USS
- ☐ S'il n'est pas possible de réinitialiser l'alarme, veuillez vérifier la communication avec un nouveau SC2 MCS
- ☐ Installez une carte SD pour enregistrer les données. Si vous ne trouvez pas la raison de l'erreur, veuillez patienter jusqu'à ce que l'erreur se reproduise. Veuillez ensuite télécharger l'historique du SIGMA CONTROL 2 avec la fonction 5.3.4 (sec) / 5.6 (coup) / 5.10 (fluide) Enregistrer les données sur la carte SD et envoyer l'historique et le fichier datarecorder au support technique.

Menu 5.3.4 dry software	Menu 5.6 blow software	Menu 5.10 fluid software
p5 0.1bar ! Alarm 5.3.4 Save data Language English GB 1 Save data no 2	0.000bar 02:53PM 6°C 5.6 Save data Language English GB 1 Save data □ 2	0.0bar 03:47PM 84°C 5.10 Save data Language: en_GB English 1 Save data complete 2