

0330 (A) Ventilateur du refroidisseur d'huile – Défaut USS

Description

Le convertisseur de fréquence SINAMICS pour le moteur du ventilateur du refroidisseur d'huile et le contrôleur SIGMA CONTROL 2 communiquent par une interface série.

Ils utilisent la communication dite USS.

S'il y a un problème avec le transfert de données, le contrôleur affiche ce message d'erreur.

Ce message d'erreur ne concerne que les convertisseurs SINAMICS avec fonction STO, c'est-à-dire sans contacteur principal pour le moteur du ventilateur.

Remèdes

- Vérifier le câble de communication USS entre le convertisseur et SIGMA CONTROL 2 (mauvais contact).
- Contrôler et installer des embouts sur le câble au niveau du connecteur USS du CU.
- Vérifier tous les antiparasites (contacteurs, électrovannes).
- Pour toutes les unités équipées de contacteurs Siemens S0, veuillez prendre en compte le TI 14-34 fr Défaut de contact des supprimeurs d'interférence dans les contacteurs SIEMENS S0.
- Installez la dernière version du logiciel SIGMA CONTROL 2
- Vérifiez que le réglage du type de convertisseur de fréquence dans le menu SC2 correspond au type de convertisseur installé.
- S'il n'est pas possible de réinitialiser l'alarme, vérifiez la communication avec un nouveau câble USS.
- S'il n'est pas possible de réinitialiser l'alarme, vérifiez la communication avec un nouveau SC2 MCS.
- S'il n'est pas possible de réinitialiser l'alarme, vérifiez la communication avec un nouveau SINAMICS CU.
- Installez la carte SD pour enregistrer les données. Si vous ne trouvez pas la raison de l'erreur, attendez que la panne se reproduise. Ensuite, téléchargez l'historique du SIGMA CONTROL 2 avec la fonction 5.11 Enregistrer les données sur la carte SD et envoyez le dossier BF et le fichier de l'enregistreur de données au Service Support KAESER.