

0337 Ventilateur refroidisseur d'huile FC : Fonction STO inactive

Descriptif

Le convertisseur de fréquence du moto-ventilateur du refroidisseur d'huile envoie un message au SIGMA CONTROL 2 via la communication USS si la fonction STO est active.
Ce message apparaîtra si ce signal de retour n'est pas actif.

Remèdes

- ☐ Veuillez signaler ce message d'erreur avec les données série de la machine et le téléchargement de l'historique SC2 à l'adresse suivante : supporttechnique.france@kaeser.com
- ☐ Vérifier le paramètre p2080 correspondant à la feuille de calcul ci-dessous et ajuster les valeurs si nécessaire.

Parameter	Setting
p2080.0	52:0
p2080.1	53:1
p2080.2	52:2
p2080.3	52:3
p2080.4	52:1
p2080.5	52:6
p2080.6	20079:0
p2080.7	20031:0
p2080.8	9773:31
p2080.9	2135:15
p2080.10	52:7
p2080.11	56:13
p2080.12	9772:7
p2080.13	9872:7
p2080.14	9773:0
p2080.15	9773:1

- ☐ Charger le fichier DNL d'usine d'origine sur le convertisseur de fréquence
- ☐ Les deux canaux d'entrée STO du convertisseur de fréquence doivent avoir un signal faible dès que le compresseur est arrêté.