

0500 Coupure de sécurité "IOM Diagnosis ()"

Description

Dans SIGMA CONTROL 2 il existe diverses applications logicielles. En plus du logiciel standard pour le contrôle et la surveillance de la machine, il y a un logiciel de sécurité supplémentaire.

Quand le logiciel de sécurité est provoqué lors de la détection d'une erreur il provoque l'arrêt du compresseur.

Les commandes exécutées par le logiciel de sécurité sont documentées, en plus des messages «normales» d'erreur avec un autre type message de commande dans l'historique des messages.

Les causes

"0500 Coupure de sécurité" IOM Diagnosis () "vient après la détection d'un défaut sur le module IO de Slot 1

Remèdes

- ☐ Vérifiez et noter les autres messages qui ont été enregistrés dans le même temps dans l'histoire.
- ☐ Vérifiez l'alimentation 24V de l'OIM
- ☐ Vérifier la led d'état sur l'OIM
- ☐ Vérifier/remplacer le câble entre le SC et de l'IOM
- ☐ Updater le SC 2
- ☐ Remplacer IOM