

0801 Slot1 IOM type current : 0 ➔ required : 2

Description :

La communication entre le Sigma Control et l'IOM1 a été interrompue

Remèdes

- _ Vérifier la connexion du câble bus entre le Sigma Control et l'IOM1
- _ Effectuer une mise à jour du programme
- _ Vérifier l'alimentation 24 V de l'OIM
- _ Dans le menu 5.1.1.5, vérifier/corriger le bon numéro d'IOM (exemple IOM 0, le mettre à 2)
- _ Vérifiez tous les composants raccordés pour vous assurer qu'aucun court-circuit ou connexion à la masse n'est présent (p. Ex., Électrovannes). Vérifiez l'historique des messages de diagnostic s'il n'y a pas d'autres messages de court-circuit ou de mise à la terre accidentelle en même temps.
- _ Remplacer le module IOM