

## 0856 IOSlot1- AIR Court-circuit à la masse

### Description

L'IOM1 a détecté un court-circuit à la terre sur une entrée analogique PT100 (AIR 1.00, AIR 1.01, AIR 1.02 ou AIR 1.03).

### Remèdes

- Vérifier/remplacer le capteur et le câble de mesure.
- Vérifier les connexions des capteurs suivant IT 15-19 SIGMA CONTROL 2 : Procédure en cas de messages de température erronés
- Vérifier/remplacer l'OIM.
- Attention, les défauts d'autres capteurs du même IOM peuvent entraîner l'affichage du message. C'est pourquoi tous les capteurs de l'OIM et toutes les conduites de raccordement doivent être vérifiés et remplacés si nécessaire. Il ne suffit pas de désactiver les entrées du logiciel.