

0859 IOSlot 1 - Erreur de température

Cause

Le première OIM connecté a atteint la température minimale/maximale admissible (Le capteur correspondant est situé directement sur la carte de l'OIM).

Déterminer la température dans le menu SC2 : 2.5 "données mesurées », niveaux de commutation de température admissibles :

7.0bar 09:40 70°C	7.0bar 09:41 70°C
Menu principal	2 Données mesurées
----- fr_FR Français -----	➤1 Compresseur
➤1 État	➤2 Moteur compresseur
➤2 Données mesurées	➤3 Ventilateur
➤3 Données d'exploitation	➤4 Valeurs analogiques
➤4 Entretien	➤5 SIGMA CONTROL 2
➤5 Configuration	

7.0bar 09:41 70°C
2.5 SIGMA CONTROL 2
MCS T 34.7°C
Premier IOM T 11.1°C
Deuxième IOM T 22.2°C
Troisième IOM T 33.3°C
Quatrième IOM T 44.4°C
Cinquième IOM T 55.5°C

IOM Module type	High temperature alarm	Low temperature alarm
IOM 1	+78°C	-22°C
IOM 2	+72°C	-22°C
IOM 3	+76°C	-22°C

Tolerance = +/-2°C

Remèdes

- ☐ Vérifier le ventilateur de l'armoire de commande
- ☐ Nettoyer et / ou remplacer les nattes du ventilateur de l'armoire de commutation
- ☐ Vérifiez la température du système
- ☐ Contrôler le débit d'air de refroidissement
- ☐ Assurez-vous que la température ambiante ne soit jamais inférieure à la température minimale.
- ☐ Le ventilateur de l'armoire de commande est seulement efficace aussi longtemps que la porte de l'armoire de commande est fermée pendant le fonctionnement.
- ☐ Vérifier la température de l'OIM dans les données mesurées de menu. La valeur doit être habituellement approximativement de 30 à 40 ° C, plus la température ambiante.
- ☐ Si l'appareil a plus d'un OIM s'il vous plaît merci de comparer les valeurs de température pour l'ensemble de l'OIM dans les données mesurée. Si vous voyez de grandes différences changent l'OIM.
- ☐ Si l'échec vient sporadiquement s'il vous plaît installer une carte SD pour enregistrer les données de processus. Si l'échec se produit de nouveau copier l'histoire complète avec la fonction "Safe données" sur la carte SD et envoyer les deux dossiers (DataRecorder et histoire) au département de Service Support.