

0860 (D) IOSlot%d - voltage error

Description

Il y a une erreur de tension avec l'IOM interne. Le défaut peut également être causé par une très brève (quelques ms) interruption de l'alimentation 24V.

Remèdes

- Observer le TI14-34 sur les unités avec des contacteurs Siemens de taille SO. Vérifier que les éléments du suppresseur sont correctement connectés.
- Vérifier l'alimentation 24V. Le message peut être causé par de courtes interruptions (quelques ms) de l'alimentation électrique.
- Déconnecter toutes les entrées et sorties étape par étape. Si le message peut alors être acquitté, le consommateur connecté doit être examiné de plus près.
- Assurez-vous, par une mise à jour, que le MCS et l'IOM interne communiquent entre eux avec un logiciel plus compatible.
- Si le défaut ne peut pas être acquitté après une interruption de l'alimentation, échangez le MCSIO