

Fluide 0002 Internal Software Error / Erreur interne du logiciel

Causes

Le bon fonctionnement du compresseur est contrôlé par le biais du Sigma Control 2 (vérification du système d'exploitation et du matériel). En cas où le système détecte un défaut (logiciel ou matériel), le Sigma Control 2 affiche un

défaut 0002 Internal Software Error.

Le compresseur redémarre si le problème logiciel est résolu.

Remèdes

- ☐ Updater le Sigma Control 2 dans la dernière version.



Pour les Compresseurs équipé d'un variateur de vitesse SiNAMIC avec une partie puissance STO :

Valable pour les versions de logiciel SIGMA CONTROL 2 fluid_1.4.2 et antérieures.

Après la mise à jour du SIGMA CONTROL 2 pour les compresseurs équipé d'un variateur Siemens

Sinamic, communiquant par USS et équipés d'une partie puissance STO (pas de contacteur réseau Q1).

Il faut modifier certains paramètres sur le convertisseur de fréquence (vous pouvez vérifier si c'est le cas

dans le menu 10.1.1) :



Si l'on n'adapte pas les paramètres du convertisseur de fréquence, la machine ne pourra plus être mise en service.

Sur le variateur de vitesse, vérifier et modifier si-nécessaire les paramètres suivants :

p2080.0 = 52:0

p2080.1 = 53:1

p2080.2 = 52:2

p2080.3 = 52:3

p2080.4 = 52:1

p2080.5 = 52:6

p2080.6 = 20079:0

p2080.7 = 20031:0

p2080.8 = 9773:31

p2080.9 = 2135:15

p2080.10 = 52:7

p2080.11 = 56:13

p2080.12 = 9772:7

p2080.13 = 9872:7

p2080.14 = 9773:0

p2080.15 = 9773:1
p2163.0 = 50
p2164.0 = 50
p2166.0 = 1000
p20030.0 = 20233:0

p20030.1 = 20079:0
p20030.2 = 1
p20030.3 = 1
p20032.0 = 5
p20033.0 = 10
p20078.0 = 52:8
p20080.0 = 5
p20081.0 = 160
p20228.0 = 63:0
p20229.0 = 1
P20230.0= valeur d'insertion de p20381.19
p20234.0 = 5
p20235.0 = 640
Faire un **RAM to ROM**



- En utilisant les touches ▲ et ▼ allé dans le menu "EXTRAS"
 - Appuyez sur P pour afficher la première option du menu "EXTRAS"
 - Utilisez les touches ▲ et ▼ sélectionner la fonction "RAM → ROM".
 - Appuyez sur "OK" pour confirmer la sélection.
 - Appuyez sur "OK" pour activer le transfert de données.
- Pendant le transfert des données "OCCUPE" sera affiché.
Lorsque le transfert est terminé "DONE" sera affiché.
- Appuyez sur "OK" ou "ESC" pour revenir au menu "EXTRAS"

- ☐ En cas de connexion Ethernet : il faut débrancher celle-ci qui peut-être incorrecte et provoquer ce type de message d'erreur. Si le message d'erreur disparaît, vérifiez votre connexion.
 - ☐ Contrôler le transformateur 220V / 24V
 - ☐ Dans le cas où les solutions indiquées ne résolvent pas ce souci, merci de contacter le service support KAESER France et de leur fournir une sauvegarde complète du Sigma Control 2, suivant procédure ci-dessous :
-