



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - dry-2

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle dry-2_1.1.7

La version logicielle dry-2_1.1.7 est disponible pour les compresseurs à vis sans huile équipés d'un bloc **SIGMA XG** et du SIGMA CONTROL 2.



La version logicielle dry-2_1.1.7 ne peut pas être utilisée sur les compresseurs à vis sans huile équipés de blocs SIGMA GHH.

Changements par rapport à la version logicielle dry-2_1.1.6 :

Enregistrement des données

Le couple du moteur de tambour W760 est maintenant enregistré avec une précision de 0,01 Nm.

Pressions de consigne pA/pB

Le point de commutation de la pression de consigne pA/pB a été étendu à deux décimales.

Vanne de régulation V10

La différence de commutation pour le passage du préchauffage au refroidissement a été réduite de 5K à 1K.

Extension du mode de fonctionnement des moteurs de ventilateur

La vitesse maximale du ventilateur principal peut désormais être limitée dans le menu 10.3.3.1.3 <Automatique>.

Modules analogiques

La sortie analogique de la vitesse a été étendue à n750, n760 et n770.

La sortie analogique de la vitesse est désormais également disponible dans le menu 10.3.2.2 <Vibration>.

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003807 05	Klaus Martens	Christoph Tendra	23.06.2025	

Vannes de régulation V11/V12

Le réchauffement minimal des vannes V11 et V12 a été corrigé.

Le décalage par rapport à T10 peut maintenant être réglé dans le menu 10.4.1.2.2 <T10>.

Jeu de paramètres de vitesse sans i.HOC

Sur les machines refroidies par eau sans K10 avec soupape de sécurité de 10 bar, le jeu de paramètres de vitesse a été adapté.

Surveillance de la température d'enroulement de l'entraînement principal

Correction d'une erreur qui entraînait sans autorisation le message « *Moteur compresseur T711... T713 > %tf* » (signalisation de défaut 0002, avertissement 0002 et signalisation de fonctionnement 0410).

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version dry-2_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Signalez les mises à jour logicielles à l'adresse ssco-eq@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et la référence de série du compresseur.

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)