



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - SC2 MCSIO
 - fluid

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle fluid_6.5.1

La version logicielle fluid_6.5.1 pour les compresseurs à vis à injection d'huile avec SIGMA CONTROL 2 est disponible.

Modifications par rapport à la version logicielle fluid_6.4.2 :

Détection de vannes défectueuses (clapet antiretour à pression minimale ou VRV)

Pour les machines équipées d'un capteur de pression interne, un nouvel algorithme a été ajouté pour la détection précoce d'un clapet antiretour à pression minimale ou d'une vanne de commande et de mise à vide (VRV) défectueux.

- Avertissement « 0016 Contrôler le clapet antiretour à pression minimale »
- Avertissement « 0017 Contrôler la VRV! »

Si l'un de ces deux avertissements apparaît, la vanne correspondante doit être contrôlée ou entretenue. De plus, les données enregistrées peuvent être analysées via KAESER Connect au moment indiqué.

Nouvelles désignations de fonctions

Les désignations suivantes ont été modifiées :

- « Master » est remplacé par PRIMARY
- Slave est remplacé par SECONDARY

Communication vers SIGMA CONTROL 2

Si la communication entre deux commandes SIGMA CONTROL 2 est utilisée, la mise à jour d'un partenaire de communication (par exemple Master ou PRIMARY) doit obligatoirement être suivie de la mise à jour de l'autre partenaire de communication (par exemple Slave ou SECONDARY).

Nouvelle langue

Le serbe et l'ukrainien ont été ajoutés.

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003817 01	Andreas Roos	Christoph Tendra	11.07.2025	

Problèmes de communication internes du convertisseur de fréquence

Les problèmes de communication internes d'un convertisseur de fréquence Sinamics « F30071 Pas de nouvelles valeurs réelles » ou « F30072 Valeurs nominales reçues du module de puissance » sont d'abord affichés uniquement comme avertissement et automatiquement acquittés.

Si le message réapparaît dans les 10 minutes, il s'affiche comme une signalisation de défaut.

Ventilateur EBM

Extension du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement *mar* dans le menu 10.2.1 <Ventil. refr. huile/air> a été renommé *Vitesse fixe*. En mode de fonctionnement *automatique*, la vitesse de rotation maximale du ventilateur peut être limitée à une valeur fixe.

La régulation automatique de la vitesse reste active. La vitesse de rotation est indiquée en pourcentage et peut être réglée entre la vitesse de rotation minimale et maximale dans le menu 10.2.1.3 <SFC>.

La vitesse de rotation peut être réglée dans la plage suivante :

Série	Plage de vitesses de rotation en min ⁻¹	Vitesse de rotation en %
CSD.6	115 - 1150	10 - 100
CSDX.6	134 - 1340	10 - 100

Adaptation de la rampe de retour

La rampe de retour de 12,5 s du moteur de ventilateur, réglée en usine, a été complétée par une rampe de retour supplémentaire dans le SIGMA CONTROL 2. Celle-ci est réglée par défaut sur 40 s afin d'éviter une augmentation de la tension du circuit intermédiaire dans le retour et des pannes du ventilateur EBM.

La rampe de retour peut être adaptée dans le menu 10.2.1.3 <SFC>.

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version fluid_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Déclarez les mises à jour du logiciel à l'adresse mail service@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et les références de série du compresseur.

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)