



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - dry-2

SIGMA CONTROL2 - Version logicielle dry-2_1.1.8

La version logicielle dry-2_1.1.8 est disponible pour les compresseurs à vis sans huile équipés d'un bloc **SIGMA XG** et du SIGMA CONTROL2.



La version logicielle dry-2_1.1.8 ne peut pas être utilisée sur les compresseurs à vis sans huile équipés de blocs SIGMA GHH.

Changements par rapport à la version logicielle dry-2_1.1.7 :

Adaptation de la rampe de retour

La rampe de retour du moteur ventilateur, réglée en usine, a été complétée par une rampe de retour supplémentaire dans le SIGMA CONTROL2. Celle-ci est réglée par défaut sur 40 secondes afin d'éviter une augmentation de la tension du circuit intermédiaire dans le retour et des pannes du ventilateur EBM Papst.

La durée de la rampe de retour peut être modifiée dans le menu 10.3.3.1.3 <Automatique>.

Système de graissage

Pour réduire le nombre de fausses alarmes, tous les avertissements du système de graissage relatifs à un cycle de graissage ont été retardés.

Exceptions :

- *Défaut de communication*
- *Syst. de graissage moteur compr. cartouche vide/absente*

Surveillance de l'échangeur de chaleur en aval du 1er étage

Les conditions d'activation ont été corrigées afin d'éviter les avertissements
 0051 W $T_{31}-T_1 > \%af$ ventilateur et les signalisations de fonctionnement
 0412 B $T_{31}-T_1 > \%af$ ventilateur inutiles.

Pompe à eau du circuit de refroidissement primaire

En ce qui concerne le mode de fonctionnement *D1W2* (pompe à eau active uniquement en cas de besoin), les conditions de démarrage de la pompe à eau dans le circuit primaire ont été optimisées.

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003807 06	Michael Heublein	Christoph Tendra	01/09/2025	

Entretien annuel

L'horodatage du prochain entretien annuel s'affiche désormais correctement dans le menu 4 <Entretien>.

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version dry-2_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Mettre à jour les données de l'équipement dans SAP ou signaler la modification en suivant ce lien :
https://script.google.com/a/macros/kaeser.com/s/AKfycbw7QhxtW-w7-ptpe-GA14gJo0k56ttetr139R28P_7AejQmw6nu_uTSkT9-acVA9PBLkNA/exec

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.
[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)