



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - SC2 MCSIO
 - fluid

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle fluid_6.5.3

La version logicielle fluid_6.5.3 pour les compresseurs à vis à injection d'huile avec SIGMA CONTROL 2 est disponible.

Modifications par rapport à la version logicielle fluid_6.5.1 :

Kit de montage du mode de préchauffage pour machines SX.2

Un mode de préchauffage similaire à celui des machines SXC a été ajouté pour éviter d'endommager le bloc.

Impédance de réseau du ventilateur EBM Papst

Le comportement de déclenchement de l'avertissement « 0451 CF ventil. refroidisseur huile/air: impédance réseau ↑ » a été optimisé.

À l'avenir, l'avertissement ne sera déclenché que si le message est présent en continu pendant plus de 15 secondes sur le ventilateur ou s'il apparaît brièvement trois fois en l'espace de 10 minutes.

L'avertissement sera également automatiquement acquitté et ne sera donc visible que dans l'historique des signalisations du SIGMA CONTROL 2.

Activation/désactivation de la commande de bus

Dans le menu 8 <Communication>, il est désormais possible de bloquer la commande du bus distant via une entrée numérique.

Erreur logicielle interne après le remplacement de la commande sur CSD(X).6

Après avoir importé le fichier *autobackup* dans une commande nouvellement installée sur les machines CSD(X).6, le symbole « ? » s'affichait à l'écran et l'avertissement « 0001 Internal software error » apparaissait.

Ce problème a été corrigé.

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003817 02	Andreas Roos	Jens Hartmann	01/10/2025	

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version fluid_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Mettre à jour les données de l'équipement dans SAP ou signaler la modification en suivant ce lien :
https://script.google.com/a/macros/kaeser.com/s/AKfycbw7QhxtW-w7-ptpe-GA14qJo0k56ttetr139R28P_7AejQmw6nu_uTSkT9-acVA9PBLkNA/exec

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)