



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - SC2 MCSIO

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle fluid_6.5.4

La version logicielle fluid_6.5.4 pour les compresseurs à vis à injection d'huile avec SIGMA CONTROL 2 est disponible.

Modifications par rapport à la version logicielle fluid_6.5.3 :

Désactiver le compteur de maintenance du filtre à air

Le filtre à air peut être désactivé immédiatement dans le menu 10.4 <Filtre à air>. Si le filtre à air n'est plus actif, il n'est plus répertorié dans le menu 4 <Entretien>.



Concerne principalement les compresseurs à circuit fermé, p. ex. les machines à hélium, qui ne sont pas équipées de filtre à air.

7,3 bar	08:15	80 °C
10.4 Filtre à air		
actif:	☒	
.....		
Version:		Standard
.....		
1 Interrupteur Δp		

Régulateur TFC dans des conditions de service défavorables

En cas de conditions de service défavorables, en particulier dans la zone marine, un décalage peut être activé dans le menu 5.6.1.1 <Régulateur TFC>. Les paramètres de base pour ΔT sont de 2 °C (plage de réglage 0-5 °C).

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003817 03	Andreas Roos	Christoph Tendra	27/01/2026	

7.3 bar	08:15	80 °C
5.6.1.1 Régulateur TFC		
Valeur nominale		60 °C
Validation	TFC > : 40 °C	
Valeur réelle		41 °C
.....		
Conditions de service défavorables		
ΔT	☐	2 °C

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version fluid_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Mettre à jour les données de l'équipement dans SAP ou signaler la modification en suivant ce lien :

https://script.google.com/a/macros/kaeser.com/s/AKfycbw7QhxtW-w7-ptpe-GA14qJo0k56ttetr139R28P_7AejQmw6nu_uTSkT9-acVA9PBLkNA/exec

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003817 03	Andreas Roos	Christoph Tendra	27/01/2026	