



- Commande de la machine
 - SC2 MCS

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle dry_5.2.2

La version logicielle dry_5.2.2 pour les compresseurs à vis sans huile équipés d'un bloc **GHH** et du SIGMA CONTROL 2 est disponible.



La version logicielle dry_5.2.2 ne peut pas être utilisée pour les compresseurs à vis sans huile avec des blocs XG.

Modifications par rapport à la version logicielle dry_5.1.1 :

Communication SAM

Lors de la communication simultanée entre la commande et le SAM 4.0 et un module de communication intégré, des interruptions de communication surviennent en raison d'un traitement incorrect des compteurs de télégrammes.

Ce problème a été éliminé.

Clé RFID

La nouvelle clé RFID pour SIGMA CONTROL 3 est désormais prise en charge.

Communication vers SIGMA CONTROL 2

Si la communication entre deux commandes SIGMA CONTROL 2 est utilisée, la mise à jour d'un partenaire de communication (par exemple Master ou PRIMARY) doit obligatoirement être suivie de la mise à jour de l'autre partenaire de communication (par exemple Slave ou SECONDARY).

Activation/désactivation de la commande de bus

Dans le menu 8 <Communication>, il est désormais possible de bloquer la commande de la machine via le bus distant à l'aide d'une entrée numérique.

Vanne de retour d'huile

Le comportement de la vanne de retour d'huile a été optimisé. Après l'arrêt de la machine, la vanne n'est plus ouverte en permanence, mais seulement pendant un temps limité, puis elle se ferme.

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003975 01	Andreas Roos	Christoph Tendra	18/02/2026	

Surveillance de l'échangeur de chaleur en aval du 2e étage

L'avertissement « 0067 T51-T1 > X °C / Ventilateur » et la signalisation de fonctionnement « 0412 T31-T1 > X °C / Ventilateur » ne sont actifs que lorsque la machine est en mode marche en charge.

Purgeur de condensats i.HOC

La version *KaeserDrain 10i* peut désormais être sélectionnée pour les deux purgeurs de condensats sur l'i.HOC.

Valeur de consigne T10w

La valeur de consigne pour la vanne V10 (T10w) a été ajoutée via un signal analogique AI1.

Notifications d'alerte et de fonctionnement adaptées

Le message d'avertissement "0067 T51-T1 > %a / ventilateur" et le message de fonctionnement "0412 T31-T1 > %a / ventilateur" ne sont désormais actifs que lorsque la machine est en charge.

Signalisation externe 6

Jusqu'à présent, le message externe 6 n'a pas réagi au changement d'état de l'entrée numérique sélectionnée.

Cette erreur a été corrigée et le message répond de la même manière que tous les autres messages externes.

Conditions de réinitialisation adaptées

Les conditions de réinitialisation du message d'avertissement "0033 p4 > %.1p / marche à vide" et du message d'erreur "0017 p4 > %.1p / marche à vide" ont été ajustées.

Remarques générales

Après une mise à jour logicielle, la mise en service doit être effectuée conformément à la notice d'entretien et à un essai de fonctionnement doit être réalisé.



Si le logiciel installé n'est pas une version dry_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas de remplacement du MCS (Main Control System), d'un IOM (Input Output Module) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Mettre à jour les données de l'équipement dans SAP ou signaler la modification en suivant ce lien :
https://script.google.com/a/macros/kaeser.com/s/AKfycbw7QhxtW-w7-ptpe-GA14gJo0k56ttetr139R28P_7AejQmw6nu_uTSkT9-acVA9PBLkNA/exec

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT via le lien ci-dessous.

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003975 01	Andreas Roos	Christoph Tendra	18/02/2026	

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003975 01	Andreas Roos	Christoph Tendra	18/02/2026	