

Catégorie	Classification de produits	Mots-clés
Mise à jour	Commandes SIGMA CONTROL 2	

SIGMA CONTROL 2 : Carte SD

La carte SD référence 7.7625.00010 ou 7.7625P00010 sera dorénavant remplacée par la carte SD 7.7625.10010 ou 7.7625P10010.

Ce remplacement est motivé par un taux de défaillance élevé de la carte SD sur le SIGMA CONTROL 2 et par l'arrivée de nouvelles technologies qui réduisent l'usure des cartes SD et les rendent plus robustes par rapport aux pannes de courant.



Fig. 1 Ancienne version de la carte SD



Fig. 2 Nouvelle version de la carte SD

Remarques générales sur la carte SD

- Pour protéger la carte SD contre une brusque chute de courant, il faut toujours l'éjecter en sécurité avant de la retirer, par exemple lors d'une mise à jour du logiciel. La fonction d'éjection est à activer ou exécuter dans le menu *<Sauvegarde des données>*.
- La carte SD peut être formatée sur la commande SIGMA CONTROL 2, dans le menu *<Sauvegarde de données>*.
- Le formatage de la carte SD au moyen d'un PC doit être effectué au format FAT32.

Créée par (nom/service)	Validée par	Date d'émission
Roos/Service Support	Dreilich	05.11.2020

Problèmes en cas de carte SD défectueuse

- Jusqu'à présent, les problèmes suivants pouvaient se présenter avec une carte SD défectueuse :
 - Avertissement *0300 Erreur d'écriture carte SD*
 - Commande figée, impossible de naviguer dans la commande
 - Commande très longue à redémarrer
 - Commande très lente
 - Signalisation système *0001 Reset chien de garde matériel*

Améliorations des cartes SD nouvelle génération

- Nouvelles puces 3D :
 - Augmentation de la longévité et plus grande robustesse en cas de brusque chute de courant.
- Mappage des pages :
 - La traduction d'adresse se fait par page et non plus par bloc complet. Cela réduit l'usure de la carte SD.

Défaut d'une nouvelle carte SD 7.7625.10010 ou 7.7625P10010

- En cas de défaut d'une carte SD de nouvelle génération, retourner la carte à Coburg.
- La carte SD de nouvelle génération se reconnaît à la référence ADSRSDIAH0008025-11 sur la carte (voir fig. 2).

Créée par (nom/service)	Validée par	Date d'émission
Roos/Service Support	Dreilich	05.11.2020