


塑性力学绪论

副 塑性力学

金属材料的塑性性质:



1. 弹性阶段:满足Hooke's Law: $\sigma = E\varepsilon$ 最高点a对应的应力 σ_p 称为比例极限,a 到b之间 σ 与 ε 之间的关系不再时直线,但是解除拉力后变形仍然存在,这种变形称为弹性变形。 σ_p 对应弹性极限。

- 2. 屈服阶段: 应变有明显增加,这种现象 称为屈服或流动。而后作微小波动。首 次下降前的最大应力称为上屈服极限, 除第一个谷值应力以外的最小应力定义 为下屈服极限,也称屈服极限。在这个 阶段会出现成称为滑移线
- 3. 强化阶段,过屈服阶段后,材料又恢复抵抗变形的能力,为使它继续变形必须增加拉力,这种现象称为材料的强化。 强化阶段最高点e所对应的应力σ_b时材料所能承受的最大应力,称为强度极限
- 4. 局部变形阶段:某一局部横向尺寸急剧缩小,形成缩颈现象。

硬度:金属材料抵抗更硬物体压入的能力,或者说金属表面面对局部塑性变形的抵抗能力,他 是衡量材料软硬程度的指标,是一个材料力学性能的综合指标。

方法: 静压法、划痕法、回跳法。不同测量方法误差比较大

• 名义应变(也称工程应变)

$$arepsilon = rac{\Delta l}{l_0} \Rightarrow darepsilon = rac{dl}{l}$$

• 名义应力

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

 A_0 是变形前的面积

• 真实应力

$$\sigma = rac{F}{A}$$

A 为变形后的面积

取 $Al = A_0 l_0$ (不可压缩假设), 真实应变为

$$ilde{\sigma} = rac{F}{A} = rac{F}{A_0} rac{A_0}{A} = \sigma rac{l}{l_0} = \sigma (1 + arepsilon)$$

定义真实应变的增量,积分可得对应真实应变:

$$d ilde{arepsilon} = rac{dl}{l} \Rightarrow ilde{arepsilon} = \ln(1+arepsilon)$$

有时候也称为自然应变或对数应变

& Tip

弹性材料一般为可压缩, 这是由于泊松效应。塑性材料一般为不可压缩(泊松比为零)。

在小变形情况下有

$$\tilde{\sigma} = \sigma \quad \tilde{\varepsilon} = \varepsilon$$

这就是为什么弹性阶段不考虑真实应变

塑性拉伸失稳:在材料的拉伸试验中,当拉力超过一定值,截面的颈缩效应逐渐明显,当它足以与强化效应相互抵消时,外载即到达最大值。此后,虽然外力减小,名义应力也随之减小,但是由于颈缩效应所导致的截面积减少得更。加厉害,真实应力并没有减小。在真实应力与应变关系中真实应力还是继续在增加。如果此时不减小外载荷,那么平衡状态就会被破坏,也就是说,拉力为最大值的平衡状态是不稳定的,我们称之为塑性拉伸失稳。它是由材料几何形状变化所引起,和材料本身的失稳是不一样

塑性拉伸失稳时有

$$F = ilde{\sigma} A \Rightarrow dF = d ilde{\sigma} A + ilde{\sigma} dA = 0$$

不可压缩性质给出

$$Al = A_0 l_0 \Rightarrow Adl + dAl = 0$$

$$rac{d ilde{\sigma}}{\sigma}=-rac{dA}{A}=rac{dl}{l}=d ilde{arepsilon}\Rightarrowrac{d ilde{\sigma}}{d ilde{arepsilon}}= ilde{\sigma}$$

这也就是说,如果给定了真实应力与应变关系,我们可以通过上述关系找到拉伸失稳点。

应变率效应

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{1}{l_0} \frac{d\Delta l}{dt} = \frac{v}{l_0}$$

- 增加屈服强度
- 降低塑性
- 应变率为 10⁻⁴ 10⁻¹, 不用考虑应变率效应(一般情况)
- 对应碰撞问题, 应变率效应明显,
- 对于某些合金材料, 硬度很高不需要考虑应变率效应

滞后效应

- 出现在某些材料和循环加载
- 在连续介质损伤力学考虑卸载率的变化(微裂纹)

温度影响

- 低温材料变脆、塑性变差但强度增加
- 高温金属表现蠕变行为(原子扩散, 钛合金常温环境下出现蠕变行为)

各向异性(包兴格效应)

- 材料拉伸和压缩性质差别很大
- 材料在经过压力加工后在不同方向上性质差别
- 材料本身和加工及加载后引起的影响

包兴格效应: 拉伸变形后进行压缩变形, 由于残余应力, 材料会在更低的应力值发生屈服。

静水压力影响

- 静水压力增加材料的延性
- 静水压力对金属的应力应变曲线影响很小, 对屈服应力影响很小
- 由于静水压力引起的材料体积变化是可以恢复的

结构的弹塑性力学问题

由理想弹塑性材料制成的结构, 其变形随荷载的单调增加, 分为三个阶段:

- 1. 弹性阶段: 使结构处于弹性状态的最大荷载为最大弹性荷载
- 2. 约束塑性阶段:随着荷载的增加,结构中一部分材料进入塑性,但其变形受到相邻弹性部分的约束,仍属于弹性量级。

3. 自由塑性阶段:自由塑性变形阶段:随着荷载继续增加,结构的全部或足够大的部分进入 塑性状态,致使弹性部分丧失了对塑性区的约束,变形显著增加,使结构达到自由塑性变 形阶段的荷载——极限荷载。