제 6 장 보의 스프링 상수 (Strain Gage)

1. 목 적

보(Beam)의 탄성 계수를 여러가지 방법으로 구하여 보자. 고체 역학을 배운 사람은, 재질의 탄성 계수 $E(Modulus \ of \ Elasticity)$ 를 Table에서 찾아 보의 치수 (Dimension)와 결합하면 보의 스프링 상수 K(Stiffness)를 계산할 수 있으나, 실제 Table에 나타난 탄성 계수의 값은 상당히 변동이 큰 데이타를 대체적으로 평균한 값이기 때문에 유효 자리 숫자도 적고 정확하지가 않다. 따라서 본 장에서는 계산 외에 3가지의 실험적 방법을 익히면서 스프링 상수를 중심으로 한 고체 역학의 개념들을 익히고자 한다.

2. 예습부문

- (1) Mechanical Measurements(4th Ed.), T. G. Beckwith & R. D. Marangoni, pp.393-397, 405-426
- (2) Mechanics of Materials, Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr.
- (3) Experimental Stress Analysis, J. W. Dally, W. F. Riley

3. 실험장치

- (1) Oscilloscope, FG, DMM, Power Supply, Frequency Counter
- (2) PC/AT, Printer
- (3) A/D Converter Board(DT2814)
- (4) Aluminum Beam, Beam Jig, 질량추
- (5) Strain Amp, Strain Gage및 부착용 도구, Bridge Box

4. 이 콘

4.1 계산에 의한 방법




Fig.6.1

Fig.6.1에서와 같은 Beam에서 스프링상수(Stiffness) K는 위치에 따라 변할 것이다. 이률테면 Beam의 끝으로 갈수록 K가 작아질 것이 틀림없다. 흔히 들 Beam의 스프링 상수라하면 Beam의 끝에서의 값을 의미하며, 이것은 Beam의 끝에 가해진 하중 P와 이에 상용하는 변위 δω로써 정의할 수 있다. 즉

$$K = \frac{P}{\delta_w} \tag{1}$$

라 할 수 있다.

고체 역학에서는 Beam의 끝에 하중 P가 가하여지면 변위 δ_w 는 다음과 같이 됨을 보여 주고 있다.

$$\delta_{W} = \frac{l^{3}P}{3EI} \tag{2}$$

여기서 1는 직사각형단면의 Moment of Inertia이므로

$$I = \frac{1}{12} bh^3 \tag{3}$$

이다. 따라서 (1)에 (2), (3)을 대입하면 다음과 같이 K를 계산으로 구할 수 있다.

$$K = \frac{bh^3E}{4l^3} \tag{4}$$

4.2 Static Force-Strain method




Fig.6.2

Beam의 끝에 P의 하중이 가하여질때, xo의 위치에서 표면의 Strain는 다음 과 같이 주어진다. (고체 역학 참조)

$$\varepsilon_{g} = \frac{x_{o}hP}{2EI} \tag{5}$$

그러므로 ε_g 를 측정하여 EI항을 구할 수 있다. 이것을 (2)와 (1)에 대입하면 K를 구할 수 있다. Fig.6.3을 참조하면 Full-Bridge Case 1의 경우

$$V_{\text{out}} = \frac{F_{g} \varepsilon_{g}}{4} V_{\text{in}}$$
 (6)

이다. 여기서 F_8 는 Gase Factor로서 보통 2.1정도이나, 각자 사용한 Strain Gage에 대한 Table을 참조하여야 한다. Table 6.1는 Strain Gage 각 각의 고유 Data중 하나이다. (5)과 (6)을 결합하면 다음과 같이 된다.

$$EI = \left(\frac{x_0 hP}{2}\right) \frac{F_g}{4} \frac{V_{in}}{V_{out}} \tag{7}$$

그러나 실제로는 Strain Amp. 자체에서 Calibration을 수행하여 F_g 를 바로 측정할 수가 있어서

$$EI = \frac{x_0 hP}{2\varepsilon_e} \tag{8}$$

를 쓰면 된다. 이 식을 (1)과 (2)에 대입하면

$$\delta_{W} = \frac{1}{3} l^{3}P \frac{2\varepsilon_{g}}{x_{o}hP} = \frac{2}{3} \frac{l^{3}\varepsilon_{g}}{x_{o}h}$$

$$K = \frac{3}{2} \frac{x_0 hP}{l^3 \varepsilon_g} \tag{9}$$

가 된다.

Table 6.1

STRAIN

TYPE KFG-5-120-C1-11 TEMPERATURE COMPENSATION FOR STEEL GAGE LENGTH 5 mm GAGE RESISTANCE (24'C,50%RH) 119.8 ± 0.2 0 LOT No. Y2048 BATCH (004

GAGES

GAGE FACTOR (24°C,50%RH)	2	.10			+1 %
ADOPTABLE THERMAL EXPANS	SION		71.	7	PPM/'C
TRANSVERSE SENSITIVITY (24	'C,50%RH)		0.	A ()	%
TEMPERATURE COEFFICIENT C	OF GAGE FACTOR		%/°C		QUANTITY
APPLICABLE GAGE CEMENT	CC-837	Y, PC	- (1		10

4.3 Bridge Box 와 Strain Amp.

Fig.6.3은 Bridge Box의 구조 및 결선도를 나타낸 것이다. Bridge Box 내부에는 1200 저항이 3개 들어 있고 이들의 연결상태가 Bridge Box 표면에 그려져 있다. 그림을 보면서 우리의 경우에는 어떻게 연결하면 될 것인지 생각해 보라. 3-Wire 결선법은 Strain Gage의 lead-wire의 길이가 길 때, lead-wire의 저항을 보상해 주는 방법이다.

Writing to bridge box Measuring Method Bridge Circuit 1-gage (2-wire) 1-gage (3-wire) A I MI I I D I 2-gage 2-gage 3-wire active-active 4-gage

Fig.6.3 Bridge Box의 구조및 결선도

Fig. 6.4는 KYOWA 제품의 Dynamic Strain Amplifier DPM-601B 1개 Channel을 나타낸 것이다. Strain Amp.는 지금까지 우리가 배운 Amp.와는 달리, 증폭의 기능외에 Excitation Power Source의 기능이 있다. 즉, Bridge 회로에 일정 전압을 가하는 것이다. 기타 자체적인 Calibration의 기능도 일 반 Amp.와 다른 점이다. Strain Amp.의 사용법은 본 교과 과정의 범위에 들지 않으므로 실험 진행자의 도움을 받도록 한다.




Fig. 6.4 Dynamic Strain Amplifier DPM-601B ,603B, 603B (Manual Balance Type)

4.4 Dynamic Method (Beam의 Natural Frequency)




Fig. 6.5와 같이 Beam의 끝에 질량추를 달아서 약간 눌렀다가 놓으면, System의 고유 진동수에 따라 진동하게 될 것이다. 이 때의 고유 진동수는

$$f_{o} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{M + m_{e}}} \tag{10}$$

가 된다. 여기서 me는 Beam의 Effective Mass이다. (10)을 실험 Data 처리에 용이하도록 변형하면,


$$M = K \left(\frac{1}{4\pi^2 f_0^2} \right) - m_e \tag{11}$$

가 된다. 따라서 비록 me를 모르더라도 질량에 따른 고유 진동수를 측정하여 그 그래프의 기울기를 구하면 K가 구하여진다. 또 이 그래프의 절편이 Beam의 Effective Mass me가 되는데, 계산에 의하면 (33/140)mb (여기서 mb는 Beam의 질량)가 되는데 이 값과 비교해 보라.

고유 진동수를 측정하기 위해서, 적당한 위치에 Strain Gage를 부착하고 진동 신호를 앞에서 배운 A/D Converter를 이용한 Data 처리와 FFT Program을 이용해 Dominant Frequency를 찾아 낸다.

실 험 6 : 보의 스프링 상수(Strain Gage)

- 1. Experimental Setup (실험 1, 실험 2)
 - (1) 다음과 같이 장치를 꾸민다.



(2) Strain Gage 설치

- (a) sand paper로 Strain gage를 설치할 부분을 닦아낸다.
- ②b) aceton으로 닦는다.
- (위c) x_o를 정확히 측정하여 십자선을 긋는다.
- (Pd) 순간 접착제를 한 방울 떨어뜨리고 Strain gage를 붙인다.
- (5) 비닐로 살짝 눌러 덮었다가 잠시후 떼어낸다.

2. 실험 (6-1): Static force - Strain method

- (1) 『P = 0』에서 DMM에 표시되는 Voltage가 Zero가 되게 beam을 조정한다. (beam을 상·하로 약간씩 움직이면서)
- (2) Strain Amp.를 Calibration한다. 그러면 ε_g/Volt를 알 수 있을 것이다.
- (3) P를 변화시키면서 DMM으로부터 Yουβ을 측정하고 εκ와 K를 계산한다.

$$K = \frac{3}{2} \frac{x_0 hP}{l^3 \epsilon_R}$$

M(g)	<i>P</i> (N)	Vout(V)	ε _ε (μ)	K(N/m)
			FRANK 9794000 III III II II II II II II II II II I	
		·		

3. 실험 (6)2). Dynamic method (Natural Frequency)

- (1) $^{\circ}$ M = 0 및인 경우 beam을 진동시켜서 f_{\circ} 를 측정한다.
- (2) N을 변화시키면서 fo를 측정한다.
 - * fo를 측정할때 Frequency Counter를 써서 측정해 보고 또한 A/D Converter 와 Computer의 FFT Program을 이용해서 측정해 본다. (실험4 참고)
 - (3) 위에서 얻은 결과를 이용하여 M과 $1/(4\pi^2f_0^2)$ 의 graph를 그린다. 위의 graph에서 K와 m_e 를 구한다.
 - * ADC-DATA. BAS를 RMA시킬때 beam의 Vibration이 scope상에서 나타난 wave가 정상 상태일 때 RMA시킨다.

м (g)	f ₀ (FCounter) (Hz)	fo (FFT) (Hz)	$1/(4\pi^2f_0^2)$
•			

M