سیستم مدیریت یکپارچه
IMS
د مد، ک ۱۹۰۰-WI

دستورالعمل PHS



ويرايش: دو

تهیه کنندگان مدرک

مسئول کارگروه :	مسئول گردآوری و تحقیق :	عنوان کارگروه :
مسعود شاهی	سید مهدی آباد	سیست _م های مدیریت
تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :	تیم تهیه : محسن غفوری - احسان پورقاسمی - مسعود شاهی - کامبیز صراف

تایید و تصویب

تاريخ – امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	
	رئیس سیستمهای مدیریت	سید مهدی آباد	تأييدكننده
	مدير كيفيت وبهبود فرايندها	احسان پورقاسمی	تصويب كننده

کد مدرک :WI-008

ويرايش:دو

دستورالعمل PHS



شركت گروه صنعتي سياهان

1. هدف ودامنه کاربرد:(Objective & Scope)

هدف از تهیه این دستورالعمل ، تشریح نحوه ثبت اطلاعات مواد اولیه ، محصولات و آزمون های انجام شده روی هریک از شاخه های تولیدی تحت استاندارد IPS ، IGS ، API و یا خواسته مشتری ، در سیستم اطلاعات مدیریت می باشد.

2. مراجع:(References)

- استاندارد ISO 9001
- استاندارد ISO TS 29001
- (IPS IGS API 5L ISIRI 3574) استاندارد های محصول

3. مفاهیم و تعاریف:(Terms and Definitions)

pipe history system) PHS): سیستم ثبت و ردیابی اطلاعات و سوابق محصولات شامل مواد اولیه وکلیه اطلاعات مربوط به اقدامات و کنترلها و آزمونهای لازم برای انطباق محصول با استاندارد تولید و خواسته مشتری میباشد.

تیپ محصول: بر ای هر محصول که نیاز به سیستم PHS داشته باشد ، شماره ای منحصر به فرد تحت عنوان تیپ محصول اختصاص می یابد که با کد محصول ارتباط مستقیم خواهد داشت و در صورت هرگونه تغییر در مشخصات محصول از جمله سایز ، ضخامت ، انواع تست و و و اتمام شماره کلاف تیپ محصول قبلی ، شماره تیپ تغییر می یابد . (شماره تیپ جدید تخصیص داده می شود .)

شماره لوله : شماره معنی دار و منحصر به فردی است که برای هر شاخه از لوله تعریف شده و تمام اطلاعات PHS بر اساس آن ثبت می گردد .

شماره گذاری لوله: برای هر لوله شماره ای ۱۰ رقمی از چب به راست به شرح ذیل صادر و روی لوله چاپ خواهد شد:

الف) براى سايز "2.375 و بالاتر

- ۳رقم اول: شماره ۳ رقمی تیپ محصول که در دستور کار ثبت گردیده است.
 - ۵رقم دوم: شماره سریال کلاف مصرفی .
- ۲رقم آخر: شماره سریال لوله از کلاف که برای هر کلاف از ۰۱ شروع میشود.
- به عنوان مثال ۸۰۱۰۰۳۴۱۱۷ نشاندهنده هفدهمین لوله از سیصد و چهل و یکمین کلاف مصرفی برای تولید محصولی از تیپ هشتصد و یک میباشد.

ب) برای سایز کمتر از "2.375

- ۳رقم اول: شماره ۳ رقمی تیپ محصول که در دستور کار ثبت گردیده است.
 - ۴رقم دوم: شماره سريال كلاف مصرفي .
- ۲رقم آخر: شماره سریال لوله از کلاف که برای هر کلاف از ۰۰۱ شروع میشود.
- به عنوان مثال ۳۱۲۰۰۲۱۰۱۷ نشاندهنده لوله شماره هفده از کلاف شماره بیست و یک از تیپ ۳۱۲ می باشد. شماره گذاری بسته برای کلیه سایز ها :از طریق دریافت تگ پلی آرت از سیستم اطلاعات مدیریت انجام می گردد .

کد مدرک :WI-008

ويرايش:دو

دستورالعمل PHS



شركت گروه صنعتي سپاهان

لوله شماره یک : لوله ای که ازجوش دو کلاف متوالی تولید میشود ، بعنوان اولین لوله هرکلاف فرض میگردد و به دلیل وجود خط جوش محیطی (اصطلاحاً دوسرجوش) مردود خواهد بود و در سیستم PHS نیز به عنوان مردود ثبت می گردد و قابلیت تحویل به مشتری را نخواهد داشت و نباید در بسته بندی این محصولات قرار گیرد .

تذکر ۱: برای تولید یک تیپ محصول ممکن است در طول زمان ، چندین دستورکار مختلف صادر شده باشد .

تذکر ۲:با توجه به استقرار سیستم مارک اتوماتیک لوله در انتهای خطوط نورد ، وجود لوله دارای شماره تکراری و فاقد شماره ، عدم انطباق محسوب می شود. لذا حفظ شماره لوله در همه ایستگاه های تولیدی اهمیت دارد.

ثبت اطلاعات بازه ای:

روشی جهت ثبت نتایج بازرسی ها و آزمون های صورت گرفته بر روی تک تک لوله ها ، که برای لوله های با سایز کمتر از "2.375 بصورت گروهی یا بازه ای ثبت می گردد.

به عنوان مثال : اگر کلاف شماره ۳۵ از تیپ ۳۱۲ دارای ۱۲۰ لوله باشد ، پس از انجام تست HT ، بصورت بازه ای از لولـه شماره یک تا لوله شماره ۱۲۰ در سیستم توسط اپراتور ورود اطلاعات می گردد.

4. مسئوليتها:(Responsibilities)

- ۱- مسئولیت شماره گذاری تیپ محصول در سیستم PHS بر عهده بازرس کیفیت ، بنا به اعلام نیاز از طرف سرپرست آمار و گزارشات ، خواهد بود.
 - ۲- مسئولیت ورود اطلاعات بازرسی و آزمون ها در سیستم بر عهده اپراتورهای ایستگاه مربوطه است .
- ۳- مسئولیت نمونه گیری های آزمایشگاهی مطابق با طرح های کنترل کیفیت در هر ایستگاه بر عهده اپراتور همان
 ایستگاه است .
- ۴- مسئولیت انجام آزمونهای آزمایشگاهی و ثبت بموقع نتایج در PHS بر عهده آزمایشگاه خواهد بود . در صورتیکه لولهای در یکی از آزمونهای آزمایشگاه (کشش بدنه و جوش ،آنالیز شیمیائی ، متالوگرافی یا ...) مردود شد مسئولیت تعیین تکلیف لوله های درون بازه مربوطه برعهده رئیس آزمایشگاه می باشد .
- ۵- مسئولیت ارائه گزارشات و کنترل و نظارت بر صحت ورود اطلاعات و هماهنگی لازم در خصوص PHS بـر عهـده بازرس کیفیت خواهد بود. بازرس کیفیت موظف است روزانه انطباق عملکرد ایستگاههایی کـه ورود اطلاعات در سیستم می نمایند را به صورت رندوم بررسی و آنالیز کرده و اشکالات مشاهده شده را به اطلاع روسای مربوطه در بخش بهره برداری و رئیس بازرسی کیفیت برساند .
 - ۶- مسئولیت صدور تگ پلی آرت دارای شماره بسته با سرپرست تکمیل می باشد.
- ۷- مسئولیت ارائه لیست بسته های هر محموله به واحد بازرسی کیفیت بر عهده سرپرست انبار محصول می باشد. تذکر: در صورت مشاهده اشکال اطلاعاتی لوله های حاوی هر بسته ، مراتب جهت دریافت شماره بسته جایگزین به سرپرست انبار محصول اعلام شود. بدیهی است سرپرست انبار جهت رفع اشکال اطلاعات بسته ، تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از سرپرست تکمیل به عمل آورد.
- ۸- مسئولیت جمع آوری لیست بسته های ارسالی و گراف تست هیدرواستاتیک تهیه شده توسط تولید ، جهت ارائه به بازرس بر عهده بازرس کیفیت خواهد بود.
 - ۹- مسئولیت تحویل کویل های دارای Certificate به خطوط برش برعهده انبار مواد اولیه می باشد.

کد مدرک :WI-008

ويرايش:دو

دستورالعمل PHS



شركت گروه صنعتى سياهان

۱۰- مسئولیت تحویل کلاف های دارای Certificate به خطوط نورد برعهده انبار کلاف می باشد.

5. شرح اجرا:(Procedure)

۱- عملیات برش:

- برای انجام عملیات برش ، کویلهایی که تحویل خطوط برش می گردند باید دارای کویل نامبر و هیت نامبر و در سیستم به عنوان کویل دارای Certificate ثبت شده باشند . پس از انجام عملیات برش ، کلافهای حاصله برچسب زنی شده و تحویل انبار کلاف خواهند شد .

۲- عملیات نورد:

الف)عملیات نورد برای سایز "2.375 و بالاتر: قبل از مصرف هر کلاف توسط اپراتور کلاف گذار ، شناسه کلاف روی برچسب در سیستم اطلاعات مدیریت وارد میشود تا در صورت هر گونه عدم مطابقت با شرایط دستور کار یا محدودیتهای کیفی ، از مصرف آن جلوگیری شود و در صورت عدم وجود هر گونه مشکلی ، کلافهای مذکور مصرف و در سیستم اطلاعات مدیریت ثبت می گردد.

ب) براى لوله هاى با سايز كمتر از "2.375:

قبل از مصرف کلاف توسط اپراتور کلاف گذار ، شناسه کلاف که بـر روی برچسب مـی باشـد در سیسـتم اطلاعـات مدیریت و در فرم گزارش روزانه دستگاه نورد وارد می شود تا در صورت وجود هر گونه مشکل کیفـی بـرای کـلاف یـا عدم تطابق با دستور کار از مصرف آن جلوگیری شود. در صورت صحت کلاف و مصـرف آن ، بلافاصـله شـماره کـلاف اختصاص یافته به آن کلاف به سرپرست دستگاه اعلام می گردد و بر این اساس سرپرست دستگاه و کـلاف گـذار بـا هماهنگی یکدیگر ، تک تک لوله ها را شماره گذاری می کنند . پس از شماره گذاری تک تک لوله ها و مشخص شدن تعداد دقیق لوله حاصل از کلاف ، سرپرست دستگاه تعداد لوله را به کلاف گذار اعلام می نمایـد ، کـلاف گـذار تعـداد لوله واقعی را با تعداد لوله ای که سیستم ایجاد کرده است ، مقایسه کرده و کم بودن و یا زیاد بودن آنـرا در سیسـتم ، با ایجاد یا حذف لوله اصلاح می کند.

۳- بازرسی چشمی:

الف) برای سایز "2.375 و بالاتر: پس از مصرف کلاف، در انتهای خط نورد، لوله های تولیدی شماره گذاری و بازرسی چشمی خواهند شد و شماره هر لوله به همراه نتایج رد یا قبولی بازرسی چشمی و علت یا علل مردودی توسط اپراتور بازرسی چشمی در سیستم اطلاعات مدیریت ثبت می گردد.

بازرس چشمی به اپراتور تست تخت برای نمونه گیری های لازم مطابق سیستم به شرح ذیل اطلاع رسانی می نماید : ۱. اطلاع رسانی از اتمام نورد لوله ای که برای برش و انجام تست تخت از هر کلاف معین شده است .

۲. اطلاع رسانی از شماره لوله ای که برای برش نمونه و ارسال آن بـه آزمایشـگاه جهـت تسـت هـای آزمایشـگاهی در سیستم اطلاعات مدیریت معین شده است .

ب) برای لوله های با سایز کمتر از "2.375:

کد مدرک :WI-008

ويرايش:دو

دستورالعمل PHS



شركت گروه صنعتى سياهان

پس از نورد و شماره گذاری لوله ها ، توسط اپراتور بازرس چشمی تولید ، تک تک لوله ها چک و ثبت نتایج رد و قبول آنها در سیستم اطلاعات مدیریت بصورت بازه ای صورت می گیرد. همچنین اپراتور بازرسی چشمی شماره لوله ای که برای برش نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه جهت تست های آزمایشگاهی در سیستم معین شده است را به اپراتور تست تخت اعلام می کند .

تذكر: در صورتى كه لوله نياز به عمليات صافكن داشته باشد، مطابق دستورالعمل عمليات صافكن (WI-105) ، اقدامات لازم صورت مى گيرد.

۴- تست تخت:

در ایستگاه تست تخت اپراتور تست تخت تولید موظف است طبق طرح کیفیت مربوطه عمل نماید و اطلاعات آن را در سیستم اطلاعات مدیریت ثبت نماید .

تذکر : برای لوله های با سایز کمتر از "2.375 ، بسته بندی فله ای بعد از نورد و سایر ایستگاهها باید به گونه ای باشد که لوله های مربوط به هر کلاف در یک بسته جداگانه قرار گیرند .

سپس لوله به ایستگاه پلیسه گیری منتقل می گردد.

۵− یلیسه گیری:

پس از انجام عملیات پلیسه گیری ، نتایج هر لوله در سیستم ثبت می گردد.

- تست هیدرواستاتیک :

پس از انجام عملیات پلیسه گیری کلیه لوله ها به ایستگاه تست هیدرواستاتیک (HT) منتقل می شود و پس از انجام آزمون ، نتیجه رد یا تائید در سیستم توسط اپراتور دستگاه درج می گردد . همچنین در این ایستگاه اپراتور تست هیدرواستاتیک شماره پرسنلی خود، شماره لوله، زمان تست و مقدار فشار را در نرم افزار گراف وارد می نماید تا نتیجه گراف مربوطه اعم از تائید یا مردود بودن گراف ذخیره شود .

تذکر: هر لوله باید دارای گراف تست HT باشد و باید اپراتور از ذخیره گراف هر شاخه لوله اطمینان حاصل نماید. برای لوله های با سایز کمتر از "2.375 ثبت در سیستم بصورت بازه ای صورت می گیرد.همچنین در نرم افزار گراف به جای شماره لوله شماره کلاف ثبت می شود.)

$\cdot UT$ و ET -۷

در ایستگاههای UT و ET نیز همانند ایستگاه تست هیدرواستاتیک نتیجه تائید یا مردودی لوله در آزمون مربوطه توسط اپراتورهای ET و ET در سیستم ثبت میگردد. (برای لوله های با سایز کمتر از "2.375 ثبت در سیستم بصورت بازه ای صورت می گیرد.)

الزرسي نهائي ("2.375 به بالا):

بازرسی نهایی مطابق با مطابق با دستورالعمل عملیات تکمیل (WI-014) انجام می گردد و نتایج آن در سیستم اطلاعات مدیریت ثبت می گردد .

کد مدرک :WI-008

ويرايش:دو

دستورالعمل PHS



شركت گروه صنعتي سپاهان

تبصره:

در صورتیکه لولهای در تست تخت مردود شد ، کلاف مربوط به آن لوله در سیستم مردود می گردد تا زمانیک نمونه مجدد از کلاف مربوطه گرفته شود. در صورت تائید بودن نمونه مجدد، لوله های کلاف مربوطه بسته بندی و به انبار انتقال می یابد، در غیر اینصورت (مردودی مجدد در تست تخت) لوله های مردود به ایستگاه بازیافت منتقل می گردند.

۹- بسته بندی محصول و صدور تگ پلی آرت:

صدور تگ پلی آرت توسط سرپرست تکمیل انجام می گردد. عملیات بسته بندی محصول مطابق با دستورالعمل عملیات تکمیل (WI-014) انجام می گردد.

۱۰- رادیوگرافی (RT) :

مطابق دستورالعمل آزمون راديوگرافي(RT) (WI-087) اجرا مي شود .

11- چیدمان محصول در انبار:

انبار محصول بر اساس تیپ محصول لوله ها را به نحوی چیدمان می نماید که اولاً دسترسی برای حمل و جابجائی و بارگیری امکان پذیر باشد ، ثانیاً شماره بسته های موجود در هر خرک ثبت و نگهداری می شود تا در زمان لازم به بازرس کیفیت ارائه شود. بازرس کیفیت با کنترل سوابق ، لوله ها و بسته های غیر قابل بارگیری و ارسال را شناسائی نموده و به انبار اعلام می نماید .

12-تهیه صور تجلسه ترخیص محصولات گاز شبکه و هماهنگی جهت بازرسی محموله:

- برای بازرسی توسط بازرس ، در ابتدا انبار محصول متراژ محموله آماده ارسال را به کارشناس تضمین کیفیت اعلام می نماید و بر این اساس پیش نویس صورتجلسه تدوین می گردد و برای رئیس بازرسی کیفیت ارسال می شود ، رئیس بازرسی کیفیت پیش نویس صورتجلسه را برای رئیس انبار محصول ، بازرس کیفیت و آزمایشگاه ارسال می کند ، سرپرست انبار محصول شماره بسته های مربوط به این محموله را به پرسنل بازرس کیفیت اعلام می نماید و بر این اساس ، بازرس کیفیت اقدام به گزارش گیری بسته های اعلام شده و اعلام شماره ذوب محموله به آزمایشگاه جهت تهیه مدارک آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه می نماید . رئیس آزمایشگاه مدارک را تهیه و به پرسنل بازرسی کیفیت ، اعلام می کند.
- تذکر : درصورت توافق بازرسی حین فرایند با مشتری ، لازم است مراتب توسط فروش به واحد های ذیربط اعلام شود. زمان پیش بینی تولید هر سفارش حداقل ۱۰ روز قبل از شروع تولید ، توسط رئیس برنامه ریزی تولید برنامه ریزی گردد تا هماهنگی برای حضور بازرس انجام پذیرد .

13- انجام بارگیری و تهیه یکینگ لیست:

سیستم مدیریت یکپارچه IMS کد مدرک :WI-008

ويرايش:دو

دستورالعمل PHS



شركت گروه صنعتي سپاهان

- انبار محصول بر اساس متراژ صورتجلسه اعلام شده ، محموله را مطابق با لیست PHS بـارگیری مـی کنـد و در هنگام بارگیری فرم پکینگ لیست را تهیه نموده و در سیستم اطلاعات مدیریت ثبت می نماید.

14- تهیه مدارک بازرسی:

- مدارک بازرسی شامل مدارک آزمایشگاهی ، لیست PHS بسته ها ، DVD گراف تست هیدرو استاتیک و سایر مستندات مورد درخواست بازرس، صورتجلسه ترخیص محصول و گواهی تطابق محصول می باشد . بازرس کیفیت پس از تهیه DVD مدارک مربوطه نسبت به ارسال آن برای رئیس بازرسی کیفیت اقدام نموده و رئیس بازرسی کیفیت کلیه مدارک بازرسی را تحویل بازرس می دهد.

? (Attachment) : پیوستها

ندارد

۷. تاریخچه تغییر مدارک:

تاريخ اصلاح	شرح اصلاح	شماره اصلاحيه	شماره بازنگری
94/04/74	بازنگری کلی دستورالعمل و اضافه نمودن محصولات زیر سایز "2.375 به دستورالعمل	٩٢٨	یک
۹۸/۰۷/۰۶	بازنگری کلی دستورالعمل	934	وع