سیستم مدیریت یکپارچه کد مدرک: WI-106

شماره ويرايش: يک

دستورالعمل عملیات حرارتی فرآیند جوشکاری ERW



تهیه کنندگان مدرک

مسئول گردآوری و تحقیق : محمدرضا نظری	تیم تهیه مدرک:	
تاریخ و امضاء :	احسان پورقاسمی ، مسعود شاهی ، محمد رضا نظری سید مهدی آباد و مهدی آقادادی	

تایید و تصویب

تاريخ – امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	
	رئیس کل بازرسی کیفیت	مسعود شاهى	تأييدكننده
	مدیر کیفیت و نماینده مدیریت	احسان پورقاسمى	تصویب کننده

شماره ابلاغیه مدرک:
تاريخ ابلاغ مدرك:

سیستم مدیریت یکپارچه IMS | کد مدرک: WI-106

دستورالعمل عملیات حرارتی فرآیند کدمدری: 106-جوشکاری ERW



شماره ویرایش: یک

1. هدف ودامنه کاربرد:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح مراحل عملیات حرارتی شبه نرمالایزینگ درزجوش و منطقه HAZ است.

2. دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این دستورالعمل در خصوص لوله های تولید شده به روش ERW می باشد .


3. مراجع:

- ISO / TS 29001 .1
 - ISO 9001 .2
 - IGS .3
 - IPS .4
 - API 5L .5
 - ASTM A53 .6
 - ISO 4885 .7
- METAL HANDBOOK4 .8

4. مفاهيم و تعاريف:

عملیات حرارتی است که شامل (normalizing heat treatment): نوعی عملیات حرارتی است که شامل آستینه کردن فولاد و سرد کردن آن در هوا به منظور ایجاد ساختار یکنواخت و ریزدانه فریت-پرلیت در فولاد می باشد.

جوش ERW: نوعی از روشهای جوشکاری است که در آن با استفاده از جریان الکتریکی که با تبدیل به فرکانس بالا (بالاتر از 100کیلو هرتز) و القای آن در سطح ورق و تمرکز در لبه ها، به دلیل مقاومت الکتریکی لبه ها، لبه های ورق حرارت دیده و به حالت خمیری می رسند و سپس توسط قالب های جوش در یکدیگر امتزاج پیدا می کنند و مواد زائد بصورت شره داخلی یا سرباره از لبه ها، به بیرون جریان پیدا می کنند.




سیستم مدیریت یکپارچه | IMS | | **WI-106** | **کد مدرک: WI-106**


دستورالعمل عملیات حرارتی فرآیند جوشکاری ERW



شماره ویرایش: یک

The Impedor concentrates the current, and thus the heat, into the edges of the tube. This uses minimum power to weld, and keeps the tube body cool.





5. مسئوليتها:

در این دستورالعمل مسئولیت های اجرایی برای سرپرستان دستگاههای نورد و رئیس نورد ذکر شده است که شرح آن در بند 6 تشریح شده است .

سیستم مدیریت یکپارچه | IMS **کد مدرک: WI-106**

دستورالعمل عملیات حرارتی فرآیند جوشکاری ERW



شماره ويرايش: يک

6. شرح اجرا:

(simulate a normalizing heat treatment): 6-1 عملیات حرارتی شبه نرمالایزینگ جوش

1-1-6 برای محصولات گاز شبکه با سطح تولید PSL1:پس از انجام عملیات جوشکاری HFW در خط نورد ، درزجوش و منطقه HAZ بصورت آرام در هوا خنک می گردد ، بگونه ای که ساختار عاری از هر گونه فاز مارتنزیت تمپر نشده می باشد.

شرح برای محصولات گاز شبکه با سطح تولید PSL2 : عملیات حرارتی شبه نرمالایزینگ جوش ، مطابق شرح فیل طرحریزی و اجرا می گردد:

برای کلیه سایزها (قطر لوله) بر اساس ترکیب شیمیایی و نمودار آهن و کربن ، دمای شبه نرمالایزینگ نمودن درزجوش و منطقه + 30 به بر اساس ترکیب شیمیایی و نمودار آهن و کربن ، دمای شبه نرمالایزینگ نمود و درزجوش و منطقه + 30 به به طول و عرض های مندرج در مشخصات فنی دستگاه نورد مشاهده و کنترل می شود. دستگاه نورد مشاهده و کنترل می شود.

حداکثر سرعت دستگاه نورد 3008 برابر 11 متر بر دقیقه و حداکثر سرعت دستگاه نورد 3010 برابر 14 متر بر دقیقه می باشد که این مقادیر براساس نتایج نمونه های آزمایشگاهی بهینه می گردد. بعد از انجام عملیات حرارتی، درزجوش و منطقه HAZ بصورت آرام در هوا خنک می گردد ، بصورتی که ساختار عاری از هر گونه فاز مارتنزیت تمپر نشده می باشد و حرارت در کل ضخامت نفوذ کرده باشد .



سیستم مدیریت یکپارچه <u>IMS</u> **کد مدرک: WI-106**


شماره ویرایش: یک

دستورالعمل عملیات حرارتی فرآیند جوشکاری ERW



6-2 ارزیابی:

اطمینان از کیفیت عملیات حرارتی درزجوش و منطقه HAZ محصولات با توجه به الزامات استاندارد محصول ، از طریق انجام آزمونهای مکانیکی از جمله کشش و سختی سنجی و آزمون های ماکروگرافی و متالوگرافی (بر اساس تعاریف و تواتر های آزمون ذکر شده در طرح های کنترل کیفیت یا استاندارد های داخلی) ، ایجاد می گردد.



7. مدارک مرتبط:

ندارد

8. تاریخچه تغییر مدارک

تاريخ اصلاح	شرح اصلاح	شماره اصلاحیه	شماره بازنگری
1400/10/12	تعیین دما و سرعت بهینه دستگاههای 3008 و 3010		1