## 스마트 오브젝트 정의


스마트 오브젝트는 ThinkDesign이 제공하는 매우 강력한 기능 중의 하나로 프로파일, 피쳐, 형상과 어셈블리를 통합적인 패키지로 정리할 수 있는 포괄적인 용어라 볼 수 있습니다. 이 단계에서는 피쳐와 프로파일의 지오메트리를 사용한 스마트 오브젝트에 대해 소개합니다.

## TABLE OF CONTENTS

STEP 1: 프로파일 생성

STEP 2 : 스마트 오브젝트 재사용

## STEP 1: 프로파일 생성



1. **[파일 - 새 파일]** 명령을 실행하여 **[모델]**을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.




2. **[삽입 - 프로파일 - 2D]** 명령을 실행하여 프로 파일 모드로 변경합니다.

[**삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형**] 명령 을 실행합니다.

[X크기] - [140]

[Y크기] - [90]을 입력하여 [작업 평면 원점]에 그림과 같이 사각형을 삽입합니다.




3. 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이 동합니다.


[**삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 솔리드**] 명령을 실행합니다.


[프로파일] - 작성한 사각형 선택

[**깊이] - [50]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.









4. 솔리드 윗면을 더블 클릭하여 작업 평면으로 설정하고 [삽입 - 프로파일 - 2D] 명령을 실행하 여 프로파일 모드로 이동합니다.


[삽입 - 제도 - 평면 위에 옵셋] 명령을 실행하여 면을 클릭하고 [거리] - [25]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


5. [삽입 - 제도 - 선 - 2점] 명령을 실행합니다. 사각형 커브의 왼쪽 상단 코너점을 시작으로 그림의 치수와 같이 2개의 커브를 삽입합니다.

6. [삽입 - 프로파일 - 일치]를 실행하여 두 커브 의 끝 점을 클릭합니다.

7. 나머지 세 개의 코너에도 동일한 커브를 삽입하고 구속을 추가합니다.









8. [수정 - 프로파일 - 검사] 명령을 실행하여 프로파일 구속에 이상이 있는지 검사합니다.

9. 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이동합니다.

[삽입 - 솔리드 - 홀/기둥 - 심플 홀] 명령을 실행합니다.

[면] - 솔리드 상부면

[점] - 사각형 커브의 코너점

[쓰레드] 체크 해제

[홀 종류] - [심플]

[지름] - [15]

[확장] - [통과하여]로 설정하고 [적용] 버튼을 클 릭합니다.

10. 나머지 세 군데의 코너 점에도 동일한 홀을 삽입합니다.


11. **[삽입 - 솔리드 - 홀/기둥 - 심플 홀]** 명령을 재실행합니다.

[점] - 각도 커브의 끝점

[확장] - [깊이]


[지름] - [5]

[**깊이] - [8]**을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




12. **[보기 - 구동 치수 보이기]**를 실행하여 치수를 모두 표시합니다.


13. 치수 **[15]**를 더블 클릭하여 **[수식] - [Dia1]**을 입력하고 **[새로고침]** 버튼을 클 릭합니다.




14. 치수 **[5]**를 더블 클릭하여 **[수식] - [Dia2]**를 입력하고 **[새로고침]** 버튼을 클릭합니다.



15. 치수 [8]을 더블 클릭하여 [수식] - [Dep2]를 입력하고 [새로고침] 버튼을 클릭합니다.




16. 치수 **[25]**를 더블 클릭하여 **[수식]** - **[Offset]** 을 입력하고 **[새로고침]** 버튼을 클릭합니다.




17. 치수 **[20]**을 더블 클릭하여 **[수식] - [Rad]**를 입력하고 **[새로고침]** 버튼을 클릭합니다. 편의를 위해 각도 치수는 숨깁니다.



18. **[도구 - 스프레드 시트]** 명령을 실행합니다. **[Dia1]**이 있는 줄 번호 **[1]**을 클릭하고 **[지정]** 버튼을 클릭합니다.




19. 나머지 3개의 치수 **[15]**를 클릭하면 지정됩니다. **[Dia2], Dep2]**에도 동일하게 작업을 진행합니다.




20. 결과는 그림과 같습니다.


## STEP 2 : 스마트 오브젝트 재사용




1. [삽입 - 스마트 오브젝트 - 정의]를 실행하여 [이름] - [Many Holes]로 변경합니다.




2. [선택]을 클릭하여 치수와 프로파일을 모두 선택합니다. 선택된 피쳐는 총 13개입니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.




3. 히스토리 트리의 [SObj Many Holes]를 더블 클릭하여 확장하면 지정한 스마트 오브젝트 항목 이 표시됩니다.




4. [SObj Many Holes]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [다른 이름으로 저장]을 실행합니다.




5. [C₩로그인네임₩AppData₩Roaming₩think3₩t hinkdesing₩현재버전₩SO\_Libraries₩MySmartObjects] 폴더에 [MySmartObjects] 폴더를 새로 만들어 [파일 이름] - [Many Holes]를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.



6. 새 모델 창을 엽니다. 크기 **[210 x 225 x 50]**의 직육면체를 생성합니 다.



7. **[삽입 - 스마트 오브젝트 - 삽입]** 명령을 실행하고 **[Many Holes]**를 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



8. 솔리드 상부면을 선택하여 위치를 지정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

9. 결과는 그림과 같습니다.