son de caractère magnétiques sont

re  $\mu_0 H$ , exprimé e champ  $B_0$  créé e a été décrit au rbe B(H); on en

n » d'un ferromaaleurs de H une partie à croissance es de H, elle tend « aimantation à état de pureté de les valeurs de lature de 20°C.

+ M<sub>sat</sub>)

H

), b) B(H).

à la température =  $\mu_0 H$  de l'ordre étal, la saturation  $10^{-5}$  T, ce qui est

Tableau I. Les aimantations à saturation sont données pour 20°C.

	$M_{\text{sat}}$ $(A^*m^{-1})$	μ <sub>0</sub> M <sub>sat</sub> (T)	$T_f$ (K)	(K)
Fer	1,70·10 <sup>6</sup>	2,14	1 043	1 101
Cobalt	1,40.106	1,76	1 393	1 410
Nickel	0,48.106	0,60	631	650

La courbe représentant B(H) se déduit de la courbe  $\mu_0 M(H)$  en y ajoutant la variation linéaire  $\mu_0 H$ ; pour les grandes valeurs de H, elle tend vers une asymptote inclinée d'équation :  $B = \mu_0 H + \mu_0 M_{\rm sat}$  (fig. 1 b).

L'aimantation à saturation dépend de la température; elle décroît régulièrement si l'on chauffe le matériau, puis diminue rapidement et s'annule pour une température  $T_f$ , appelée « température de Curie ferromagnétique », au-delà de laquelle le matériau n'est plus ferromagnétique mais paramagnétique (fig. 2a):




Fig. 2. a) Variation de l'aimantation à saturation en fonction de la température pour  $T < T_f$ . b) Inverse de la susceptibilité paramagnétique en fonction de la température pour  $T_f < T$ .

Pour des températures nettement supérieures à  $T_f$ , la susceptibilité paramagnétique  $\chi$  suit une loi de Curie-Weiss :

$$\chi = \frac{C}{T - T_p},$$

où C est une constante et  $T_p$  une température appelée « température de Curie paramagnétique »; elle est légèrement supérieure à  $T_f$  (fig. 2 b); les températures  $T_f$  et  $T_p$  sont données dans le tableau I pour le fer, le cobalt et le nickel.

## 2-3. Perméabilité magnétique

Par définition la perméabilité magnétique  $\mu$  est égale, pour les matériaux isotropes, au quotient B/H.