


电机与拖动课件之三

直流电机电力拖动





2.1 电力拖动系统的运动方程和负载转矩特性

2.2 他励直流电动机的机械特性

- 2.3 他励直流电动机的起动
- 2.4 他励直流电动机的制动
- 2.5 他励直流电动机的调速
- 2.6 串励直流电动机的电力拖动

直流电动机的机械特性是指电动机在电枢电压U、励磁电流 I_{f} 、电枢回路电阻 R_{a} + R_{Ω} 为恒值的条件下,

即电动机处于稳态运行时,电动机的转速与电磁转矩之间的关系: $n = f(T_{mn})$

电枢感应电动势: $E_{a} = C_{\rho} \Phi n$

$$E_{\rm a} = C_e \Phi n$$


电磁转矩:
$$T_{em} = C_T \Phi I_a$$

电枢电路电压平衡方程:

$$U = E_a + RI_a$$
 $R = R_a + R_O$

故电动机机械特性方程

$$n = \frac{U}{C_E \Phi} - \frac{R_a}{C_E C_T \Phi^2} T_{em}$$



他励直流电动机电路原理图





2.2他励直流电动机的机械特性 2.2.1 机械特性的表达式

机械特性方程:


$$n = \frac{U}{C_E \Phi} - \frac{R_a}{C_E C_T \Phi^2} T_{em} = n_0 - \beta T_{em}$$


 $n_0 = \frac{U}{C_0 \Phi}$ 理想空载转速:

实际的空载转速: $n_0' = \frac{U}{C_0\Phi} - \frac{R}{C_0C_T\Phi^2}T_0$

负载转矩为T时的转速降: $\Delta n = \frac{R}{C C_T \Phi^2} T = \beta T$

β-机械特性曲线的斜率





他励直流电动机的机械特性



一、固有机械特性

固有机械特性: 当电枢上加额定电压 $U=U_N$ 、气隙每极磁通为额定磁通 $\phi=\phi_N$ 、电枢回路不串任何电

阻 $R = R_a$ 时的机械特性。

固有机械特性方程式:


$$n = \frac{U_{\rm N}}{C_e \Phi_{\rm N}} - \frac{R_{\rm a}}{C_e C_T \Phi_{\rm N}^2} T$$

(1)由于 R_a 很小,斜率 $\beta = \frac{R_a}{C_e C_T \Phi_N^2}$ 很小特性较平,习惯上称为硬特性。

(2)当
$$T = 0$$
时, $I_a = 0$ $E_a = U_N$

(3)当
$$T = T_N$$
时, $n = n_N$

额定转速降: $\Delta n_{\rm N} = n_{\rm 0} - n_{\rm N} = \beta T_{\rm N}$



他励电动机的固有机械特性



二、人为机械特性

当改变 U或 R_a 或 Φ 得到的机械特性称为人为机械特性。


1、电枢串电阻时的人为特性

保持 $U = U_N$, $\Phi = \Phi_N$ 不变,只在电枢回路中串入电阻 R_S 的人为特性。

$$n = \frac{U_N}{C_E \Phi_N} - \frac{R_a + R_S}{C_E C_T \Phi_N^2} T_{em}$$

特点: 1) n_0 不变, β 变大;

β 越大, 特性越软。







二、人为机械特性


2、降低电枢电压时的人为特性

保持 $R = R_a$, $\Phi = \Phi_N$ 不变,只改变电枢电压时的人为特性:

$$n = \frac{U}{C_E \Phi_N} - \frac{R_a}{C_E C_T \Phi_N^2} T_{em}$$

特点: 1) n_0 随 U 变化, β 不变;

2) U不同, 曲线是一组平行线。





二、人为机械特性


3、减弱励磁磁通时的人为特性

保持 $R = R_a$, $U = U_N$ 不变,只改变励磁回路调节电阻 R_{Sf} 的人为特性:

$$n = \frac{U_N}{C_E \Phi} - \frac{R_a}{C_E C_T \Phi^2} T_{em}$$

特点: 1) 弱磁, n_0 增大;

2) 弱磁, β 增大





2.2他励直流电动机的机械特性 2.2.3 机械特性求取



一、固有特性的求取

$$n = \frac{U_{\rm N}}{C_e \Phi_{\rm N}} - \frac{R_{\rm a}}{C_e C_T \Phi_{\rm N}^2} T$$

- \triangleright EXEL P_N , U_N , I_N , n_N
- ightharpoonup 求两点:理想空载点 $(T_{em}=0,n=n_0)$ 和额定运行点 $(T_{em}=T_N,n=n_N)$ 。

二、人为特性的求取

- ightharpoonup 在固有机械特性方程 $n = n_o \beta T_{em}$ 的基础
- 上,根据人为特性所对应的参数 R_s 或 U 或 Φ 变化,

重新计算 n_0 和 β ,然后得到人为机械特性方程式。

计算固有机械特性的具体步骤:

(1)估算
$$R_a$$
: $R_a = (\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}) \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2}$

(2)计算
$$C_E \Phi_N$$
和 $C_T \Phi_N$: $C_E \Phi_N = \frac{U_N - R_a I_N}{n_N}$

$$C_T \Phi_N = 9.55 C_E \Phi_N$$

(3)计算理想空载点:
$$T_{em} = 0, n_0 = \frac{U_N}{C_E \Phi_N}$$

(4)计算额定工作点:
$$T_N = C_T \Phi_N I_N, n = n_N$$



【例2.2.1】一台他励直流电动机的铭牌数据为 P_N =5.5kW, U_N =110V, I_N =62A, n_N =1000r/min. 求: (1) 求固有机械特性方程式; (2)实际空载转速n'。

解: (1)求固有机械特性方程式先估算 $R_{\rm o}$

$$R_a = \frac{1}{2} \times \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2} = \frac{1}{2} \times \frac{110 \times 62 - 5500}{62^2} \Omega = 0.172\Omega$$

$$C_E \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{110 - 62 \times 0.172}{1000} = 0.099$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_E \Phi_N} = \frac{110}{0.099} r / \min = 1111 r / \min$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_E \Phi_N} = \frac{110}{0.099} r / \min = 1111 r / \min$$

固有特性方程式为

$$n = n_0 - \beta T_{em} = (1111-1.84T_{em})r/\min$$





 $C_T \Phi_N = 9.55 C_F \Phi_N = 9.55 \times 0.099 = 0.945$

 $\beta = R_a / (C_E \Phi_N \cdot C_T \Phi_N) = \frac{0.172}{0.000 \times 0.045} = 1.84$

【例2.2.1】一台他励直流电动机的铭牌数据为 P_N =5.5kW, U_N =110V, I_N =62A, n_N =1000r/min. 求: (1)求固有机械特性方程式; (2)实际空载转速 n'_0

(2)实际空载转速n'0

$$T_{emN} = C_T \Phi_N I_N = 0.945 \times 62N \cdot m = 58.6N \cdot m$$

额定负载转矩:
$$T_{LN} = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \times \frac{5500}{1000} N \cdot m = 52.5 N \cdot m$$

空载转矩:
$$T_0 = T_{emN} - T_{LN} = (58.6 - 52.5)N \cdot m = 6.1N \cdot m$$

实际空载转速:
$$n_0' = n_0 - \beta T_0 = (1111 - 1.84 \times 6.1)r/\min = 1100r/\min$$



【例2.2.2】一台他励直流电动机的铭牌数据为 P_N =22kW, U_N =220V, I_N =116A, n_N =1500r/min. 求: (1)求固有机械特性方程式; (2)电枢串入电阻 R_s =0.7 Ω 时的人为特性; (3)电源电压降至110V时的人为特性; (4)磁通减弱至2/3 Φ_N 时的人为特性; (5)当负载转矩为额定转矩时,要求电动机以n=1000r/min的速度运转,试问有几种可能的方案,并分别求出它们的参数。

解: (1)固有特性方程式

$$R_a = \frac{2}{3} \times \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2} = \frac{2}{3} \times \frac{220 \times 116 - 22000}{116^2} \Omega = 0.175 \Omega$$

$$C_E \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 116 \times 0.175}{1500} = 0.133$$
 $C_T \Phi_N = 9.55 C_E \Phi_N = 9.55 \times 0.133 = 1.27$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_E \Phi_N} = \frac{220}{0.133} r / \min = 1654 r / \min$$

$$\beta = R_a / (C_E \Phi_N \cdot C_T \Phi_N) = \frac{0.175}{9.55 \times 0.133^2} = 1.04$$

固有特性方程式为 $n = n_0 - \beta T_{em} = (1654-1.04T_{em})r/\min$

理想空载点数据为 $T_{em}=0$ $n=n_0=1654r/\min$

额定工作点数据为 $n=n_{N}=1500r/\min$ $T_{emN}=C_{T}\Phi_{N}I_{N}=1.27\times116N\cdot m=147.3N\cdot m$ 连接这两点,得出固有特性





【例2.2.2】一台他励直流电动机的铭牌数据为 P_N =22kW, U_N =220V, I_N =116A, n_N =1500r/min. 求: (1)求固有机械特性方程式; (2)电枢串入电阻 $R_s=0.7\Omega$ 时的人为特性; (3)电源电压降至110V时的人为特性; (4)磁通减弱至2/3 $Φ_N$ 时的人为特性; (5)当负载转 矩为额定转矩时,要求电动机以n=1000r/min的速度运转,试问有几种可能的方案,并分别求出它们的参数。

(2)电枢串入电阻 $R_s=0.7\Omega$ 时的人为特性

$$n_0 = 1654r/\min$$
 不变, β 增大为
$$\beta' = (R_a + R_s)/9.55(C_E \Phi_N)^2 = \frac{0.175 + 0.7}{9.55 \times 0.133^2} = 5.18$$

人为特性为 $n = (1654-5.18T_{em})r/\min$

当 $T_{em} = T_N$ 时,有 $n = (1654-5.18 \times 147.3)r/\min = 891r/\min$

(3)电源电压降至110V时的人为特性

$$\beta = 1.04$$
 不变, n_0 变为 $n_0' = \frac{1}{2} \times 1654 r / \min = 827 r / \min$

人为特性为 $n = (827-1.04T_{em})r/\min$

当 $T_{em} = T_N$ 时,有 $n = (827-5.18 \times 147.3)r/\min = 674r/\min$





【例2.2.2】一台他励直流电动机的铭牌数据为 $P_{
m N}$ =22kW, $U_{
m N}$ =220V, $I_{
m N}$ =116A, $n_{
m N}$ =1500r/min. 求: (1)求固有机械特性方程式; (2)电枢串入电阻 $R_s=0.7\Omega$ 时的人为特性; (3)电源电压降至110V时的人为特性; (4)磁通减弱至2/3 $Φ_N$ 时的人为特性; (5)当负载转 矩为额定转矩时,要求电动机以n=1000r/min的速度运转,试问有几种可能的方案,并分别求出它们的参数。

(4)磁通减弱至 $2/3 \Phi_N$ 时的人为特性

$$n$$
和 β 均发生变化,有 $n_0'' = \frac{U_N}{\frac{2}{3}C_E\Phi_N} = \frac{220}{\frac{2}{3}\times0.133}r/\min = 2481r/\min$ $\beta'' = \frac{R_a}{9.55\times(\frac{2}{3}C_E\Phi_N)} = \frac{0.175}{9.55\times\frac{2}{3}\times0.133}r/\min = 2.33r/\min$

人为特性为 $n = (2481-2.33T_{em})r/\min$ 当 $T_{em} = T_N$ 时,有 $n = (2481-2.33\times147.3)r/\min = 2138r/\min$

(5)当负载转矩为额定转矩时,要求电动机以n=1000 r/min的速度运转,可采用电枢串电阻或降低电源电压的方法来实现。

当电枢回路串入Rs时, β 变化,n=1000 r/min、 T_N =147.3N.m代入机械特性 1000 = 1654- β "×147.3 得 β "=4.44

应串入的电阻值为 $R_s = 9.55(C_E\Phi_N)^2\beta''' - R_a = (9.55 \times 0.133^2 \times 4.44 - 0.175)\Omega = 0.575\Omega$

当电压下降时
$$1000 = \frac{U}{0.133}$$
 -1.04×147.3 解得电压应降至 U =153.4 V






小结


1、机械特性
$$E_{\rm a}=C_e\Phi n$$
 $T_{em}=C_T\Phi I_{\rm a}$ $U=E_{\rm a}+RI_{\rm a}$ $n=\frac{U}{C_{\rm E}\Phi}-\frac{R_a}{C_EC_T\Phi^2}T_{em}=n_0-\beta T_{\rm em}$ n_0

他励直流电动机的机械特性


理想空载转速、实际空载转速、转速降

2、固有: 电压为额定电压, 磁通为额定磁通, 电枢回路不串任何电阻





 $U_1 < U_N$



3、机械特性求取 $= \begin{cases} (1) 估算 R_a: R_a = (\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}) \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2} \\ (2) 计算 C_E \Phi_N 和 C_T \Phi_N: C_E \Phi_N = \frac{U_N - R_a I_N}{n_N} C_T \Phi_N = 9.55 C_E \Phi_N \end{cases}$ $(3) 计算理想空载点: T_{em} = 0, n_0 = \frac{U_N}{C_E \Phi_N}$

(4)计算额定工作点: $T_N = C_T \Phi_N I_N, n = n_N$

人为特性的求取

 \triangleright 在固有机械特性方程 $n = n_{\theta} - \beta T_{em}$ 的基础上,根据人为特性所对应的参数 R_s 或U或 Φ 变化,重新计算 n_0 和 β ,然