

Guide de Diagnostic Réseau Industriel

Machine / Système : Réseau Industriel (OT Network)

1. Architecture réseau

Le réseau industriel est segmenté en 3 zones :

- Zone IT (bureaux) : VLAN 10 — 192.168.10.0/24
- Zone OT (automates, SCADA) : VLAN 20 — 192.168.20.0/24
- Zone DMZ (serveurs de données) : VLAN 30 — 192.168.30.0/24

Le pare-feu Fortinet 60F assure l'isolation entre les zones.

2. Diagnostic de connectivité

Étape 1 : Ping de l'automate S7 (192.168.20.10)

```
> ping 192.168.20.10 -n 100
```

Résultat attendu : 0% perte, latence < 1ms.

Étape 2 : Test de la liaison SCADA

Ouvrir WinCC !' Connexion !' Vérifier OPC-UA Endpoint.

Étape 3 : Vérification switch réseau

Console Cisco : show interfaces status — vérifier ports en erreur-disable.

3. Pannes fréquentes

Panne : Perte de communication automate-SCADA.

Diagnostic : Vérifier câble Ethernet, port switch, adresse IP automate (écran HMI), firmware automate.

Panne : Alarmes "Timeout" sur SCADA.

Diagnostic : Charge réseau excessive (>60%) — analyser trafic avec Wireshark, identifier storm de broadcast.

Panne : Accès VPN impossible depuis bureau.

Diagnostic : Vérifier certificat VPN (expiration), profil utilisateur Active Directory, règle pare-feu.

4. Contacts support

Responsable réseau IT : poste interne 3201

Support automates Siemens : hotline +33 1 70 70 70 00

Support SCADA Wonderware : ticket portal.wonderware.com

Astreinte réseau (H24) : poste 3999



