
Esercizi di Elettrotecnica

Circuiti magnetici

Esercizio n. 1



$$l_1 = 24 \text{ cm}$$

 $l_2 = 16 \text{ cm}$
 $d_1 = 3 \text{ cm}$
 $d_2 = 2 \text{ cm}$
 $d_3 = 1.5 \text{ cm}$
 $d_4 = 4 \text{ cm}$
 $h = 2 \text{ cm}$
 $\mu = 2.10^{-3} \text{ H/m}$
 $N = 180$
 $i = 600 \text{ mA}$

Il nucleo ha sezione rettangolare e spessore costante h. Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare l'induttanza, il flusso Φ e i valori dell'induzione magnetica nei quattro lati del nucleo.

Risultati

$$L = 36 \,\mathrm{mH}$$

$$\Phi = 0.12 \text{ mWb}$$


$$B_1 = 200 \,\mathrm{mT}$$

$$B_2 = 300 \,\mathrm{mT}$$
 $B_3 = 400 \,\mathrm{mT}$ $B_4 = 150 \,\mathrm{mT}$

$$B_3 = 400 \,\mathrm{mT}$$

$$B_4 = 150 \,\mathrm{mT}$$

Esercizio n. 2



$$\begin{split} r &= 8 \text{ cm} \\ S &= 2 \text{ cm}^2 \\ \mu &= 1000 \cdot \mu_0 \\ \mu_0 &= 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m} \\ N &= 100 \\ i &= 1 \text{ A} \\ \delta &= 0.5 \text{ mm} \end{split}$$

L'avvolgimento è disposto su un nucleo toroidale di materiale ferromagnetico con permeabilità u. Il raggio medio del nucleo è r e l'area della sezione trasversale è S. Il mezzo circostante ha permeabilità μ_0 . Determinare la riluttanza \mathcal{R} del nucleo e il flusso Φ . Determinare, inoltre, i valori assunti dalla riluttanza e dal flusso se nel nucleo viene praticato un traferro di lunghezza δ.

Risultati


$$\Re = 2 \cdot 10^6 \text{ H}^{-1}$$

$$\Phi = 50 \mu Wb$$

$$\Re' = 3.99 \cdot 10^6 \text{ H}^{-1}$$

$$\Phi' = 25.08 \mu Wb$$

Esercizio n. 3



$$l = 8 \text{ cm}$$

 $S = 4 \text{ cm}^2$
 $\mu = 2 \cdot 10^{-3} \text{ H/m}$
 $N = 90$
 $i = 2 \text{ A}$


Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare l'induttanza e il flusso Φ .

Risultati

$$L = \frac{\mu SN^2}{2I} = 27 \text{ mH}$$

$$L = \frac{\mu SN^2}{2l} = 27 \text{ mH}$$
 $\Phi = \frac{\mu SNi}{6l} = 0.3 \text{ mWb}$

Esercizio n. 4



Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare l'induttanza e i flussi Φ_1 e Φ_2 .


Risultati

$$L = 12.8 \text{ mH}$$

$$\Phi_1 = 118.8 \,\mu \text{Wb}$$

$$\Phi_2 = 9.146~\mu Wb$$

Esercizio n. 5



$$l = 20 \text{ cm}$$

$$S = 4 \text{ cm}^2$$

$$\mu = 5 \cdot 10^{-3} \text{ H/m}$$

$$N_1 = 150$$

$$N_2 = 50$$


Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti e il valore del flusso Φ per $i_1 = i_2 = 1A$.

Risultati

$$L_{1} = \frac{4\mu S N_{1}^{2}}{15l} = 60 \text{ mH} \qquad L_{2} = \frac{2\mu S N_{2}^{2}}{5l} = 10 \text{ mH} \qquad M = -\frac{\mu S N_{1} N_{2}}{5l} = -15 \text{ mH}$$

$$\Phi = \frac{\mu S (N_{1} i_{1} + 3N_{2} i_{2})}{15l} = 0.2 \text{ mWb}$$

Esercizio n. 6



$$l = 15 \text{ cm}$$


 $S = 3 \text{ cm}^2$
 $\mu = 5 \cdot 10^{-3} \text{ H/m}$
 $N = 60$

Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare l'induttanza dell'avvolgimento.

Risultato

$$L = \frac{2\mu SN^2}{3l} = 24 \text{ mH}$$

Esercizio n. 7




Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare l'induttanza dell'avvolgimento.

Risultato

$$L = \frac{\mu SN^2}{2I} = 18 \text{ mH}$$

Esercizio n. 8




Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.

Risultati

$$L_1 = \frac{15\mu SN_1^2}{56l}$$
 $L_2 = \frac{2\mu SN_2^2}{7l}$ $M = \frac{\mu SN_1N_2}{14l}$

Esercizio n. 9




Nell'ipotesi che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei tre avvolgimenti.

Risultati

$$L_{1} = \frac{6\mu S N_{1}^{2}}{23l} \qquad L_{2} = \frac{8\mu S N_{2}^{2}}{23l} \qquad L_{3} = \frac{4\mu S N_{3}^{2}}{23l}$$

$$M_{12} = \frac{5\mu S N_{1} N_{2}}{23l} \qquad M_{13} = -\frac{\mu S N_{1} N_{3}}{23l} \qquad M_{23} = \frac{3\mu S N_{2} N_{3}}{23l}$$

Esercizio n. 10



Assumendo che la permeabilità µ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita e che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.

Risultati


$$L_1 = \frac{2N_1^2}{3\Re_2}$$

$$L_2 = \frac{2N_2^2}{3\Re_0}$$

$$M = \frac{N_1 N_2}{3 \Re_0}$$

$$L_{1} = \frac{2N_{1}^{2}}{3\Re_{0}}$$
 $L_{2} = \frac{2N_{2}^{2}}{3\Re_{0}}$ $M = \frac{N_{1}N_{2}}{3\Re_{0}}$ $\left(\Re_{0} = \frac{\delta}{\mu_{0}S}\right)$

Esercizio n. 11



Assumendo che la permeabilità µ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita e che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.

Risultati


$$L_1 = \frac{N_1^2}{3\Re_c}$$

$$L_2 = \frac{2N_2^2}{3\Re_a}$$

$$M = -\frac{N_1 N_2}{3\mathfrak{R}_0}$$

$$L_2 = \frac{2N_2^2}{3\Re_0} \qquad M = -\frac{N_1N_2}{3\Re_0} \qquad \left(\Re_0 = \frac{\delta}{\mu_0 S}\right)$$


Esercizio n. 12



Assumendo che la permeabilità µ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita e che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare l'induttanza dell'avvolgimento.

$$L = \frac{2(N_1^2 + N_2^2 + N_3^2 + N_1N_2 + N_1N_3 - N_2N_3)}{3\Re_0} \qquad \left(\Re_0 = \frac{\delta}{\mu_0 S}\right)$$

Esercizio n. 13




Assumendo che la permeabilità μ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita e che i flussi di dispersione siano trascurabili, determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.

Risultati

$$L_1 = \frac{6N_1^2}{7\mathcal{R}_0} \qquad \qquad L_2 = \frac{6N_2^2}{7\mathcal{R}_0} \qquad \qquad M = \frac{N_1N_2}{7\mathcal{R}_0} \qquad \qquad \left(\mathcal{R}_0 = \frac{\delta}{\mu_0 S}\right)$$

Esercizio n. 14




Assumendo che la permeabilità μ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \mathcal{R}_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti e i flussi Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 .

Risultati

 $L_1 = 12 \text{ mH}$ $L_2 = 32 \text{ mH}$ M = -8 mH $\Phi_1 = -40 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_2 = 280 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_3 = 240 \,\mu\text{Wb}$

Esercizio n. 15




Assumendo che la permeabilità μ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \mathcal{R}_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.

Risultati

 $L_1 = 48 \text{ mH}$ $L_2 = 12 \text{ mH}$ M = 16 mH $\Phi_1 = 200 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_2 = 600 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_3 = 100 \,\mu\text{Wb}$

Esercizio n. 16



$$\begin{split} \Re_0 &= 0.5 \cdot 10^6 \ H^{-1} \\ N_1 &= 300 \\ i_1 &= 0.5 \ A \\ N_2 &= 450 \\ i_2 &= 0.1 \ A \end{split}$$

Assumendo che la permeabilità u del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \mathcal{R}_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti e i flussi Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 , Φ_4 .

Risultati

$$L_1 = 75 \,\mathrm{mH}$$

$$L_2 = 270 \, \text{mH}$$

$$M = 45 \,\mathrm{mH}$$


$$L_1 = 75 \text{ mH}$$
 $L_2 = 270 \text{ mH}$ $M = 45 \text{ mH}$ $\Phi_1 = -140 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_2 = 110 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_3 = 10 \,\mu\text{Wb}$ $\Phi_4 = 20 \,\mu\text{Wb}$

$$\Phi_2 = 110 \,\mu\text{Wb}$$

$$\Phi_3 = 10 \,\mu\text{Wb}$$

$$\Phi_4 = 20 \,\mu\text{W}$$

Esercizio n. 17



Assumendo che la permeabilità u del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \mathcal{R}_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei tre avvolgimenti.

Risultati

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}_0}$$

$$L_2 = \frac{3N_2^2}{2\Re_0}$$

$$L_3 = \frac{N_3^2}{2\Re_0}$$


$$L_{1} = \frac{N_{1}^{2}}{\Re_{0}} \qquad L_{2} = \frac{3N_{2}^{2}}{2\Re_{0}} \qquad L_{3} = \frac{N_{3}^{2}}{2\Re_{0}}$$

$$M_{23} = -\frac{N_{1}N_{2}}{\Re_{0}} \qquad M_{13} = 0 \qquad M_{23} = \frac{N_{2}N_{3}}{2\Re_{0}}$$

$$M_{13}=0$$

$$M_{23} = \frac{N_2 N_3}{2 \Re_0}$$

Esercizio n. 18



Assumendo che la permeabilità µ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \Re_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.


Risultati

$$L_1 = \frac{2N^2}{3\Re_0}$$

$$L_2 = \frac{14N^2}{3\Re_0} \qquad M = \frac{N^2}{3\Re_0}$$

$$M = \frac{N^2}{3\Re_0}$$

Esercizio n. 19



Assumendo che la permeabilità μ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \Re_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.


Risultati

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\Re_0}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{\Re_0}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{\Re_0} \qquad M = \frac{N_1 N_2}{\Re_0}$$

Esercizio n. 20



Assumendo che la permeabilità µ del materiale ferromagnetico sia praticamente infinita, che i flussi di dispersione siano trascurabili e che tutti i traferri abbiano riluttanza uguale a \Re_0 , determinare i coefficienti di auto e mutua induzione dei due avvolgimenti.

Risultati

$$L_1 = \frac{5N_1^2}{4\Re_0}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{\mathcal{R}_0}$$

$$L_{2} = \frac{N_{2}^{2}}{\Re_{0}} \qquad M = -\frac{N_{1}N_{2}}{2\Re_{0}}$$