מטלה PLC 2- קבוצה 3

מאי מלול, ליטל סרוסי, ליטל שייניס ואגדה אולשטין

הקדמה ומטרות הפרויקט

מטרת הפרויקט הינה תרגול של תכנות בקרים. נדרשנו לממש מערכת ייצור של בקר דיאגרמת סולם.כתבנו קוד בתוכנת GX Works2 שמדמה תהליך של ייצור שוקולד מסוגים שונים, קיבלנו הנחיות של תהליך ייצור השוקולד, אשר מתאר את רצף השלבים בתהליך, כאשר בכל שלב ישנן פעולות שונות וביניהן המסה, יציקה, מילוי קרם השוקולד, קירור ואריזה. נדרשנו לספור את מלאי המארזים ולהתייחס למקרי קיצון של המערכת.

הנחות יסוד

- ביצוע הפעולות נעשה לפי הסדר המתואר בקובץ ההוראות למפעיל.
 - מתגים שהורמו במהלך האיטרציה נשארים מורמים עד לסופה.
- בזמן תהליך היציקה, מילוי הקרם והקירור, בהם צריך להמתין זמן מה לביצוע התהליך, נמתין עד לכיבוי הנורה או לסיום ההבהוב על מנת להתקדם בייצור השוקולד.
 - נזין למערכת אך ורק מלאי חיובי -
 - בסיום כל איטרציה, לאחר סיום אריזת מארזי השוקולד נוריד את כל המתגים על מנת לבצע איטרציה חדשה.
 - לא נבצע לחיצה על כפתורים שלא מצוינות בהוראות.
 - כל עוד קיים מלאי והמשתמש אינו סיים את התהליך ביוזמתו יום העבודה ימשיך ותתחיל איטרציה חדשה.
- בבדיקת המלאי לפני תחילת תהליך הייצור נדרשת כמות חומרי גלם המספיקה לכמות הגבוה מבין השני סוגי השוקולדים.

תיאור מצבי הקיצון ושיטת הפתרון

- הזנת כמות חומר גלם נמוכה מהנדרש- במידה והמשתמש הזין בתחילת היום כמות חומר גלם קטנה מדי מהכמות הנדרשת לייצור של שני סוגי השוקולד (אגוזים ודובאי), המערכת תתאפס ולא יתחיל תהליך הייצור.
- במידה והמשתמש ירצה להתחיל לבצע פעולות בסדר שונה הוא לא יוכל לעשות זאת. כיוון שכל פעולה נאכפת על ידי נורות עזר שבודקות שהתהליך הקודם הסתיים לפני תחילתו של התהליך הבא.
 - במידה והמשתמש ילחץ על מתגים או כפתורים שאינם חלק מהוראות המפעיל לא יקרה שום דבר בתוכנית כיוון שהקוד מכיל אך ורק את המתגים הרלוונטיים לביצוע התהליך בשלבים מוגדרים היטב אחד אחרי השני.

טבלת תיאור המשתנים

מתגים/לחצנים

Data Type	Description	Label Name	Device
Bit	בהפעלת המתג	StartDay	X007
	מתחיל יום עבודה		
Bit	בהפעלת המתג יום	EndDay	X005
	העבודה מסתיים		
Bit	בהפעלת המתג	MeltingStart	X001
	מועבר שוקולד		
	ממיכל המלאי		

	למיכל ההמסה והמערכת תתחיל בהמסה		
Bit	חיישן שמזהה שטמפרטורת מיכל ההמסה מגיעה ל45 מעלות ומורה על סיום תהליך ההמסה	Sens45	X002
Bit	בתהליך היציקה, חיישן המזהה שסט 4 התבניות הריקות נמצאות במיקום המיועד	MoldingSense	X003
Bit	בתהליך המילוי בלחיצה על הכפתור תתבצע דגימה של Analog Input1 לבחירת סוג השוקולד	Sample	X004
Bit	בתהליך הקירור טבלאות השוקולד הממולא יועברו למערכת הקירור	Cooling	X006
Bit	אריזת טבלת שוקולד בודדת	OnePack	X000

<u>נורות</u>

Data Type	Description	Label Name	Device
Bit	דולקת לאורך כל יום העבודה	WorkingLight	Y007
Bit	דולקת לאורך תהליך ההמסה	MeltingLight	Y001
Bit	דולקת לאורך תהליך היציקה	MoldingLight	Y002
Bit	מהבהבות בזמן תהליך המילוי	FillingLight1	Y003
Bit	מהבהבות בזמן תהליך המילוי	FillingLight2	Y004
Bit	דולקת לאורך תהליך הקירור	CoolingLight	Y006
Bit	בסיום אריזת טבלת השוקולד הראשונה במארז, יש להדליק את הנורה ובסיום אריזת כל המארז (4 שוקולדים)	PackingLight	Y005

<u>נורות עזר</u>

Data Type	Description	Label Name	Device
Bit	מונע מהמשתמש	InsertedValue	M001
	להזין קלטי מלאי		
	אחרי שהתחיל יום		
	העבודה		
Bit	מסמן שהתחיל יום	DayStarted	M002
	העבודה		
Bit	מסמן שחסר כמות	OutOfStock	M003
	במלאי		
Bit	מסמן שיום העבודה	DayEnded	M004
	הסתיים		
Bit	מסמן שתהליך	TransferDone	M007
	העברת השוקולד		
D.,	הסתיים .		14000
Bit	מסמן שתהליך	MeltingDone	M008
D:1	ההמסה הסתיים		14000
Bit	מסמן שהעברת	MoldsTransfer	M009
	השוקולד לתבניות		
D:t	התבצעה	Malea MiseNissta	M040
Bit	מסמן הכנת שוקולד	MakeMixNuts	M010
Bit	קרם אגוזים	MakeDubai	M011
DIL	מסמן הכנת שוקולד דובאי	MakeDubai	IVIUTI
Bit	ו ובאי מסמן שתהליך	FillingDone	M016
DIL	מטמן שונהלין המילוי הסתיים	FillingDone	IVIOTO
	ומסיים את ההבהוב ומסיים את ההבהוב		
	של נורות Y4ı Y3 ו		
Bit	מדליקה את מעגל	Blink	M000
	מריז קרו אונ מעגז ההבהוב מחדש בין	Dillik	IVIOOO
	נורות Y4ı Y3 נורות		
Bit	מסמן את סיום	CoolingTransfer	M017
	מסנון אוניטיום העברת השוקולד		1010 17
	ממיכל המילוי למיכל		
	הקירור		

<u>רג'יסטרים</u>

Data Type	Description	Label Name	Device
FLOAT	כמות מלאי מארזים	PacketReg	D1100
FLOAT	כמות שוקולד במלאי בתחילת	ChocolateToday	D1102
	היום		
FLOAT	כמות אגוזים במלאי בתחילת היום	NutsToday	D1104
FLOAT	כמות פיסטוק במלאי בתחילת היום	FistokToday	D1106

FLOAT	כמות שערות קדאיף במלאי בתחילת היום	KadaifToday	D1108
FLOAT	כמות השוקולד במלאי	D1110	
FLOAT	כמות האגוזים במלאי	TotalNuts	D1112
FLOAT	כמות הפיסטוק במלאי	TotalFistok	D1114
FLOAT	כמות שערות הקדאיף במלאי	TotalKadaif	D1116
FLOAT	מיכל ההמסה	MeltingTank	D1118
FLOAT	העברת השוקולד ממיכל ההמסה לארבע תבניות	FourMolds	D1120
FLOAT	שומר את הערך של השעון האנלוגי לבחירת סוג השוקולד	ConvertAnalog	D1200
FLOAT	שומר את בחירת סוג השוקולד של המשתמש לאחר המרה	UserChoice	D1122
FLOAT	מיכל אילו מועברים רכיבי השוקולד	FillingTank	D1124
FLOAT	מיכל הקירור	CoolingTank	D1126
FLOAT	מיכל מארזים יומי	DailyPackets	D1130

<u>טיימרים</u>

Data Type	Description	Label Name	Device
Bit	סופר זמן של 4	InMolding	TC1
Bit	שניות, אורך תהליך	MoldingFinished	TS1
	היציקה		
Bit	סופר זמן של 5	Blink3	TC2
Bit	מילישניות של	StopLight3	TS2
	הבהוב נורה Y3	-	
Bit	סופר זמן של 5	Blink4	TC3
Bit	מילישניות של	StopLight4	TS3
	הבהוב נורה Y4		
Bit	ספירת 5 שניות של	BlinkingTimer	TC4
Bit	תהליך המילוי. בזמן	StopBlinkingTimer	TS4
	המילוי נורות Y3		
	וY4 מהבהבות.		

<u>מונים</u>

Data Type	Description	Label Name	Device
Bit	מונה את חבילות	PacketsCounter	CC1
Bit	השוקולד בשלב	StopPacketsCounter	CS1
	האריזה.		

<u>קבועים</u>

Data Type	Description	Label Name	ערך
FLOAT	כמות מינימלית של	MinChocolate	400
	שוקולד למארז		
FLOAT	כמות מינימלית של	MinNuts	100
	אגוזים למארז		
FLOAT	כמות מינימלית של	MinFistuk	120
	פיסטוק למארז		
FLOAT	כמות מינימלית של	MinCadaif	60
	שערות קדאיף		
	למארז		
FLOAT	זמן היציקה	MeltingTime	4
FLOAT	בדיקת ערך אנלוגי	Min5	5
	קטן או שווה לחמש		
	לייצור מיקס אגוזים		
	ואחרת לייצור		
	שוקולד דובאי		
FLOAT	כמות האגוזים	Count100	100
	והפיסטוק במארז		
	שוקולד אגוזים		
FLOAT	כמות האגוזים	Constant20	20
	במארז שוקולד		
EL 0.4 E	דובאי	0 1 1100	400
FLOAT	כמות הפיסטוק	Constant120	120
	במארז שוקולד		
FLOAT	דובאי	0 1 100	20
FLOAT	כמות השערות	Constant60	60
	קדאיף במארז		
\\/ord	שוקולד דובאי	Constant	5
Word	זמן ההבהוב של	Constant5	Э
Word	נורה Y4ı Y3	DlinkingTime	50
	זמן תהליך המילוי	BlinkingTime	50 30
Word Word	זמן הקירור	CoolingTime	4
VVOIG	מספר המארזים במיכל האריזה	Packing	4
FLOAT		Constant1	1
FLOAI	הוספת מארז נוסף	Constant	1
	בסיום תהליך ייצור מארז לסטוק		
	נואר די סטוק המארזים היומי		
	וונואו וים וויונוי		


<u>ערכים אנלוגים</u>

Data Type	Description	Label Name	Device
Word	מסמן את הערך	AnalogOutPut	D8282
	המוחזר עבור כמות		
	המארזים בסוף יום		
	עבודה		

Word	מסמן את בחירת סוג השוקולד על ידי	AnalogInPut1	D8280
	המשתמש		

<u>תיעוד קוד התוכנית</u>

<u>סולם 1</u>




בתחילת יום עבודה נאפס את כמות המארזים מהיום הקודם ביציאה האנלוגית, נאפס את רג'יסטר של כמות המארזים בלחיצה על X7.

סולם 2



לפני תחילת הייצור נעדכן את מלאי השוקולד, אגוזים, פיסטוק ושערות הקדאיף. נעביר את המידע מרג'יסטר של מלאי תחילת היום לרג'יסטר של המלאי שמתעדכן לאורך היום. לאחר תחילת הייצור לא תהיה אפשרות לעדכן מלאי בתחילת היום.

<u>סולם 3</u>



הפסקת הייצור תתבצע כאשר חסר מלאי על מנת לייצר מארז או בלחיצה על לחצן חירום X5.




תחילת היום תתבצע על ידי לחיצה על כפתור X7 נורת העזר M2 תדלק לאורך היום.

<u>סולם 5</u>




בלחיצה על X7 יתחיל תהליך הייצור, נורה Y7 תישאר דולקת לאורך כל היום. שימוש על ידי מעגל החזקה עבור הנורה על מנת לשמור עליה דולקת לאורך כל היום כל עוד לא סיימנו את היום.

סולם 6




לאחר תחילת היום נורה M1 נדלקת ולא ניתן יהיה לעדכן מלאי של תחילת היום.

<u>סולם 7</u>



לא נתחיל את תהליך הייצור לפני בדיקה האם יש מספיק מלאי עבור ייצור של ארבעה מארזים. נפסיק את הייצור על ידי הדלקת נורה M3 במידה וחסר מלאי. בדיקת מלאי נוספת מתבצעת בסיום איטרציה כאשר Y5 נכבית, לכן מופיעה בפולס בירידה.

סולם 8




נתחיל את תהליך ההמסה, נעביר ממיכל מלאי השוקולד 400 גרם למיכל ההמסה נורה M7 בסיום ההעברה.

+	_	_	_	_	_	ıÏ:	H	_	_	_	_	_	•	-]	/	Ī	_	_	_	_	_	-((•)	_																													-		
								VICI	шқ	JUS	JI IL																										ורח	ηп	להו	הד	Y1	ווה	יהנ	ד כ	ה ע	nna	י הו	לור	חה	רר	ער,	5		1	
					-				Y01	01 -			ı		٠			,																							ה ע					0131						•			
- †									ŀ	\vdash	_	_	J																									21.	-						•										
																																				_																			
																														-														-									-		
																		,																																					,
																																																							,
																																			 																				,

לאורך תהליך ההמסה עד הגעה לטמפרטורה של 45 מעלות נורה Y1 תדלק.

<u>סולם 10</u>




הדלקת נורה M8 מורה על סיום תהליך ההמסה לאחר הגעה ל45 מעלות.

סולם 11



בסיום תהליך ההמסה, בעת זיהוי שסט ארבע התבניות מונחות במקום, העברת השוקולד המומס ממיכל ההמסה לתבניות. נשתמש בפונקציית חיסור על מנת לרוקן את מיכל המסה. נדליק בסיום ההעברה את נורה M9.

סולם 12



M9 משמש כאינדיקציה שהשלמת העברת השוקולד לתבניות בוצעה בהצלחה

סולם 13




לאחר העברת השוקולד לתבניות יתחיל תהליך היציקה למשך 4 שניות. נורה Y2 תדלק תוך כדי.



ביצוע דגימה מהשעון האנלוגי, לזיהוי סוג השוקולד לייצור על ידי לחיצה על כפתור X4 בסיום העברת השוקולד לתבניות. נבצע פעולת חילוק על מנת לבצע המרה תקינה של הערך מהשעון לרג'יסטר של הבחירה.

<u>סולם 15</u>




לאחר ביצוע דגימה נבצע בדיקת מלאי עבור סוג השוקולד הנבחר, אם הערך גדול או שווה לחמש נייצר שוקולד מיקס אגוזים, אחרת נייצר שוקולד דובאי.

<u>סולם 16</u>




כאשר בתוצאות הדגימה נמצא שוקולד אגוזים, נדלקה נורה M10 שתגרום להורדת רכיבי שוקולד אגוזים מהסטוק היומי. בסוף התהליך תדלק נורת הרכיבים M12.

<u>סולם 17</u>




הכנסת חומרי הגלם של שוקולד האגוזים למיכל.

<u>סולם 18</u>




כאשר בתוצאות הדגימה נמצא שוקולד דובאי, נדלקה נורה M11 שתגרום להורדת רכיבי שוקולד דובאי מהסטוק היומי. בסוף התהליך תדלק נורת הרכיבים M13.

<u>סולם 19</u>



הכנסת חומרי הגלם של שוקולד דובאי למיכל.

סולם 20



זמן מילוי הקרם 5 שניות ובו בזמן נורות Y3 וY4 מהבהבות לסירוגין, לאחר סיום השלב

הכנסת חו"ג של שוקולד אגוזים או דובאי)נורה Y3 תדלק למשך 5 מילישניות ולאחר מכן תכבה ותדלק Y4 לסירוגין עד לסיום זמן המילוי הכולל.

סולם 21



בלחיצה על כפתור X6 יועבר השוקולד ממיכל המילוי למיכל הקירור.

סולם 22

```
Cooling StopBlinkingTimer CoolingTransfer 


X006 TS4 M17 

M17 


(*)
```

M17 אינדיקציה להעברת התבניות למיכל הקירור

סולם 23




נורה Y6 תדלק 3 שניות לאורך תהליך הקירור.



לאחר קירור של 3 שניות יועבר השוקולד ממיכל הקירור למיכל האריזה.


<u> 25 סולם</u>



לאחר העברת השוקולד למיכל האריזה, כל טבלת שוקולד נארזת בנפרד. לחיצה על X1 תארוז כל טבלת שוקולד בנפרד. במהלך תהליך האריזה תדלק נורה Y5.

בסיום האריזה, הוספת מארז נוסף לכמות המארזים היומית.

<u>סולם 27</u>




<u>סולם 28</u>



בסוף היום יוצג שעון אנלוגי מספר מארזי השוקולד שיוצרו באותו יום.

סולם 29



איפוס מלאי יומי ומלאי של מהלך היום לפני התחלת יום ייצור חדש.

סיכום ומסקנות

במהלך הפרויקט למדנו לעבוד עם בקר PLC ועם תוכנת, GX Works בפעם הראשונה. הכרנו שיטת תכנות חדשה ולמדנו איך לתרגם בעיה או משימה לאלגוריתם לוגי שאפשר לממש דרך בקר.

בנינו דיאגרמות סולם תוך שימוש בשערים לוגיים, קבועים, ופונקציות מוכנות מראש. תוך כדי, למדנו להבין איך החלקים השונים עובדים יחד, מתי ואיך עובר זרם במערכת, ואיך להחליט אם להשתמש במגעים NC או CO לפי הצורך.

השתמשנו בכלים שבתוכנה כמו Watch כדי לעקוב אחרי מה שקורה בזמן אמת – לראות רג'יסטרים ולגלות איפה יש בעיות או פערים בקוד. הקדשנו גם מחשבה למצבים חריגים שעלולים לקרות במערכת, וניסינו למצוא דרכים להתמודד איתם מראש דרך הקוד.

העבודה הזאת נתנה לנו הזדמנות ללמוד גם את התיאוריה וגם את הצד המעשי. הבנו טוב יותר איך לתכנת בקר, איך לחשוב בצורה לוגית, ואיך לבנות מערכת שעובדת בצורה אמינה ובטוחה.

נספח 1

הוראות למפעיל

- 1. פתח קובץ PLC_Group3
- 2. נקה את הבקר ותצרוב עליו את קוד התוכנית
- 3. התחלת הרצת התוכנית על פי ההנחיות שנלמדו
- 3.1 הכנס את כמות חומרי הגלם ההתחלתית של יום העבודה
- על מנת להתחיל את יום העבודה, , נורה X7תדלק ותישאר דלוקה 3.2 לחץ על X7 לאורך כל יום העבודה
- 3.3 בחר את סוג השוקולד אותו תרצה להכין על ידי כיוון השעון האנלוגי 13.4 Analog Input1
 - און על מתג X1 להעברת השוקולד ממיכל המלאי למיכל ההמסה, בזמן תהליך X1 לחץ על מתג Y1 תדלק.
- 45 לחץ על X2 חיישן הטמפרטורה שמראה כי מיכל ההמסה הגיע לטמפרטוקה של 3.5 מעלות, X1 תכבה.
- 3.6 לחץ על X3, חיישן זיהוי מיקום התבניות, תהליך היציקה יתחיל ויקח 4 שניות, בזמן אור 3.6 דולקת.
- 3.7 לחץ על X4 על מנת לדגום את סוג השוקולד הנבחר בתחילת האיטרציה. לחיצה זו X4 על מנת לדגום את סוג השוקולד הנבחר בתחילת האיטרציה. בזמן הזה תעביר את חומרי הגלם ממיכל המלאי ומילוי הקרם יחל למשך 5 שניות, בזמן הזה נורות Y4 וX4 מהבהבות לסירוגיו.
- 3.8 לחץ על מתג X6 על מנת להעביר את השוקולד והקרם למיכל הקירור, זמן הקירור 3 שניות ובמשך הקירור נורה Y6 דולקת.
- ארבע פעמים אוירור טבלאות השוקולד מועברות למיכל האריזה, לחץ על X1 ארבע פעמים 3.9 על מנת לארוז מארז, כל לחיצה אורזת טבלת שוקולד בודדת. בזמן האריזה נורה Y5 דולקת ותכבה בסיום.
 - . סיום איטרציה ראשונה, יתעדכן מארז נוסף בשעון האנלוגי 3.10 ANALOG OUTPUT
 - .X5 במידה והינך רוצה לעצור את הייצור לחץ על כפתור החירות 3.11