Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Licenciatura en Automatización y Control

Robótica Industrial

TRABAJO DE FIN DE CURSO

Celda robotizada de soldadura TIG de paquetes de estator

Informe técnico

Docentes

Ing. Julián Luque

Lic. Sergio Perassi

Alumnos

Casali Emiliano

Ferrero Facundo

Vera Gonzalo

Córdoba · 2026-11-07

Prólogo

Este informe describe una celda simulada en RoboDK 6.1.1 que suelda paquetes de chapa de estator con dos robots ABB. Sigue los contenidos pedidos en los lineamientos de la cátedra: tarea, ejemplo de partida, equipos y frames, programas y movimientos, resultados, conclusiones y dificultades.

1. Tarea de la celda

La celda es una etapa de la fabricación de un motor universal de lavarropas de unos 330 W. Suelda con **TIG sin aporte** el paquete de chapa del estator, la parte fija del motor: une las chapas apiladas en un paquete rígido, que después recibe las bobinas de campo y pasa al armado del motor.




Figura 1. Motor de referencia, vistas lado conector, lado eje y frontal. El paquete de estator es el bloque de chapas, de sección casi cuadrada, que rodea las bobinas de cobre; los cordones van en sus aristas.

El paquete mide 105 × 105 × 55 mm, tiene un agujero central de 55 mm y pesa 3,6 kg. Lleva **cuatro cordones axiales de 53 mm**, uno por arista, que mantienen unidas las chapas.

La tarea reúne las condiciones que justifican un robot: trabajo peligroso por la radiación y la corriente del arco, ciclo repetitivo, pieza en posición conocida y tiradas largas. Además, un soldador manual tiene el arco encendido solo entre el 20 y el 30 % del turno.




Figura 2. Vista general de la celda: cinta pasante, manipulador, soldador y equipos de servicio afuera del cerramiento. La cara sur se oculta para mostrar el interior.

El ciclo es el siguiente. La cinta trae el estator a la toma y un sensor láser confirma su presencia. El manipulador lo toma por el agujero, lo presenta frente al soldador y este hace dos cordones. El manipulador gira la pieza 180°, el soldador hace los otros dos y la pieza vuelve a la misma cinta, que la saca de la celda.

2. Punto de partida y complejidad agregada

La celda parte del ejemplo 17 *Conveyor Swap* de la biblioteca de RoboDK. De él se reutilizaron la cinta modelada como mecanismo lineal, con las piezas colgadas de un frame que avanza con su eje; el sensor láser de pieza y el criterio de mover la cinta con un MoveJ a un target del mecanismo, sin Python.

Cada elemento agregado responde a una necesidad:

Tabla 1. Punto de partida y complejidad agregada

Elemento agregado	Motivo
Manipulador con pinza	Tomar, presentar, girar y devolver la pieza; reemplaza a un posicionador de 250 kg para una pieza de 3,6 kg
Soldador con antorcha TIG	Ejecutar los cordones con trayectoria continua
Cinta pasante	Una sola cinta trae y saca las piezas, sin pallet ni ventana de descarga
Estación de servicio	Verificar el TCP al final de cada lote y cambiar el tungsteno, que se desgasta
Cerramiento, puerta y cortinas	Proteger del arco y de los robots; la cara sur es desmontable para sacar la banda
Pasillo, aislamiento y posiciones de mantenimiento	Intervenir cada equipo desde afuera y con los robots en una postura conocida
Coordinador, modos y panel	Operar la celda: arranque, paradas, recuperación y mantenimiento (§5)

3. Robots, herramientas y frames

Robots. El **ABB CRB 1300-10/1.15** suelda: seis grados de libertad, trayectoria continua y baja carga, lo que pide la soldadura al arco. El **ABB IRB 1200-7/0.7**, con pinza **Robotiq 2F-85**, manipula: sus 7 kg cubren los 4,5 kg de pieza y pinza, y su eje 6 de ±360° gira la pieza sobre su eje. El agarre interior, por el agujero, deja libres las cuatro aristas.

Herramientas y TCP.

Tabla 2. Robots, herramientas y frames

Herramienta	TCP respecto de la brida	Justificación
`Antorcha_TIG`	Z = 207 mm, a lo largo del electrodo	Punta del tungsteno, desde donde se establece el arco a 2 mm de la pieza
`TCP_Pinza`	Z = 150 mm, a lo largo de la pinza	Centro de las almohadillas: la pieza se toma con el TCP 20 mm dentro del agujero

Frames propios.

Tabla 3. Robots, herramientas y frames

Frame	Uso
`Frame_Celda`	Referencia general de la celda
`Frame_Soldadura`	Centro de la pieza presentada: cordones y presentación
`Frame_Toma_Cinta`	Toma de la pieza
`Frame_Deposito_Cinta` y `Frame_Deposito_Retrabajo`	Depósito normal y de pieza a revisar
`Frame_Banda`	Solidario al eje de la cinta: las piezas avanzan con ella
`Frame_Servicio`	Verificación del TCP y cambio de tungsteno

La decisión clave es `Frame_Soldadura`: los cordones se definen respecto de la pieza y no de la base del robot. Como el manipulador presenta siempre la pieza en el mismo lugar, un mismo programa suelda los dos lados de todas las piezas.

4. Programas y tipos de movimiento

Estructura. `Programa_Principal` llama a `Inicio_Celda`, a `Ciclo_Pieza_1` a `4` y a `Fin_Lote`. Cada ciclo llama a subprogramas con un nombre por tarea:

Tabla 4. Programas y tipos de movimiento

Paso	Subprograma	Robot	Función
1	`Cinta_Avanzar_k`	Cinta	Trae el estator k a la toma
2	`Man_Tomar_Cinta`	IRB	Entra al agujero, sujeta y sale
3	`Man_Presentar_Lado1`	IRB	Lleva la pieza a la zona de soldadura
4	`Sold_Par_Cordones`	CRB	Suelda dos aristas
5	`Man_Presentar_Lado2`	IRB	Gira la pieza 180°
6	`Sold_Par_Cordones`	CRB	Suelda las otras dos aristas
7	`Man_Depositar_Cinta`	IRB	Devuelve la pieza a la banda

Los robots se sincronizan con señales de enclavamiento (interlocks): `PIEZA_EN_TOMA`, `PIEZA_PRESENTADA` y `SOLDADURA_TERMINADA`. `ARCO_TIG` queda encendida solo durante los cordones. `Fin_Lote` verifica el TCP, evacúa las piezas y repone el lote, con lo que el ciclo se puede repetir de forma continua.

Elección de cada movimiento. Los robots industriales implementan estas interpolaciones, y se eligen según importe o no la trayectoria de la herramienta:

Tabla 5. Programas y tipos de movimiento

Tipo	Dónde	Por qué
MoveJ	Traslados entre zonas, giro de 180°, cinta y pinza	La trayectoria no importa y es lo más rápido; evita singularidades en reorientaciones grandes
MoveL	Entrada al agujero, apoyo en la banda, aproximación y retiro de la antorcha, **los cuatro cordones**	La herramienta debe seguir una recta: rozaría la pieza, o el cordón no sería recto
MoveC	Transición entre los dos cordones de cada par	La antorcha debe rodear la pieza a distancia y orientación controladas

La transición en arco. Después del primer cordón, la antorcha pasa a la arista siguiente, a 90° sobre el eje de la pieza. Un MoveL atravesaría la esquina. Un retiro con MoveJ agregaría movimientos y dejaría la orientación sin control. Se usa entonces una salida radial con MoveL y un **MoveC de radio 80 mm con centro en el eje del estator**. El radio no es el de soldadura, de 70,6 mm: los bordes del escalón de la arista están a 71,5 mm, y un arco a ese radio los rozaría. La simulación con la pieza real lo detectó.




Figura 3. De izquierda a derecha: toma con entrada vertical en MoveL y haz del sensor láser; antorcha sobre la arista durante el cordón; antorcha en el punto medio del arco, con la trayectoria en amarillo.

Velocidades. Cada tramo va a la velocidad que necesita:

Tabla 6. Programas y tipos de movimiento

Tramo	Velocidad
Cordón	5 mm/s
Último tramo junto a la pieza	100 mm/s
Salidas y rodeos cerca de la pieza	200 mm/s
Acercamiento a la zona de soldadura	300 mm/s
Traslados libres	1000 mm/s, 150°/s en MoveJ

No se encontró un valor publicado para TIG sin aporte en paquetes de estator. Los 5 mm/s equivalen a los 300 mm/min de un ejemplo de soldadura de núcleos laminados con aporte, y deben confirmarse con ensayos. Los traslados se fijaron por criterio del grupo.

Python. Ningún movimiento usa Python: robots, pinza y cinta se mueven con instrucciones de RoboDK, y la cinta es un mecanismo. `Programa_Principal` funciona sin Python.

5. Seguridad, modos y panel de operador

Protección. El cerramiento con puerta enclavada corresponde al nivel 1 de protección, recomendado para soldadura, y las cortinas de luz de la entrada y la salida de la cinta, al nivel 2. No se usa trabajo colaborativo: el arco abierto no permite compartir el espacio. Las normas ISO 10218-2, ISO 13850 e ISO 14119 se tomaron solo como referencia. El 90 % de los accidentes ocurre en mantenimiento, ajuste o programación, de ahí el pasillo, el tablero de aislamiento y las posiciones de mantenimiento.

Coordinación. Un programa nativo, `Coordinador_Panel`, repite lotes de forma continua y atiende solicitudes entre piezas. Maneja seis modos: mantenimiento de cada robot, de ambos, de la cinta, servicio de antorcha y correctivo sin movimiento. Cada solicitud se acepta o rechaza con una causa, y regresar de un modo nunca arranca la producción.

Panel de operador. Se ejecuta desde la estación. Muestra el estado, permite fijar cuántas piezas buenas fabricar y simula pulsadores, cortinas y puerta sobre una imagen del proceso. Tiene perfiles de producción, mantenimiento y administración, con contraseñas protegidas y registro de operaciones.

Por qué Python en el panel. Los lineamientos limitan Python al funcionamiento de sensores adicionales, y el panel va más allá de leer sensores. Se decidió incluirlo como ampliación por tres razones. Primero, RoboDK no ofrece interfaz de operador con sus instrucciones. Segundo, **el panel no mueve nada**: calcula sensores y

escribe solicitudes, y es el coordinador nativo quien decide y ejecuta. Tercero, la celda no depende de él: `Programa_Principal` hace el ciclo completo sin Python.

Hay una excepción, que se declara: la parada inmediata. Una señal leída por un programa no interrumpe un movimiento en curso, y las señales de seguridad deben monitorearse en forma continua. Se ensayaron varios mecanismos, y el único que detuvo todo de inmediato fue la función `Stop` de RoboDK, llamada desde el panel. Detiene, no mueve. Representa la función: **una emergencia real es un circuito de seguridad por hardware**.

Rearme y recuperación. Son pasos separados. El rearme confirma que la causa desapareció, sin mover nada. La recuperación la pide mantenimiento: el soldador sale en línea recta, se repite el par de cordones interrumpido y, si la pieza se cortó al soldar, se deposita 60 mm corrida hacia el borde derecho de la banda, como **pieza de revisión o retrabajo**, que no cuenta para el objetivo. El lote continúa.




Figura 4. Izquierda: pieza de retrabajo, corrida hacia el borde de la banda, junto a una pieza normal. Derecha: imagen del proceso en el panel, con una emergencia activa.

6. Resultados

Tiempo de ciclo. Medido ejecutando la simulación a ×2, porque a velocidades mayores el tiempo sale inflado:

Tabla 7. Resultados

Magnitud	Resultado
Tiempo por pieza	72 s
Arco encendido por pieza	42 s (58 %)
Lote de 4 piezas, con verificación de TCP y reposición	307 s
Producción	47 piezas por hora

Bajar el cordón de 8 a 5 mm/s agrega 16 s por pieza. El tiempo del lote no empeoró (305 s antes, 307 s ahora), porque se ordenaron las velocidades y se quitaron viajes a reposo del manipulador.

Alcance. Todos los targets son alcanzables con su herramienta: 0 fuera de alcance.

Colisiones. Se verificó con detección activa, muestreo de 1 mm y 1°, y una pieza colgada de la pinza:

Tabla 8. Resultados

Verificación	Resultado
`Programa_Principal`, `Ciclo_Pieza_1` y servicio de antorcha	Válidos, sin colisiones
Posiciones de mantenimiento, individuales y conjuntas	Sin colisiones
Ciclo continuo	Dos lotes seguidos, sin repetir piezas
Parada inmediata en cada fase	Recuperación y lote completo
Cortes en distintos puntos de la soldadura	Recuperación sin colisiones
Pedido de 2 piezas buenas con 1 de retrabajo	Se fabrican 3, se reponen las piezas y los contadores vuelven a cero

7. Conclusiones y dificultades

La celda cumple la tarea con los tres tipos de movimiento, cada uno donde corresponde, y con frames y TCP propios. El ciclo nativo funciona sin Python. La principal decisión de diseño fue definir la soldadura respecto de la pieza presentada, lo que permite usar un solo programa para todos los cordones. Separar el manipulador del soldador resuelve con un solo equipo la carga, el giro y la descarga.

Las dificultades más importantes fueron:

- **Sujetar la pieza sin tapar las aristas.** Los cuatro cordones están en las aristas, así que un agarre exterior los bloqueaba. Se resolvió con un agarre interior, por el agujero, y girando la pieza 180° para soldar los dos lados.
- **Pasar de una arista a otra.** El primer arco, al radio de soldadura, rozaba el escalón de la arista. Hubo que agregar una salida radial y llevar el radio a 80 mm.
- **Coordinar dos robots sobre una misma pieza.** El soldador no puede entrar hasta que la pieza está presentada, y el manipulador no puede girarla hasta que el soldador se retira. Se resolvió con señales de enclavamiento.
- **Una salida común para las piezas.** La primera versión descargaba en un pallet, con una ventana en el cerramiento. Pasar a una cinta pasante simplificó la celda, pero obligó a rediseñar el depósito y el reinicio del lote.
- **Hacer posible el mantenimiento.** La primera disposición no permitía sacar la banda ni aislar los equipos desde afuera. Hubo que acercar el cerramiento a la cinta, abrir un pasillo y llevar equipos afuera.
- **Retomar una pieza interrumpida.** Una parada puede dejar la antorcha junto a la pieza, y una retirada directa la atravesaría. Se agregó una salida recta antes de ir a reposo, y se decidió enviar esa pieza a revisión, porque el cordón cortado no asegura la calidad.
- **Equilibrar velocidad y calidad.** Reducir la velocidad del cordón alarga el ciclo, ya que el arco ocupa más de la mitad del tiempo. Se compensó acortando los traslados del manipulador.

Quedan como mejoras la detección real en las cortinas, que hoy se simulan, el forzado de sensores y la confirmación de los parámetros de soldadura con ensayos.

Referencias

- Barrientos, A.; Peñín, L. F.; Balaguer, C.; Aracil, R. *Fundamentos de Robótica*. McGraw-Hill.
- Groover, M. P. *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*, 4.ª ed. Pearson, 2015.
- Luque, J. *Islas Robotizadas y Seguridad Industrial*. Cátedra de Robótica Industrial, UTN FRC.
- Cátedra de Robótica Industrial. *Trabajo de fin de curso: simulación de una celda robotizada*. UTN FRC, 2026.
- *Method for manufacturing electrical steel sheet laminated core having reduced core loss and increased strength, and laminated core produced by the same*.
- Documentación de RoboDK 6.1: https://robodk.com/doc/en/
- ISO 10218-2, ISO 13850 e ISO 14119, citadas solo como referencia; no se consultó su texto.