

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکدهی مهندسی برق

دستور کار آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

با سیاس از:

عباس تاری وردی، فروغ شمسی، احسان امیدی، مینا نوردانش، اتابك دهبان، سعید پورجندقی، علیرضا دیرافزون، مریم السادات ساداتی، ریحانه رحیمی، وحید حسنی، محسن مصلح پور

٠

نكاتى بيرامون آزمايشگاه كنترل سيستمهاى خطى

- همواره قبل از ورود به آزمایشگاه، دستور کار مربوط به آزمایش خود را مطالعه کرده و در صورت نیاز طراحی خواسته شده را از قبل انجام دهید.
- پیش از شروع هر آزمایش، مسئول آزمایشگاه توضیحات مربوط به آزمایش را به شما ارائه میدهد.
- قبل از روشن کردن دستگاهها حتماً همه چیز را به دقت بازرسی کرده و پس از کسب مجوز از مسئول آزمایشگاه، دستگاه را روشن کنید.
- گزارش کار شامل شرح مختصری از آزمایش، پرسش به سوالات داخل متن و پرسش-های نتیجه گیری، نمودارها یا جدولهای لازم و روند طراحی به همراه ذکر معادلات مربوط، خواهد بود.

بخش اول آشنایی با نرم افزار متلب


آزمایش اول: مدلسازی و کنترل موقعیت سیستم سرو موتور با استفاده از متلب

هدف

هدف از انجام آزمایش، آشنایی با مدل سیستم سرو موتور و نحوه کنترل آن در محیط شبیه سازی Simulink می باشد.

مقدمه

سیستم سرو شکل زیر را در نظر بگیرید:



نحوه عملكرد سيستم

یک جفت پتانسیومتر به عنوان وسیله اندازه گیری خط عمل می نماید. این دو پتانسیومتر، موقعیت های ورودی و خروجی را به سیگنال الکتریکی (ولتاژ) تبدیل می نماید. سیگنال ورودی موقعیت مرجع θ_r را مشخص می نماید و وضعیت شفت خروجی، موقعیت زاویه ای خروجی θ_c را تعیین می نماید که اختلاف این دو برابر خطای موقعیت می باشد:

$$e = \theta_r - \theta_c$$

خطای ولتاژ متناسب با خطای موقعیت می باشد:

$$e_v = e_r - e_c$$

که در آن e_r ولتاژ پتانسیومتر ورودی، e_c ولتاژ پتانسیومتر خروجی و e_v خطای ولتاژ است. نسبت خطای ولتاژ و خطای موقعیت برابر بهره پتانسیومتر خواهد بود.

$$e_V = k(\theta_r - \theta_c) = ke$$

ولتاژ خط، توسط یک تقویت کننده با بهره k_1 تقویت می شود و ولتاژ خروجی به مدار موتور DC متصل می شود. در مدار موتور DC بر اثر اعمال ولتاژ k_1e_v ، جریان I_a در مدار تولید شده و گشتاور تولید شده بر اثر جریان فوق برابر

$$T = k_{\Upsilon} I_a$$

می باشد که k ثابت گشتاور موتور است. با چرخیدن آرمیچر، ولتاژی در آرمیچر القا می شود:

$$e_b = K_r \frac{d\theta_c}{dt}$$

که به آن نیروی ضد محرکه موتور می گویند و k_{r} ثابت نیروی ضد محرکه است.

لذا جریان I_a به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$I_a = \frac{e_a - e_b}{R_a + L_a s}$$

که در آن $e_a=k_1e_v$ می باشد.

گشتاور تولید شده توسط موتور بر اساس رابطه زیر، چرخش زاویه ای در بار ایجاد می کند:

 $J.\ddot{\theta}_c + b.\dot{\theta}_c = T$

که در آن J، ضریب سختی موتور، بار و جعبه دنده متصل به شفت موتور و b ضریب دمپری موتور، بار و جعبه دنده است. فرض می کنیم نسبت چرخ دنده طوری است که شفت خروجی به ازای هر دور چرخش شفت موتور n دور بگردد.

نحوه انجام آزمایش

- تابع تبدیل بین تغییر زاویه شفت موتور و ولتاژ خطای e_v را بدست آورید.
- بلوك دياگرام سيستم ونيز ساده شده آن را با صرفنظر از L_a بدست آوريد.
 - بلوك دياگرام سيستم فوق را با ورودي پلّه شبيه سازي نمائيد.

پارامترها و سیستم را به صورت زیر در نظر بگیرید:

- بهره پتانسیومتر و برابر $\chi^{\xi/\pi}$ ولت بر رادیان : k.
 - بهره تقویت کننده و برابر ۱۰ ولت بر ولت k_1
 - 7×10^{-0} ثابت گشتاور موتور و برابر: k_7
 - مرکه و برابر $^{-7}$: ثابت ولتاژ ضد محرکه و برابر $^{-8}$: ثابت ولتاژ ضد
 - $\frac{1}{N_1}$ نسبت چرخ دنده $(\frac{N_1}{N_1})$ و برابر n
 - R_a : مقاومت سیم پیچ آرمیچر و برابر ۱/۵ اهم
- اندوکتانس سیم پیچ آرمیچر و برابر c.1 هانری اندو
- $I_{\cdot} = \xi \cdot \xi \times 1 \cdot^{-\gamma}$
- b. = $\xi \times 1.^{-7}$

نتيجه گيري

- به نظر شما، اغتشاش و نویز از چه نقاطی می تواند به سیستم وارد گردد؟ در بلوك دیاگرام مشخص نمایید.
 - عوامل غیر خطی در این سیستم چیست؟
- اثر تغییر بهره تقویت کننده را بر روی سیستم از طریق شبیه سازی بررسی نموده و از نظر تئوری توجیه نمایید.
- با اعمال نویز به سیستم، پاسخ سیستم را در حالت حلقه باز وحلقه بسته بررسي نمایید.

بخش دوم توپ و میله

معرفی کلی دستگاه

این دستگاه شامل یک موتور DC می باشد که می تواند به یک تاکومتر و Encoder مجهز شود. تاکو متر سرعت موتور را اندازه می گیرد و Encoder زاویه شفت خروجی را اندازه می گیرد.قسمت های مختلف این دستگاه را در زیر مشاهده می کنید:







UPM 2405

MultiQ PCI

SRV02-ET

با متصل کردن قسمت های مختلف به موتور DC، آزمایش های مختلفی را انجام دهیم. در جدول هر کدام از این آزمایشها به اختصار توضیح داده شده است:

Module Name	Description
Ball & Beam	The Ball & Beam experiment requires the user to manipulate the position of a rolling ball on a beam.
Flexible Link	The Flexible Link experiment requires the user to command a tip position of the flexible link attached to the SRV02.
Flexible Joint	A rigid beam is mounted on a flexible joint that rotates via the SRV02 and the user is to command the tip position of this beam.
Gyro/Stable Platform	The purpose is to maintain the line of sight of an instrument mounted on a rotating platform (SRV02).
Inverted Pendulum	The purpose is to balance the inverted pendulum through a rotary motion arm (SRV02).
Double Inverted Pendulum	The double inverted problem adds to the complexity of the single pendulum by introducing a 2 nd pendulum.
2 DOF robot module	This experiment requires the x-y positioning of the "end effector".
2 DOF Rotary Gantry	This experiment requires the control of the swing of a x-y gantry crane using a 5 DOF linkage.
2 DOF inverted pendulum	Balance a pendulum that is free to fall in 2 directions. The pendulum is attached to the tip of the 2 DOF robot.

آزمایش اول: کنترل موقعیت موتور (SRV02)


هدف

هدف از انجام این آزمایش کنترل موتور با استفاده از جبران ساز PD و Lead و PI می باشد و در انتهای این آزمایش شما باید بدانید که:

- ۱ چگونه یک کنترل کننده PD و Lead و PI طراحی می شود.
- ۲ چگونه تغییر پارامترهای کنترل کننده، پاسخ سیستم را تغییر می دهد.
- ۳- چگونه کنترل کننده طراحی شده را به کار گرفته و نتیجه را مشاهده نمایید.

مدل رياضي

شکل زیر شماتیک الکتریکی مدار آرمیچر را نشان می دهد:



با استفاده از قانون KVL معادلات زير مربوط به اين مدار الكتريكي بدست مي آيد.

$$V_m - R_m I_m - L_m \frac{dI_m}{dt} - E_{emf} = \cdot$$

با فرض اینکه $R_m \ll R_m$ می باشد پس داریم : T

$$I_m = \frac{V_m - E_{emf}}{R_m}$$

$$I_m = \frac{V_m - K_m \dot{\theta}_m}{R_m}$$
 , $(\dot{\theta}_m = \omega_m)$

$$J_m \ddot{\theta}_m = T_m - \frac{T_l}{\eta_g K_g}$$

$$J_l \ddot{\theta}_l = T_l - B_{eq} \dot{\theta}_l$$

$$J_l \ddot{\theta}_l = \eta_g K_g T_m - \eta_g K_g J_m \ddot{\theta}_m - B_{eq} \dot{\theta}_l$$

$$T_m = \eta_m K_t I_m$$

$$\theta_m = K_g \theta_l$$

با جایگذاری داریم:

$$J_l \ddot{\theta}_l + \eta_g K_g^{\dagger} J_m \ddot{\theta}_l + B_{eq} \dot{\theta}_l = \eta_g \eta_m K_g K_t I_m$$

$$\frac{\theta_t(s)}{V_m(s)} = \frac{\eta_g \eta_m K_t K_g}{J_{eq} R_m s^{\dagger} + \left(B_{eq} R_m + \eta_g \eta_m K_m K_t K_g^{\dagger}\right) s} \tag{*}$$

که در این رابطه:

$$J_{eq} = J_l + \eta_g J_m K_g^{\mathsf{Y}}$$

برای محاسبه تابع تبدیل موتور با استفاده از فرمول (*) از جدولی که در ضمیمه آورده شده است، استفاده نمایید.

شرح آزمایش

- Lead و PD کنترلکنندههای PD و
- تابع تبدیل سیستم را به روش شرح داده شده محاسبه نمایید.
- پاسخ Open Loop سیستم را با استفاده شبیه سازی مشاهده نمایید.
 - کنترل کننده را برای رسیدن به شرایط مطلوب زیر طراحی نمایید.
 - overshoot کمتر از ۵ درصد
 - $T_s = \cdot . \cdot s \circ$
- با توجه به شرایط داده شده و تابع تبدیل موتور، کنترل کننده PD و Lead را برای آن طراحی نمایید. پس از طراحی، با استفاده از نرمافزار MATLAB مکان هندسی ریشههای سیستم حلقه بسته را رسم کرده و نتیجه مشخصات حاصل شده را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید. آیا نیازمند طراحی Pre-filter در این

- مقطع خواهیم بود؟ اگر پاسخ مثبت است؛ Pre-filter را طراحی کرده و اثر آن را بررسی کنید.
 - حال مقادیر پارامترهای کنترلکننده را وارد کرده و پاسخ سیستم واقعی مشاهده نمایید.
- پنجره هایی که سیگنالهای) measured theta & simulated theta هر دو به همراه (reference theta را ذخیره کنید.
 - مقدار overshoot و rise time آن دو را با هم مقایسه نمایید.

❖ کنترلکنندههای PI

- تابع تبدیل سیستم را به روش شرح داده شده محاسبه نمایید.
- پاسخ Open Loop سیستم را به ورودی شیب واحد با استفاده شبیه سازی مشاهده نمایید.
 - کنترل کننده PI را برای تعقیب بدون خطا ورودی شیب واحد طراحی نمایید.
- پس از طراحی، با استفاده از نرمافزار MATLAB مکان هندسی ریشههای سیستم حلقه بسته را رسم کرده و نتیجه مشخصات حاصل شده را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید.
 - حال مقادیر پارامترهای کنترلکننده را وارد کرده و پاسخ سیستم واقعی مشاهده نمایید.
- پنجره هایی که سیگنالهای) measured theta & simulated theta هر دو به همراه (reference theta را ذخیره کنید.
 - مقدار overshoot و rise time آن دو را با هم مقایسه نمایید.

نتيجه گيري

neasured سیگنالهای rise time و overshoot سیگنالهای ۱- بعد از طراحی کنترل کننده، آیا مقدار مقدار مطلوب تفاوت داشت؟ اگر جواب مثبت theta & simulated theta

است دلیل آن را توضیح دهید. به نظر شما آیا راه حلی وجود دارد که این اختلاف به حداقل برسد؟ توضیح دهید.


۲ - تفاوت میان کنترلکنندهی PD و Lead را در پیادهسازی عملی شرح دهید.

آزمایش دوم: سیستم گوی و میله (Ball & Beam)

هدف

دستگاهی که در اختیار شماست شامل یک موتور، یک میله و یک توپ است. خروجی موتور یک حرکت دورانی است. این حرکت دورانی موجب حرکت میله می شود.

هدف از انجام آزمایش طراحی کنترل کننده برای مدل ball & beam است به طوریکه بتوانید موقعیت توپ را روی یک نقطه روی میله کنترل کنید. مکان این نقطه با سیگنال set point تعیین می گردد.



From	То	Cable	Description
'To Load' on the UPM			This is the Motor Power supplied from the UPM amplifier.

سیگنال "To Load" را به سیگنال "To Load" روی موتور وصل کنید.

From	То	Cable	Description
Encoder on the SRV02	Encoder #0 on the terminal board		This is the digital encoder data that measures the servo angle.


سیگنال Encoder را به ورودی MultiQ برد وصل نمایید.

From	То	Cable	Description
Beam sensor	SI on the UPM	6 pin – 6 pin DIN	Analog ball position measurement.

خروجي سنسور موقعيت توپ به ورودي S3 روي UPM وصل شود.

مدل رياضي

مدل ریاضی سیستم برای رسیدن به مدل ریاضی سیستم شکل زیر را در نظر بگیرید:



شكل ٤/٢/٢ ـ مدل توپ و ميله

نیروهایی که به توپ وارد می شود را در نظر بگیرید
$$F_{rx} = m g \sin \alpha$$

$$T_r = F_{rx} R = J a = J \frac{\ddot{x}}{R} \qquad J = \frac{2}{5} m R^2$$

$$F_{rx} = \frac{2}{5} m \ddot{x}$$


$$m \ddot{x} = \sum F = F_{rx} - F_{rx} = m g \sin \alpha - \frac{2}{5} m \ddot{x}$$
$$\ddot{x} = \frac{5}{7} g \sin \alpha$$
$$\frac{X(s)}{\alpha(s)} = \frac{5 g}{7 s^2}$$
$$\theta r = Arc = \alpha L \rightarrow \theta = \frac{L}{r} \alpha$$

$$\frac{\theta_{L}(s)}{V_{m}(s)} = \frac{\eta_{g} \eta_{m} K_{t} K_{g}}{J_{sa} R_{m} s^{2} + (B_{sa} R_{m} + \eta_{o} \eta_{m} K_{m} K_{s} K_{s}^{2}) s}$$

$$\frac{X(s)}{V_m(s)} = \frac{\theta_L(s)}{V_m(s)} \frac{\alpha(s)}{\theta_L(s)} \frac{X(s)}{\alpha(s)}$$

$$\frac{L}{r} = 17.70$$

به شکل زیر توجه کنید:



همان طور که از شکل فوق پیداست، سیستم این آزمایش از ۲ حلقه تشکیل شده است. کنترل کننده خارجی وظیفه ی ایجاد سیگنال زاویه مطلوب برای کنترل کننده داخلی را بر عهده دارد. با فرض آنکه حلقه داخلی (موتور) بسیار سریع است، می توان در طراحی کنترل کننده از آن صرف نظر کرده و آن را با یک گین واحد تقریب زد. پس از رسیدن موتور به زاویه مطلوب، توپ نیز در مکان خواسته شده ثابت باقی می ماند. در این آزمایش از یک کنترل کننده PV و Lead به ترتیب برای حلقه های خارجی و داخلی استفاده خواهد شد. کنترل کننده PV شبیه کنترل کننده PD از خانواده IPD است. با این تفاوت که مشتق گیر آن در فید بکی که از خروجی به سمت ورودی است قرار دارد.

شرح آزمایش

- تابع تبدیل سیستم را به روش شرح داده شده با استفاده از فرمولهای بالا حساب نموده و پاسخ Open Loop سیستم را با استفاده شبیه سازی مشاهده نمایید.
 - کنترل کننده PV را برای رسیدن شرایط ایده آل زیر طراحی کنید:
 - overshoot کمتر از ۲/۱ درصد

$$T_p = 1.0 s \circ$$

برای طراحی این کنترل کننده می توانید تابع تبدیل سیستم را با صرفنظر کردن از حلقه داخلی، حساب کرده و با کسر زیر برابر قرار دهید:

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega \ s + \omega^2}$$

- با توجه به شرایط داده شده و تابع تبدیل موتور، کنترل کننده PV و Lead و را برای آن طراحی نمایید. پس از طراحی، با استفاده از نرمافزار MATLAB مکان هندسی ریشههای سیستم حلقه بسته را رسم کرده و نتیجه مشخصات حاصل شده را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید.
- بعد از طراحی کنترل کننده و وارد کردن پارامترهای آن، پاسخ سیستم واقعی را مشاهده نمایید.
- پنجره هایی که سیگنال های simulated ball position و simulated ball position پنجره هایی که سیگنال های Reference Position را نشان میدهد، ذخیره کنید.
- مقدار overshoot و rise time آن دو را یادداشت کرده و با هم و با حالت قبل مقایسه کنید.

نتيجه گيري

- ۱- بعد از طراحی کنترل کننده و مشاهده پاسخ، آیا مقدار مقدار overshoot و Measured ball position با هم و با مقدار سیگنالهای simulated ball position و simulated ball position با هم و با مقدار مطلوب تفاوت داشت؟ اگر جواب مثبت است دلیل آن را توضیح دهید. به نظر شما آیا راه حلی وجود دارد که این اختلاف به حداقل برسد؟ توضیح دهید.
- ۲ از چه کنترل کنندههای دیگری می توانستید استفاده کنید؟ دلیل استفاده از کنترل کننده PV را توضیح دهید.
- ۳- آیا میتوان به جای استفاده از کنترل کننده Lead برای کنترل موقعیت موتور نیز از کنترل کننده PV استفاده نمود؟ اگر بله به لحاظ تئوری طراحی و شبیهسازی نمایید و همچنین ملاحظات عملی را نیز بررسی نمایید. اما اگر پاسخ منفی است؛ چرا؟

- ٤ آیا با عدم صرف نظر از حلقه ی داخلی همچنان می توان از PV برای حلقه ی خارجی استفاده نمود؟ اگر بله به لحاظ تئوری طراحی و شبیه سازی نمایید. اما اگر پاسخ منفی است یک کنترل کننده برای این منظور پیشنهاد داده و عملکرد آن را بررسی کنید.
- ۵ بر اساس پاسخی که به سوال قبلی میدهید با قراردادن منحنیهای خروجی بر روی یکدیگر؛ اثر ایدهآل در نظر گرفتن حلقه داخلی را بررسی کنید.

Appendix - A: SRV02 Nomenclature

Symbol	Description	MATLAB Variable	Nominal Value SI Units
V_{m}	Armature circuit input voltage		
\mathbf{I}_{m}	Armature circuit current		
R_{m}	Armature resistance	Rm	2.6
$\mathbf{L}_{\mathbf{m}}$	Armature inductance		
$\mathbf{E}_{ ext{emf}}$	Motor back-emf voltage		
θ,	Motor shaft position		
ω_m	Motor shaft angular velocity		
θι	Load shaft position		
ωι	Load shaft angular velocity		
T_{m}	Torque generated by the motor		
\mathbf{T}_1	Torque applied at the load		
K_{m}	Back-emf constant	Km	0.00767
\mathbf{K}_{t}	Motor-torque constant	Kt	0.00767
\mathbf{J}_{m}	Motor moment of inertia	Jmotor	3.87 e-7
\mathbf{J}_{eq}	Equivalent moment of inertia at the load	Jeq	2.0 e-3
\mathbf{B}_{eq}	Equivalent viscous damping coefficient	Beq	4.0 e-3
\mathbf{K}_{g}	SRV02 system gear ratio (motor->load)	Kg	70 (14x5)
η_g	Gearbox efficiency	Eff_G	0.9
η,,	Motor efficiency	Eff_M	0.69
ω _e	Undamped natural frequency	Wn	
ζ	Damping ratio	zeta	
K _p	Proportional gain	Кр	
\mathbf{K}_{v}	Velocity gain	Kv	
Tp	Time to peak	Тр	


بخش سوم روبات با مفصل نرم

مقدمه

آشنایی با روبات با مفصل نرم (Flexible Joint Robot)

در طراحي روبات ها، توسعه بازوهاي سبك تر كه قادر به حمل بار سنگين تري مي باشند اهميت قابل ملاحظه اي دارد.اين امر بوسيله چرخ دنده هايي مناسب در مفاصل روبات قابل دسترسي است. بنابراين با طراحي مناسب اين دنده ها، بازوهاي كوچكتر به گشتاور بزرگتري خواهند رسيد ولي اين كار عواقبي نيز به دنبال خواهد داشت كه از آن جمله مي توان به پديده انعطاف پذيري (Flexibility) در مفصل روبات اشاره نمود كه ممكن است باعث ايجاد نوسان هاي شديد و مخرب در انتهاي بازوي روبات گردد. انعطاف پذيري در مفصل روبات بدين معنی است كه اتصال یک بازوی سخت (Rigid) به چرخ دنده و از طریق آن به موتور محرک، به صورتي مي باشد كه در آن لزوما زاويه چرخ دنده و شفت موتور با زاويه بازوی روبات برابر نخواهد بود.اين عامل باعث ايجاد ديناميك غيرخطي پيچيده و پارامترهاي متغير در سيستم خواهد شد.

در مدلسازی سیستمهای دینامیکی در نظر گرفتن نرمی مفاصل می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد کلی سیستم داشته باشد. از این رو در سیستمهای روباتیکی پیشرفته امکان صرفنظر کردن از مدلسازی این پدیده وجود نخواهد داشت.



یکی از روشهای متداول برای مدلسازی انعطاف پذیری مفصل روبات، در نظر گرفتن آن به صورت یك فنر پیچشی بین شفت موتور و بازوی روبات می باشد.

انعطاف پذیری مفصل روبات لزوما پدیده ای مزاحم و مشکلساز نیست و در بسیاری از پروژه-های روباتیکی از آن برای بهبود کارایی روبات و تقلید حرکات انسانی توسط روبات ، از آن استفاده می گردد. مثل عملکرد دست های مصنوعی و استفاده در هارمونیك درایو.






نمونههایی از کاربرد های روباتهای با مفصل نرم



هارمونيك درايو







نمايي از برش جانبي هارمونيك درايو هنگام حركت

هارمونیك درایو روشی برای جایگزین كردن چرخ دنده مكانیكی می باشد. این قطعه در سال ۱۹۵۷ م اختراع شده است و بر خلاف معادله دینامیكی پیچیده آن به دلیل انعطاف پذیری، نسبت به چرخ دنده های عادی مزایای زیادی دارد كه از جمله می توان به ورن سبك، قابلیت فشردگی، دقت، تكرارپذیری، تولید گشتاور ونسبت چرخ دنده ای بالا اشاره نمود.

همان گونه که در شکل های بالا مشاهده می کنید، این قطعه از سه بخش تشکیل شده است:

۱ - تولید کننده موج (Wave Generator): از یك دیسك به جنس استیل به نام wave است و معمولاً به یك سرووموتور generator plug ساخته شده است. به شكل بیضي است و معمولاً به یك سرووموتور وصل شده و به عنوان محرك اولیه ورودي شناخته شده می باشد.

Y_نوار انعطاف پذیر (Flex Spline): همانند یك فنجان کم عمق است که در لبه ها باریك و در قسمت انتهایی سخت و ضخیم می باشد. در دیواره خارجی این قطعه دندانه هایی به صورت شعاعی قرار دارد. نوار انعطاف پذیر به صورت تنگاتنگ با تولید کننده موج قرار دارد و هنگامی که wave generator plug می چرخد، نوار انعطاف پذیر همراه با آن نمی چرخد بلکه تغییر شکل می دهد.

۳_ نوار دایروي خارجي(Circular Spline): یك قطعه دایروي صلب و ثابت از جنس استیل که در دیواره داخلي آن دنده هایي قرار گرفته است.

از هارمونیك درایو ها بدلیل نسبت چرخ دنده اي بالا، در صنایع روبوتیك، هوافضا و کنترل سرعت استفاده می گردد.

در این بخش قصد داریم تا با ایجاد سیستمی مشابه به یک اتصال نرم عملکرد این نوع سیستمها را مورد بررسی قرار دهیم. در این ساختار که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد از دو عدد فنر برای ایجاد یک مفصل نرم و انعطاف پذیر در بازو استفاده شده است.

_

^{&#}x27;Heidar A. Talebi, Farzaneh Abdollahi, R. V. Patel, Kh.Khorasani,"Neural Network-Based State Estimation of Nonlinear Systems", Springer

هدف

هدف از انجام این آزمایش های این بخش، به کار گیری تکنیکهای کنترل آموخته شده برای کنترل رفتار بازو با مفصل نرم و کاهش نوسانات انتهای بازو می باشد. پس از آن در قسمتهای بعدی به مطالعه پاسخ فرکانسی این سیستم به ورودی با فرکانسهای مختلف و تاثیر تاخیر در رفتار این سیستم خواهیم پرداخت. سیستم مورد آزمایش در آزمایشگاه متشکل از یک موتور (SRV02) است که یک مفصل نرم (ROTFLEX) را می گرداند. اتصال بین بازوی سخت سوار شده روی مفصل و خود بدنه مفصل از طریق دو عدد فنر و یک نقطه اتصال می باشد تا بتوان ساختاری انعطاف پذیر را به صورت کامل محقق ساخت. کنترل این سیستم مشابه مسائل کنترلی در روباتهایی با مقیاسهای خیلی بزرگتر در صنعت می باشد که در مفاصل آن ها انعطاف رخ می دهد. در شکل زیر نمایی از این دستگاه را مشاهده می نمایید.




نمایی از Quanser Flexible Joint

در این سیستم زاویه انتهای میله (γ) از مجموع زاویه شفت موتور (θ) به علاوه زاویه انحراف (α) به دست می آید. زاویه شفت موتور توسط یک انکدر نوری با دقت بالا (α) قطاع)، و زاویه انحراف بازو نیز توسط یک پتانسیومتر نسبت به زاویه شفت موتور اندازه گیری می شوند.

تمامی آزمایشهای این بخش در محیط Matlab Simulink و با استفاده از Real Time و با استفاده از Matlab Simulink و نرمافزار QUARC (محصول شرکت Quanser) صورت می گیرد. یک کارت واسط ADC و ADC و اسط بین این دستگاه و رایانه می باشد. این کارت وظیفه دارد تا اطلاعات سنسورها را به صورت دیجیتال به رایانه و سیگنالهای کنترلی را به صورت آنالوگ به موتور اعمال کند.

آشنایی مختصر با دستگاه و طرز کار آن جدول زیر قسمت های مختلف دستگاه را توضیح می دهد:



بخش هاي مختلف سيستم

محل اتصال فنرها به بازو	6	Flexible Joint پایهی	1
فنرها	7	محل اتصال به موتور	2
بار اضافه	8	بازوی ROTFlex	3
ارتباط دهنده سنسور ها	9	سنسور (Encoder) زاویه انحراف	4
		محل اتصال فنر به بدنه	5

آزمایش اول: مدلسازی سیستم روبات با مفصل نرم

برای آنکه بتوانیم رفتار یک سیستم را به درستی کنترل کنیم، ابتدا می بایست آن را با یک مدل ریاضی توصیف نماییم و پارامترهای آن را طی انجام یک سری آزمایش ها بدست آوریم که به این عمل شناسایی سیستم گفته می شود. سیستمهای فیزیکی اکثرا با روابط ریاضی دینامیکی توصیف می گردند. روشهای مختلفی برای مدلسازی این روابط وجود دارد که از جمله آنها می توان به روش اویلر لاگرانژ اشاره نمود.

کاربرد مستقیم قوانین حرکت نیوتن براي حرکت سیستم هاي ساده، راحت و آسان است. اما در صورتي که تعداد ذرات سیستم بیشتر شود، در این صورت استفاده از قوانین نیوتن کار دشواري خواهد بود. در این حالت از یك روش عمومي، پیچیده و بسیار دقیق که به همت ریاضیدان فرانسوي ژوزف لویي لاگرانژ ابداع شده است استفاده مي شود. به این ترتیب مي توان معادلات حرکت براي تمام سیستم هاي دینامیکي را پیدا کرد. این روش چون نسبت به معادلات نیوتن حالت کلي تري دارد، در مورد حالت هاي ساده که با معادلات حرکت نیوتن به راحتي حل مي شود، نیز قابل اعمال است.

معادله لاگرانژ صورت دیگری از قانون نیوتون است. برای استفاده از قانون نیوتون ابتدا باید تمام نیروهای وارد بر سیستم در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن تعامل بین آنها و قوانین نیوتون روابط را بدست آورد. اما معادله لاگرانژ از دیدگاه انرژی مسائل را بررسی میکند. این معادله در واقع همان معادلات فیزیک کلاسیک است که پایداری تکانه و پایداری انرژی را با هم ترکیب می کند. این معادلات با در نظر گرفتن مختصات تعمیم یافته نوشته می شوند.

مدلسازي ديناميكي روبات با مفصل نرم

انعطاف پذیری مفصل باعث پیچیدگی مدلسازی بازوی ربات می گردد. برای بدست آوردن معادلات حرکتی سیستم، ابتدا باید L (لاگرانژین) را به صورت زیر تعریف نمود.

 $L \triangleq T - U$


در این رابطه T بیانگر انرژی جنبشی سیستم و U بیانگر انرژی پتانسیل آن میباشد. در مرحله بعد با مشخص کردن مختصات تعمیم یافته برای سیستم، به معادلات لاگرانژ می رسیم:

$$\frac{\partial}{\partial t} \bigg(\frac{\partial L}{\partial \dot{q_j}} \bigg) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \, Q_j$$

در این رابطه q_j برابر است با هر یک از مختصه های تعمیم یافته و Q_j نیز برابر است با نیرو یا گشتاور خارجی وارد بر سیستم در راستای مختصه تعمیم یافته q_j .

نکته: مختصات تعمیم یافته در کل مفهوم پیچیدهای در علم مکانیک دارند، اما در مورد سیستم روبات با مفصل نرم این مختصات برابر با دو زاویه θ (زاویه شفت موتور) و α (زاویه انحراف بازو) در نظر گرفته می شوند.


در شكل ذيل؛ شماتيك سيستم روبات با مفصل نرم را مشاهده مينماييد.



شماتیک سیستم روبات با مفصل نرم

نشانه	توضيح	نشانه	توضيح
R	فاصله مفصل تا محل اتصال فنرها به بازو	L1,L2	طول فنرهای ۱ و۲
D	فاصله مفصل تا محل اتصال هر فنر به بدنه	F1,F2	نیروی فنرهای ۱ و۲
R	فاصله ی ثابت و برابر ۳/۱۸cm	K	ضريب سختى فنر
θ	زاویه شفت موتور	L	طول اوليه فنرها
α	انحراف بازو (رادیان)	M	مقدار ممان


در ادامه این بخش با سادهسازی سیستم به صورت یك فنر چرخشي (Rotational Spring) و اعمال معادلات لاگرانژ سعی می كنیم تا معادلات دینامیكی حاكم بر آن را استخراج كنیم.



سیستم ساده شده به صورت فنر چرخشی

معادله حاکم بر یک فنر پیچشی در حالت کلی به صورت زیر خواهد بود.

 $M = K_{stiff} \alpha$ که در این مدل K_{stiff} متناظر با ثابت فنر خواهد بود اما یک پارامتر ثابت نیست بلکه رابطهی که در این مدل α میتواند با تقریب خوبی سیستم اصلی یعنی مفصل نرم را مدلسازی کند. بدین ترتیب با بررسی معادلات دینامیکی سیستم سعی می کنیم تا K_{stiff} را محاسبه نماییم.



شكل راست : سيستم در حالت سكون، شكل چپ : سيستم در حال حركت

همانطور که در شکل بالا مشخص است هنگام حرکت سیستم فنر سمت چپ در حال فشرده شدن و فنر دیگر در حال کشیده شدن میباشد برای بدست آوردن مدل سیستم ابتدا معادلات مربوط به طول فنرها را بدست می آوریم.

$$\begin{split} L_{1x} &= r - Rsin(\alpha) \\ L_{1y} &= Rcos(\alpha) - d \\ L_{1x} &= r + Rsin(\alpha) \\ L_{7y} &= L_{1y} = Rcos(\alpha) - d \\ L_{1} &= \sqrt{L_{1x}^{7} + L_{1y}^{7}} \\ L_{7} &= \sqrt{L_{7x}^{7} + L_{7y}^{7}} \end{split}$$

سپس نیروی هر فنر را می نویسیم:

$$\begin{split} F_{1} &= K(L_{1} - L) + F_{r} \\ F_{7} &= K(L_{7} - L) + F_{r} \\ F_{1x} &= F_{1} \frac{L_{1x}}{L_{1}} \\ F_{1y} &= F_{1} \frac{L_{1y}}{L_{1}} \\ F_{7x} &= F_{7} \frac{L_{7x}}{L_{7}} \\ F_{7y} &= F_{7} \frac{L_{7y}}{L_{7}} \end{split}$$

نکته: F_r نیروی بازگرداننده طبیعی فنر است، زیرا فنرها در حالت سکون مفصل نرم نیز نیرویی را وارد می کنند.

با توجه به شکل بالا درمیابیم که F_1 و F_1 هر دو بر محل اتصال فنرها به بازو وارد می شوند. همان طور که می بینیم المان هایی که در راستای محور X قرار دارند ،در خلاف جهت هم و المان هایی که در راستای محور Y قرار دارند در جهت هم عمل می کنند. پس داریم:

$$F_{x} = F_{\gamma_{x}} - F_{\gamma_{x}}$$

$$F_{y} = F_{\gamma_{y}} + F_{\gamma_{y}}$$

در نهایت این دو نیرو بر محل اتصال فنرها به بازو (Anchor Point) وارد می شوند و تمایل دارند که بازو را به مکان اولیه بازو برگردانند. این دو نیرو گشتاوری حول مفصل (Joint) بوجود می آورند. همان طور که می دانیم این گشتاور برابر است با ضرب داخلی R (فاصله مفصل تا محل اتصال فنرها به بازو) و برآیند نیروهایی که به نقطه اتصال فنر و بازو وارد می شوند. پس معادلات و در نهایت گشتاوری که بازو را به مکان اولیه پس می راند به صورت زیر بدست می آمند:

$$\begin{split} &M_x = R_x \ F_x = R \ F_x \sin \left(\frac{\pi}{\tau} - \alpha\right) = R \ F_x cos\alpha \\ &M_y = R_x \ F_y = R F_y \ \sin \left(\tau \pi - \alpha\right) = -R F_y \sin\alpha \\ &M = M_x + M_y = R \cos\alpha \left(F_{\tau_x} - F_{\tau_x}\right) - R \sin\alpha \left(F_{\tau_y} + F_{\tau_y}\right) \end{split}$$

همچنین مشاهده می شود که با داشتن M می توان به راحتی K_{stiff} را محاسبه نمود. برای ساده سازی سیستم، از خطی سازی مرتبه اول استفاده می کنیم و K_{stiff} را به صورت زیر محاسبه می نماییم.

$$K_{\text{stiff}} = \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} M\right)\Big|_{\alpha = 1}$$

سوال: معادله نهایی توصیف کننده K_{stiff} را بدست آورید.

سوال: با فرض در دسترس بودن ممان چرخشی بدنه و همچنین ممان چرخشی بازو (J_{hub}) و J_{arm}) انرژی پتانسیل و جنبشی کلی سیستم را محاسبه نمایید.

با قرار دادن هریک از مختصات تعمیم یافته (θ و α) در معادله لاگرانژ معادلات زیر را محاسبه می کنیم.

$$\begin{array}{l} \frac{\delta}{\delta t} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\theta}} \right) - \frac{\delta L}{\delta \theta} = T_{\rm output} - B_{\rm eq} \dot{\theta} \\ \frac{\delta}{\delta t} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\alpha}} \right) - \frac{\delta L}{\delta \alpha} = \, \star \end{array}$$

نکته: T_{output} برابر گشتاور اعمالی از طرف موتور میباشد و رابطه آن با ولتاژ اعمالی به موتور (V_m) به صورت زیر توصیف می گردد که پارامترهای آن همگی اعداد ثابت هستند.

با اعمال معادلات اویلر ـ لاگرانژ به این سیستم، میتوانیم معادلات دینامیکی حاکم بر آن و در نهایت معادلات دینامیکی حاکم بر روبات با مفصل نرم را به صورت زیر بدست آوریم.

$$J_{eq}\ddot{\theta} + J_{Arm}(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) = T_{output} - B_{eq}\dot{\theta}$$

$$J_{Arm}(\ddot{\theta} + \ddot{\alpha}) + K_{stiff}\alpha = \cdot$$

لذا مي توان نوشت:

$$T_{output} = \frac{\eta_m \eta_g K_t K_g (V_m - K_g K_m \dot{\theta})}{R_m}$$

J_{eq}	0.0021	B_{eq}	0.0040
J_{Arm}	0.0019	K _{stiff}	1.2485

η_{m}	0.69	Kg	70
$\eta_{ m g}$	0.9	R _m	2.6
$K_t = K_m$	0.00767		

سوال: ترم $\dot{\theta}_{eq}$ بیانگر چه پارامتری در سیستم میباشد؟

سوال: با استفاده از معادلات دینامیکی نهایی سیستم و با در نظر گرفتن فرم فضای حالت زیر به صورت زیر ماتریسهای توصیف فضای حالت برای سیستم مفصل نرم را به دست آورید (خروجی سیستم شامل هر دو حالت θ و α باشد).

$$\mathbf{x} \triangleq \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ \boldsymbol{\alpha} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}} \\ \dot{\boldsymbol{\alpha}} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{V}_{\mathbf{m}}$$

 $\mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$

همانطور که مشاهده می کنید این سیستم دو دسته متغیر حالت دارد: theta و مشتق آن و alpha و مشتق آن و مشتق آن. در این آزمایش تنها زاویه theta کنترل می شود. اما کنترل کننده باید طوری طراحی شود که زاویه alpha که کنترل مستقیمی روی آن نیست نوسانات زیادی نداشته باشد.

سوال: با استفاده از ماتریس A قطبهای سیستم را مشخص و رسم کنید.

سوال: پس از یافتن فضای حالت، تابع تبدیل $\frac{\alpha(s)}{V_m(s)}$ و $\frac{\theta(s)}{V_m(s)}$ را بدست آورده و پاسخ ضربه و پله هریک از این توابع تبدیل را رسم نمایید.

سوال: آیا در این سیستم قطبها و مقادیر ویژه برابرند؟ توضیح دهید.


آزمایش دوم: طراحی کنترل کننده lead برای کنترل رفتار مفصل نرم

پس از بدست آوردن معادلات فضای حالت بازو با مفصل نرم و همچنین تابع تبدیل $\frac{\theta(s)}{V_m(s)}$ در این قسمت باید کنترل کننده کننده کننده ای طراحی کنید که پاسخ سیستم $\frac{\theta(s)}{V_m(s)}$ را به شرایط مطلوب ما نزدیک کند. بدین منظور در بخش اول این آزمایش سیستم را شبیهسازی نموده و یک کنترل کننده لومای آن طراحی کنید. سپس این کنترل کننده را بر روی مدل واقعی سیستم ارزیابی کنید.

معرفی کنترل کننده Lead در حوزهی فرکانس


همان طور که میدانید جبرانساز PD علاوه بر مشکل تحقق دقیق، ورود نویز به سیستم را تسهیل می نماید. این مشکل با اضافه کردن یک قطب به جبرانساز PD بدین ترتیب رفع می شود.

$$G_c(s) = K \frac{s+Z}{s+P}$$
, $|P| > |Z|$



کنترل کننده Lead

جبرانسازی که بدین ترتیب شکل می گیرد جبرانساز پیشفاز Lead نام دارد. جبرانساز Lead برای بهبود پاسخ حالت گذرا به کار می رود و دارای فاز مثبت است که این امر موجب افزایش پایداری نسبی سیستم می گردد. این جبرانساز در فرکانس های بالا به سیستم گین و فاز اضافه می کند که اضافه کردن بهره برای ما مطلوب نبوده ولی اضافه شدن فاز مفید می باشد. چرا؟




جبرانساز Lead همانند یک فیلتر بالاگذر عمل می کند.

طراحی در حوزه فرکانس به کمک پاسخ فرکانسی حلقه و به کمک نمودار Bode انجام می گیرد. کنترلر مدنظر را به شکل زیر در نظر بگیرید که در آن باید پارامترهای مجهول را پیداکنید.

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$
 $\cdot < \alpha < 1$


قطب این کنترلر همواره در سمت چپ صفر قرار می گیرد که با افزایش α این قطب به صفر نزدیک می شود. در ساخت عملی این کنترلر محدودیت هایی وجود دارد که سبب می شود برای پارامتر α معمولا یک مقدار کمینه در نظر گرفته شود، این مقدار کمینه معمولا برابر α می باشد که بیانگر این است که بیشترین فازی که یک کنترلر Lead می تواند تولید کند تقریبا برابر می براه درجه خواهد بود. اگر برای کنترلر ذکر شده با فرض α منحنی قطبی را رسم کنید، شکل زیر حاصل خواهد شد.



که در آن ϕ_m بیانگر بیشینه فازی است که کنترلر به ازای یک مقدار مشخص از α میتواند تولید کند همچنین ω_m بیانگر فرکانسی است که این بیشینه فاز در آن حاصل میشود. توجه داشته باشید که منحنی ترسیم شده در شکل فوق یک نیمدایره میباشد. بنابراین

$$\sin(\phi_{\rm m}) = \frac{\frac{1-\alpha}{\gamma}}{\frac{1+\alpha}{\gamma}} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$$

با در نظر گرفتن $K_c = 1$ و $\alpha = 0.1$ میتوان دیاگرام بود را برای کنترلر فوق به شکل زیر رسم نمود.



با بررسی این شکل متوجه خواهید شد که $\omega_{
m m}$ برابر با میانگین هندسی فرکانس قطب و صفر کنترلر می باشد به عبارتی دیگر:

$$\log \omega_{\rm m} = \frac{1}{2} \left(\log \frac{1}{T} + \log \frac{1}{\alpha T} \right) \Longrightarrow \omega_{\rm m} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$$

شرح آزمایش

یک کنترل کننده Lead در حوزه فرکانس طراحی کنید که شرایط زیر را برآورده سازد:

- $PM_{desired} = V \cdot \circ \quad \bullet$
 - $K_v = \cdot \cdot \cdot \cdot$
- در نهایت کنترلر بدست آمده را طوری تنظیم کنید که پهنای باند سیستم حلقه سته نزدیک به rad/sec باشد.

روند طراحي

به منظور ساده تر شدن پارامترها، تساوی $K \triangleq K_c \alpha$ را در نظر بگیرید.

با استفاده از پارامترهای ثابت خطای حالت دائم همچون K_p ، K_v و ... بهره کنترلر (K) را محاسبه نمایید. به عنوان مثال:

 $K_v = \lim_{s \to \infty} sG(s)G_c(s)$

با رسم نمودار بود برای سیستم (KG(s) میزان P.M را برای آن بهدست آورده سپس با مقایسه این عدد با مقدار مطلوب P.M، میزان زاویهای را که کنترلر باید تامین کند بهدست آورید، به عبارتی دیگر

$$\phi_{\rm m} = P.\,M_{\rm desired} - P.\,M_{\rm KG(s)} + \circ^{\circ}$$

سوال: دلیل افزودن °٥ به میزان تحلیلی بهدست آمده را توضیح دهید.

حال با توجه به روابط ذکر شده در بخش قبل پارامترهای α و K_c قابل محاسبه هستند. بدین ترتیب تا این مرحله میزان فازی که کنترلر باید تامین کند کاملا مشخص شده است، اما این مقدار فاز در یک فرکانس خاص تولید می شود و که این فرکانس می بایست در Gain مقدار فاز در یک فرکانس خاص تولید می شود و که این فرکانس می بایست در متوجه که در فرکانس ω_m کنترل داشته باشد. اما با مراجعه به شکل نمو دار بود کنترل کننده متوجه می شوید که در فرکانس ω_m کنترلر علاوه بر افزودن فاز، مقداری گین نیز به سیستم اضافه می کند. این گین اضافه شده باعث تغییر Gain Crossover Frequency شده و در نتیجه فاز تامین شده توسط کنترلر در نقطه مدنظر قرار نخواهد گرفت. از این رو ابتدا باید اندازه کنترلر را در فرکانس ω_m که برابر با گین اضافه شده به سیستم می باشد را حساب کنید:

$$\left|\frac{1+j\omega T}{1+j\omega\alpha T}\right|_{\omega=\frac{1}{\sqrt{\alpha}T}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = -1 \cdot \log \alpha$$

سوال: چرا در محاسبه اندازه کنترلر در رابطه فوق پارامتر K در محاسبه دخیل نشد؟

در نتیجه اندازه دیاگرام بود سیستم حلقه باز $KG(s)G_c(s)$ در فرکانس ω_m به اندازه $KG(j\omega)$ در آن اندازه سیستم $-1 \cdot \log \alpha$ $-1 \cdot \log \alpha$ بنامید برای جبران این تغییر، فرکانسی را که در آن اندازه سیستم $+1 \cdot \log \alpha$ بنامید تا تغییر و شود $+1 \cdot \log \alpha$ بنامید تا تغییر $+1 \cdot \log \alpha$ در این فرکانس (فرکانسی که $+1 \cdot \log \alpha$ در آن محاسبه می شود) جبران شود. در نتیجه

$$\omega_{\rm m} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T} = \omega_{\rm GCF,new}$$

در نتیجه با استفاده از رابطه فوق سایر پارامترهای مجهول کنترلر نیز محاسبه خواهند شد. پس از طراحی کنترل کننده خود میتوانید آن را بر روی سیستم شبیهسازی شده تست نمایید.

نتيجه گيري

۱ – پاسخ سیستم حلقه بسته (θ و α) را به ورودی پله رسم کنید و بیشینه انحراف α ، زمان نشست، زمان صعود (Rise Time) و درصد بالازدگی (Percent Of Overshoot) سیستم حلقه بسته را محاسبه نمایید.

۲ – علت بروز تفاوت احتمالي بين پاسخ شبيه سازي و پاسخ عملي را توضيح دهيد.
 ۳ – کنترل کننده Lead چه مزايايي نسبت به کنترل کننده PD دارد؟

آزمایش سوم: طراحی کنترل کنندههای Lag و Laed-Lag برای کنترل رفتار مفصل نرم

قسمت اول: كنترل كننده Lag


از دلایل استفاده از کنترلر PI کاهش خطای حالت دائم و افزایش ثوابت خطا می باشد و کنترلر Lag تقریبی از PI است بطوری که توسط المان های پسیو قابل تحقق است. بطور کلی هدف از طراحی جبرانساز Lag در حوزه ی فرکانس رسیدن به حالت دائمی و حاشیه فاز مطلوب می باشد در عین حال که شرایط گذرا را دستخوش تغییر ننماید.


جبرانساز Lag دارای مشخصه ی پایین گذر بوده (مانند فیلتر پائین گذر) بطوری که قطب آن نسبت به صفرش به محور $j\omega$ نزردیکتر است.


فرم های کلی این جبرانساز:

$$G_{Lag} = K_c \left[\frac{1}{\alpha} \frac{s + z_c}{s + p_c} \right] = K_c \left[\frac{s/z_c + 1}{s/p_c + 1} \right] = K_c \left[\frac{\tau s + 1}{\alpha \tau s + 1} \right]$$

$$z_c > \cdot \qquad p_c > \cdot \qquad \alpha \triangleq \frac{z_c}{p_c} > 1 \qquad \tau = \frac{1}{z_c} = \frac{1}{\alpha p_c}$$







تاثیرات جبرانساز Lag بر روی عملکرد سیستم حلقه بسته

- کاهش پهنای باند: معمولا معادل افزایش زمان صعود و نشست بوده و در نهایت منجر به کاهش نویزپذیری (فرکانس بالا) می شود. علت را توضیح دهید؟
- کاهش گین پیرامون فرکانس عبور بهره ی صفر (فرکانسی که در آن حاشیه فاز محاسبه می شود) که باعث افزایش پایداری نسبی سیستم شده ولی سیستم را کندتر خواهد کرد. چرا؟
- افزایش ثوابت خطا یعنی در واقع کاهش خطای حالت ماندگار. علت را توضیح دهید ؟

نکته: هرسیستم تنها یک ثابت خطای محدود (مخالف صفر و بی نهایت) دارد.

شرح آزمایش

با توجه به آزمایش قبل ، هدف بهبودی خطای حالت ماندگار با ضریب ٥ و نسبت میرایی معادل ۱/٤٨٦ می باشد.

روند طراحي

الف) محاسبه گین جبرانساز

اولین مرحله در طراحی چنین جبرانسازی محاسبه گین آن بنه حوی است که خطای حالت ماندگار مطلوب ارضا گردد.

$$K_c = \frac{e_{ss-plant}}{e_{ss-specified}} = \frac{K_{x-requierd}}{K_{x-plant}}$$

$$K_{x} = \lim_{s \to s} S^{N} \cdot G(s)$$

$$PM_{lag} = PM_{desired} + \varphi$$

ترم آخر عبارت بالا فاكتور تصحيح بوده و $\phi \leq 1 \times \phi \leq 0$. علت افزودن فاكتور تصحيح جيست؟

ج)حال فرکانسی را که PM_{lag} حاصل می شود را بدست آورید. (ω_g) ، و بدیهی است که هدف این است که در این فرکانس نمودار اندازه \mathfrak{D} باید باشد، لذا با پارامتر α ،این مهم را برآورده می شود.

د) اندازه بودی سیستم را در فرکانس (ω_g) بدست آورید. حال جبرانساز Lag می بایست قرینه ی این اندازه را تولید نماید.

يعني:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\left|K_c \cdot G(\omega_g)\right|_{dB}}{\gamma}}$$

نکته قابل تذکر در این مرحله مقدار α می باشد که گاها این مقدار برای یک جبرانساز تک مرحله مقدار بزرگی است یعنی مقادیر مقاومت و خازن مورد نیاز برای پیاده سازی این جبرانساز با مقدار α افرایش می یابد در واقع در بسیاری از مراجع ۱۰ α برای یک جبرانساز تک مرحله ای مناسب است.

سوال: روند طراحی جبرانساز Lag چند مرحله ای را تحقیق کنید.

هـ) مرحله نهایی یافتن p_c و z_c می باشد . ابتدا z_c را یک دهه زیر فرکانس عبور بهره قرار دهید. چرا؟

حال با توجه به رابطه $lpha ext{ } extstyle rac{z_c}{p_c}$ قطب جبرانساز مشخص خواهد شد.

قسمت دوم: كنترلر Lag-Lead

در این کنترلر ابتدا Lead را برای بهبود پاسخ حالت گذرا طراحی نموده و در نهایت برای بهبود خطای حالت دائم کنترلر پس فاز طراحی می شود. مشخصه حاشیه فاز بیانگر پایداری نسبی سیستم ناشی از تاخیر خالص در سیستم یا بیانگر مشخصه پاسخ گذرای مطلوب است و پهنای باند (بطور معادل فرکانس عبور بهره) در حوزه زمان بیانگر سرعت پاسخ و در حوزه فرکانس بیانگر این خواهد بود که چه فرکانس های از سیگنالهای سینوسی بدون میرایی قابل توجهی از سیستم عبور داده خواهند شد. رابطه سرانگشتی میان پهنای باند و فرکانس عبور بهره به صورت زیر است.

$$\omega_{BW} \approx 1.7 \ \omega_{g}$$


فرم کلی این جبرانساز:

$$G_{Lag-Lead} = K_c \left[\frac{1}{\alpha_{Lag}} \frac{s + z_{Lag}}{s + p_{Lag}} \right] \left[\frac{1}{\alpha_{Lead}} \frac{s + z_{Lead}}{s + p_{Lead}} \right] = K_c \left[\frac{s/z_{Lag} + 1}{s/p_{Lag} + 1} \right] \left[\frac{s/z_{Lead} + 1}{s/p_{Lead} + 1} \right]$$

$$= K_c \left[\frac{\tau_{Lag} s + 1}{\alpha_{Lag} \tau_{Lag} s + 1} \right] \left[\frac{\tau_{Lead} s + 1}{\alpha_{Lead} \tau_{Lead} s + 1} \right]$$

$$z_{Lag} > \cdot \qquad p_{Lag} > \cdot \qquad \alpha_{Lag} \triangleq \frac{z_{Lag}}{p_{Lag}} > \cdot \qquad \tau_{Lag} = \frac{1}{z_{Lag}} = \frac{1}{\alpha_{Lag}p_{Lag}}$$

$$z_{Lead} > \cdot \qquad p_{Lead} > \cdot \qquad \alpha_{Lead} \triangleq \frac{z_{Lead}}{p_{Lead}} < \cdot \qquad \tau_{Lead} = \frac{1}{z_{Lead}} = \frac{1}{\alpha_{Lag}p_{Lag}}$$



Lag-Lead نمودار بود مربوط به جبرانساز $z_{Lead}= \cdot . \wedge \quad p_{Lead}= \circ \quad K_c= \cdot \quad z_{Lag}= \cdot . \cdot \Upsilon$

ئىرح آزمايش

با توجه به آزمایش قسمت اول ، هدف بهبود خطای حالت ماندگار با ضریب ه ، حاشیه فاز $^{\circ}$ ۸ و فرکانس عبور بهره ی $\frac{rad}{sec}$ ه می باشد.

روند طراحي

الف) محاسبه گین جبرانساز

اولین مرحله در طراحی چنین جبرانسازی محاسبه گین آن به نحوی است که خطای حالت ماندگار مطلوب ارضا گردد.

$$K_c = \frac{e_{ss-plant}}{e_{ss-specified}} = \frac{K_{x-requierd}}{K_{x-plant}}$$

$$K_{x} = \lim_{s \to \infty} S^{N} \cdot G(s)$$

 $m{\psi}$ حال با توجه به گین بدست آمده نمودار بود سیستم K_c . G(s) را رسم کنید. با توجه به پهنای باند داده شده و یا فرکانس عبور بهره ی مطلوب ω_g ، میزان فاز $m{\theta}$ را در این فرکانس، از نمودار بود K_c . G(s) بدست می آید.

$$PM_{uncompensated} = + \text{VA} \cdot ^{\circ} + \theta$$

ج) در این مرحله از طراحی جبرانساز Lead منحنی فاز را در فرکانس عبور بهره را با توجه به φ_{max} به سمت بالا حرکت می دهد.

 $\varphi_{max} = PM_{desired} + \varphi - PM_{uncompensated}$

حال برای بدست اوردن $lpha_{Lead}$ از رابطه زیر استفاده کنید:

$$\alpha_{Lead} = \frac{1 - \sin \varphi_{max}}{1 + \sin \varphi_{max}}$$

Lead طراحی چند مرحله ای جبرانساز $\varphi_{max} \approx \circ \circ^\circ \equiv \alpha_{Lead} > \cdot . \cdot .$ مورد نیاز است.

سوال: نحوه طراحی جبرانساز چند مرحله ای Lead را بیابید. سپس صفر و قطب جبرانساز lead را باید تعیین کنید.

$$z_{Lead} = \omega_g \sqrt{\alpha_{Lead}}$$
 $\alpha_{Lead} = \frac{z_{Lead}}{p_{Lead}}$

در نظر بگیرید. $G_{Lead}=K_{c}\left[\frac{1}{\alpha_{Lead}}\frac{s+z_{Lead}}{s+p_{Lead}}\right]$ در نظر بگیرید.

د) منحنی اندازه با توجه به اندازه جبرانساز lead در فرکانس عبور بهره مطلوب ω_g به سمت بالا جابجا می شود ، لذا لازم است با α_{Lag} منحنی اندازه را بگونه ای جابجا کنید تا در فرکانس عبور بهره ی مطلوب ω_g ، اندازه 2 گردد.

اندازه $\left|G_{Lead}(j\omega_g).G_p(j\omega_g)
ight|_{dR}$ اندازه ان

$$\alpha_{Lag} = \sqrt{\frac{\left|G_{Lead}(j\omega_g).G_p(j\omega_g)\right|_{dB}}{\gamma}}$$

هـ) در مرحله آخر هم صفر و قطب جبرانساز lag را تعیین می شود. ابتدا z_{Lag} را یک دهه زیر فرکانس عبور بهره قرار می دهیم. چرا? حال با توجه به رابطه $\alpha_{Lag} \triangleq \frac{z_{Lag}}{p_{Lag}}$ قطب جبرانساز مشخص خواهد شد.

آزمایش چهارم: طراحی کنترل کننده با روش فیدبك حالت (State Feedback)

یکی از نخستین کاربردهای فضای حالت در سیستم های خطی، استفاده از یک ابزار بسیار قدرتمند به نام فیدبک حالت، برای جابه جایی مقادیر ویژه سیستم در طراحی سیستم های کنترلی می باشد. ج.برترام در سال ۱۹۵۹ اولین کسی بود که نشان داد اگر سیستمی تحقق کنترل پذیر داشته باشد، می توان هر معادله مشخصه مطلوبی را با فیدبک حالت بدست آورد و قطب ها را در مکان های مناسب منتقل نمود. در سال ۱۹۲۲ روزنبراک ،استفاده از فیدبک حالت را برای انتقال مقادیر ویژه سیستم، جهت بدست آوردن مشخصه های بهتر پاسخ مورد بحث قرار داده است.

می دانیم که نوع پاسخ زمانی توسط مقادیر ویژه ماتریس A تعیین می شود و اگر یک یا چند مقدار ویژه A در RHP باشد یا حتی در LHP بوده و میرایی کمی داشته باشد پاسخ زمانی سیستم نامطلوب می باشد. در این قسمت با طراحی فیدبک حالت برای پایدارسازی و بهبود عملکرد سیستم های خطی آشنا خواهیم شد.

پس از بدست آوردن معادلات فضای حالت سیستم مفصل نرم قصد داریم تا با فیدبك گرفتن از تمامی حالتهای سیستم (States) کنترل کننده ی را طراحی کنیم که بتواند زاویه θ را کنترل نموده و همزمان مانع افزایش بیش از حد زاویه α گردد. بدین منظور در این آزمایش سیستم را شبیه سازی نموده و یک کنترل کننده State Feedback برای آن طراحی می نماییم سپس این کنترلر را بر روی مدل واقعی سیستم تست خواهیم کرد.

هدف طراحی کنترل کنندهای می باشد که بتواند شرایط زیر را برای سیستم حلقه بسته فراهم آورد:

- زمان صعود كمتر از ۲۵۰ ميلي ثانيه
- Percent of overshoot کمتر از ٥ درصد
- بیشینه میزان زاویه انحراف α کمتر از ۱۰ درجه
 - خطای حالت ماندگار کمتر از ۲ درجه

روش جایگذاری قطب (Pole Placement)

قبل از پرداختن به روش جایگذاری قطب ابتدا با مفهوم کنترلپذیری برای یك سیستم دینامیکی آشنا میشویم. در اواسط دهه ۱۹۵۰، کالمن با معرفی ایده های کنترل پذیری و رویت پذیری، برای اولین بار توانست دلایل عدم موفقیت جبران سازی حذف قطب ناپایدار سیستم با صفر ناپایدار جبران کننده را توضیح دهد .اگرچه قبل از کالمن نیز طراحان سیستم های کنترل در عمل به این نتیجه رسیده بودند که حتی با فرض حذف کامل قطب ناپایدار سیستم توسط صفر

ناپایدار جبران کننده ،سیستم کنترل طراحی شده ناموفق خواهد بود ولی کالمن نشان داد که حذف قطب_صفر کامل، تنها به سیستمی منجر خواهد شد که تابع تبدیل پایداری دارد.

در این حالت ،تابع تبدیل مرتبه ای کمتر از مرتبه سیستم خواهد داشت و مودهای ناپایدار یا از ورودی سیستم تاثیر نمی پذیرند (کنترل ناپذیرند) و یا در خروجی سیستم مشاهده نخواهند شد (رویت ناپذیرند).

یک سیستم کنترلپذیر نامیده می شود هنگامی که بتوان تمام قطبهای آن را از طریق فیدبک حالت در مکان دلخواه قرار داد. یک روش معمول برای پیبردن به کنترلپذیری سیستم استفاده از Rank ماتریس کنترلپذیری (C_{AB}) می باشد. این ماتریس برای یک سیستم با چهار متغیر حالت به صورت زیر تعریف می گردد.

 $C_{AB} = [B \quad AB \quad A^{\gamma}B \quad A^{\alpha}B]$

در این صورت سیستم متناظر با ماتریسهای حالت A و B کنترلپذیر نامیده میشود اگر و فقط اگر :

 $rank(C_{AB}) = n$

که در آن n تعداد حالتهاي سيستم است که در مورد سيستم بازو با مفصل نرم برابر با n ميباشد.

سوال: كنترل پذيري سيستم مفصل نرم را بررسي نماييد.

فيدبك حالت (State Feedback)

این کنترل کننده با اعمال ورودي به سیستم به فرم معادله زیر سعي مي کند تا قطبهاي سیستم را در محل مطلوب خود جاي داده و در نهايت پاسخ زماني مطلوب را به دست آورد.

u=-Kx(t) , $K=[K_{\theta} \ K_{\alpha} \ K_{\dot{\theta}} \ K_{\dot{\alpha}}]$ با اعمال این ورودي، سیستم حلقه بسته به فرم زیر بهدست مي آید.

 $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(\mathbf{t})$

بدین ترتیب دینامیك سیستم حلقه بسته، و به همراه آن پایداری سیستم حلقه بسته و در نهایت شکل پاسخ پله سیستم، به طور کامل توسط ترم A - BK تعیین می شود. قطبهای سیستم حلقه بسته در این شرایط مقادیر ویژه ماتریس A - BK خواهند بود که از رابطه زیر قابل محاسبه هستند.

 $p(s) = det(sI - A + BK) = \cdot$

و(s) معادله مشخصه سیستم نامیده میشود. هدف از طراحی کنترل کننده فیدبك حالت به دست آوردن بردار λ_1 به نحوی است که بتواند برای قطبهای مطلوب λ_2 ، λ_3 ، λ_4 ، λ_5 معادله زیر را برآورده سازد.

$$p(s) = r(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_7)(s - \lambda_7)(s - \lambda_5)$$

از آنجاکه به دست آوردن این ماتریس، فراتر از مباحت مطرح شده در درس کنترل خطي مي باشد در اینجا تنها به دستور متناظر با آن در نرم افزار * MATLAB اشاره مي کنيم. با استفاده از دو دستور place و acker در این نرم افزار، میتوان بردار * را به راحتي محاسبه نمود، ورودي هاي این دو دستور ماتریس هاي *

شرح آزمایش

- قطبهاي سيستم حلقه باز را بدست آورده و نمودار Root-Locus را براي سيستم حلقه باز $\frac{\theta(s)}{v_m(s)}$ ترسيم نماييد و قطبهاي غالب سيستم را نيز مشخص نماييد.
- با توجه به خواسته هاي مطلوب، تابع تبديل استاندارد درجه ۲ را براي سيستم حلقه بسته بدست آوريد.

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{{\omega_n}^{\gamma}}{s^{\gamma} + \gamma !! \omega_n s + {\omega_n}^{\gamma}}$$

- چگونه می توان این سیستم درجه ۲ را با سیستم درجه ٤ مفصل نرم متناظر دانست؟
- تعیین کنید که هریك از ٤ قطب سیستم حلقه بسته مفصل نرم در کجاي صفحه ٤ قرار گیرند تا خواسته های مطلوب مسئله برآورده گردد.
- با بدست آوردن محل قطبهاي مطلوب و همچنين ماتريسهاي A و B از دستورات نرم افزار ® MATLAB كمك گرفته تا ضرايب كنترل كننده فيدبك حالت (بردار X) را محاسبه نماييد.
- کنترل کننده خود را شبیه سازی کنید و در صورت برآورده نشدن خواسته های مطلوب، محل قطبهای مطلوب را تغییر دهید و ضرایب کنترل کننده را مجددا محاسبه کنید.

نتيجه گيري

ا _ پاسخ سیستم حلقه بسته $(\theta \ e \ a)$ را به ورودی پله رسم کنید و بیشینه انحراف α ، زمان نشست، زمان صعود (Rise Time) و درصد بالازدگي (Percent Of Overshoot) سیستم حلقه بسته را محاسبه نمایید.


٢ ـ علت بروز تفاوت احتمالي بين پاسخ شبيهسازي و پاسخ عملي را توضيح دهيد.

بخش چهارم پیادهسازی آنالوگ کنترلکنندهها

مقدمه

سيستم سرو موتور MS150 يك سيستم كنترل داراي فيدبك است كه به منظور كنترل وضعيت (سرعت و يا موقعيت) يك موتور DC به كار مي رود. اين دستگاه ساختار ماجولار دارد كه در ادامه درباره هر يك توضيحات لازم ارائه خواهد شد.

از آنجایي که سیستم قادر است تا اطلاعات وضعیت واقعي را با وضعیت مطلوب مقایسه نماید، یك سیستم حلقه بسته مي باشد. ساختار بلوك دیاگرام سیستم فوق در شکل ذیل نشان داده شده است.



در این عمل مقایسه سیگنالهای ورودی و خروجی توسط مقایسه کننده انجام می گیرد و سیگنال خطای حاصله پس از تقویت برای به حرکت در آوردن موتور DC به درایور موتور اعمال می شود تا سرعت یا موقعیت شفت خروجی اصلاح گردد.


همانگونه که مي دانيم در يك سيستم كنترل اتوماتيك، به اجزايي مانند حسگر، عملگر، و مقايسه كننده احتياج داريم.

علاوه بر آن براي به حركت در آوردن موتور DC نيز به يك تقويت كننده (درايور) سرؤ براي توليد سيگنالهاي مناسب براي چرخش موتور با سرعت و جهت دلخواه نيازمنديم. تمامي اجزاي مورد نياز براي سيستم حلقه بسته كنترل وضعيت موتور، به صورت ماجولهاي جداگانه فراهم شده اند كه با اتصال اين ماجولها به شيوه هاي مختلف، سيستم هاي حلقه باز يا حلقه بسته متفاوتي را آزمايش خواهيم نمود. در ابتدا لازم است تا با هر يك از اين ماجولها به صورت مختصر آشنا شويم.

معرفی اجزای سیستم سرو موتورDC

۱. منبع تغذیه PS150E

براي تأمين ولتاژهاي مورد نياز مجموعه به کار مي رود. ولتاژ ۲۶ ولت ۲ آمپر توسط يك سوکت به واحد تقويت کننده سرو براي تغذيه موتور متصل مي شود. علاوه بر آن بر روي اين واحد، دو مجموعه سوکت براي تأمين ولتاژهاي 10 ± 0 ولت دی سی فراهم شده است که برای تغذیه ماجولهای دیگر به کار می رود.



Y. موتورDC M150F DC.


این موتور یک موتور DC با آهنربای دائم می باشد که از طریق ترمز مغناطیسی می توان بارهای مختلفی را بر روی شفت آن قرار داد. همچنین برای اندازه گیری سرعت

موتور می توان آن را به واحد

تاكوژنراتور متصل نمود تا ولتاژ متناسب با سرعت در خروجی این واحد مشاهده شود.


۳. تقویت کننده سرو SA150D

در این واحد ترانزیستورهایی قرار دارند که می توانند موتور را در دو جهت راه اندازی کنند. برای جلوگیری از اضافه بار موتور، یك محدود کننده جریان ۲ آمپری در خروجی تقویت کننده سرو قرار داده شده است.



٤. تضعيف كننده AU150B

در این واحد دو پتانسیومتر ۱۰k۵ قرار داده شده اند. نسبت مقاومت مورد نظر توسط یك پیچ مدرج از ۰ تا ۱۰ انتخاب مي گردد. از این واحد براي تنظیم بهره استفاده مي شود.



٥. واحد جعبه دنده كاهشى GT150X


این جعبه دنده با نسبت ۳۰ به ۱ سرعت ورودی (سرعت موتور) را به سرعت خروجی (سرعت چرخش پتانسیومتر OP150K) تبدیل می کند.

Coupling

Details of the coupling of the coupl


این جعبه دنده شامل یک تاکوژنراتور نیز هست. این تاکوژنراتور متشکل از یک ولت متر و یک تاکومتر بوده که برای نمایش ولتاژ و سرعت موتور (بر حسب واحد به کار می رود.

اساس کار این تاکوژنراتور این گونه است که در سرعت ۱۰۰۰۲/min ولتاژ خروجی به میزان ۲/۷۵ ولت و در سرعت ۱۸۰۰ این ولتاژ به ۵ ولت می رسد. این تاکوژنراتور در آزمایش های کنترل سرعت و کنترل موقعیت به کار می رود.



TP150H , پتانسیومترهاي ورودي وخروجي , OP150K

پتانسیومترهای چرخشی هستند که در آزمایشهای دی کنترل موقعیت موتور استفاده می شوند. پتانسیومتر ورودی، می تواند ۱۵۰ ± حرکت نماید و برای تولید یك ولتاژ مرجع در محدوده ۱۵ ± ولت برای کنترل موقعیت به کار می رود.




پتانسیومتر خروجي هیچ گونه بازدارنده مکانیکي ندارد و توسط یك محور به جعبه دنده کاهشي متصل است و متناسب با موقعیت محور خروجي جعبه دنده، ولتاژ خروجي در محدوده ۱۵ ولت تولید مي کند.

نکته: هر دو پتانسیومتر ورودي و خروجي مي بایست به ۱۵+ و ۱۵_ ولت متصل شوند و جهت اتصال اهمیتی ندارد.

٧. واحد پيش تقويت كننده PA150C


این واحد برای تولید سیگنالهای مطلوب برای واحد تقویت کننده عملیاتی به کار می رود. در این واحد، ورودی های ۱ و ۲ با هم جمع می شوند. اگر سیگنال حاصل، دارای مقدار مثبتی بود، خروجی ۳، تقریبا ۲۰ برابر این مقدار مثبت ولتاژ خواهد داشت و خروجی ۶ نزدیك صفر باقی می ماند. اگر سیگنال حاصل دارای مقدار منفی بود، خروجی ۶، تقریبا ۲۰ برابر این مقدار منفی ولتاژ خواهد داشت و خروجی این مقدار منفی ولتاژ خواهد داشت و خروجی ۳ نزدیك صفر می ماند.




نکته: با توجه به تغذیه ۱۵± ولت این ماژول در حالت اشباع خروجی تقریبا ۱۳/۵ ولت خواهد بود

٨. واحد آپ امپ (تقویت کننده عملیاتی) OA150A

اين واحد براي جمع كردن دو يا چند سيگنال با بهره ولتاژ منفي به كار مي رود. علاوه بر آن داراي امكانات جبرانسازي مي باشد. شماي كلي اين واحد و مدار الكتريكي آن در شكلهاي زير قابل مشاهده است.






امپدانس R_{γ} توسط کلید انتخاب گر مي تواند به سه حالت مقاومت $N \cdot \cdot K\Omega$ مقاومت به همراه خازن جبرانگر و یا امپدانس خارجي براي تنظیم بهره آپ امپ انتخاب شود. ولتاژ خروجي آپ امپ به صورت زیر قابل محاسبه است.

$$V_{\circ} = \frac{-R_{\Upsilon}(V_{\Upsilon} + V_{\Upsilon} + V_{\Upsilon})}{R_{\Upsilon}}$$

نکته: اگر بخواهیم بهره آپ امپ را تغییر دهیم باید از مقاومت خارجی استفاده نمائیم. از آنجایی که مقاومت R_1 و R_2 داخلی برابر R_1 داخلی برابر ۱۰۰ می باشند ، لذا برای ایجاد بهره مثلاً ۱۰ می بایست از یك مقاومت خارجی در حد R_1 (مگااهم) استفاده نمائیم که منطقی به نظر نمی رسد. لذا می توانیم از اتصالات مطابق شکل زیر استفاده نمائیم.



تمرین: نشان دهید در این حالت اگر $R_1 = R_7$ باشد بهره آپ امپ برابر $\frac{1}{\alpha}$ خواهد بود که در آن ∞ در شکل بالا نشان داده شده است.

آزمایش اول: شناسایی موتور DC توسط کنترل حلقه باز سرعت

هدف


هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با مشخصات موتور DC مورد استفاده در سیستم سرو و نحوه کنترل آن با تقویت کننده سرو می باشد.

مقدمه

براي اينكه بتوانيم يك سيستم را به درستي كنترل نمائيم، ابتدا مي بايست آنرا با يك مدل رياضى توصيف كنيم و پارامترهاى آن را طي انجام يك سري آزمايش ها بدست آوريم كه به عمل فوق شناسايي سيستم گفته مي شود.


ساده ترین روش شناسایی یك سیستم اعمال ورودی پلّه به آن می باشد. لذا در ادامه با اعمال ورودی پلّه به سیستم مشخصات حالت ماندگار و حالت گذرای آن را بدست خواهیم آورد. موتور مورد استفاده در این سیستم، یك موتور از نوع آهنربای دائم بوده که جریان آن توسط تقویت کننده های قدرت کنترل شده و می تواند در هر دو جهت بچرخد.

مشخصات سرعت_ولتاژ و سرعت_گشتاور بار این موتور در شکل زیر نشان داده شده اند.



قسمت اول_ تعيين مشخصه سرعت ولتار وبهره DC:

• اتصالات را مطابق شكل زير اما بدون ترمز ببنديد.



بلوک PS150E وظیفه تغذیه کل این مجموعه را به عهده دارد. این بلوک به طور پیش فرض تقویت کننده سرو (SA150D) را تغذیه می کند. تقویت کننده سرو می تواند خود به عنوان یک منبع تغذیه عمل کرده و ± 1 ولت دی سی به عنوان خروجی تولید کند. این ولتاژ در ادامه در یک تقسیم کننده ولتاژ (AU150B) رفته و از آن به ورودی بیس موتور متصل می شود، تا از طریق ترانزیستورهای قدرت موتور راه اندازی شود.

منبع تغذیه همچنین بلوک تاکوژنراتور (GT150X) را نیز تغذیه می کند. ولتاژ تولیدی توسط تاکومتر به پین های ورودی صفحه نمایش (پین های ۳ و ٤) متصل می شوند و با استفاده از کلید موجود می توان تعیین کرد ولتاژ دو سر تاکو و یا سرعت شفت موتور بر حسب rpm نمایش داده شود.


- ولتاژ ورودي را تا جايي كاهش دهيد كه موتور از حركت باز نماند.
- با افزایش ولتاژ ورودي به فواصل $1/\cdot$ ولت، مقادیر ولتاژ ورودي، ولتاژ تاکوژنراتور و سرعت موتور را در جدول 1/7 یادداشت نمایید. این عمل را تا حدود سرعت 1/7 سرعت موتور است انجام دهید.

نتيجه گيري

- مشخصات ولتاژ ورودي_سرعت و سرعت_ولتاژ تاكوژنراتور را رسم نمائيد.
 - ضریب (ولتاژ ورودي/سرعت موتور K = K را بدست آورید.
 - ضریب (سرعت موتور /ولتاژ تاکوژنراتور $(K_G = K_G)$ را تعیین کنید.

قسمت دوم ـ تعیین ضرایب پتانسیومتر ورودي و خروجی

- ابتدا موتور را خاموش نموده و کلیه اتصالات را قطع کنید سپس اتصالات را مطابق شکل۱۵/۲ برقرار کنید.
- ترمینال های ۱ و ۲ پتانسیومترهای ورودی و خروجی را به ولتاژ ۱۵ ± ولت متصل نمایید.
- با چرخاندن پتانسیومترهای فوق در زوایای بین ۱۵۰ باگام های ۳۰ درجه ای، ولتاژ خروجی خروجی این پتانسیومتر ها (پین ۳) را یادداشت نموده و نسبت زاویه /ولتاژ خروجی (k_{op}, k_{ip}) را به دست آورید.




قسمت سوم _ تعیین مشخصه سرعت گشتاور

- اتصالات شکل ۱٤/۲ را با قرار دادن ترمز مغناطیسی دوباره برقرار کنید.
- ترمز مغناطیسی را در موقعیتی قرار دهید که دیسك بتواند به راحتی حرکت نماید.
- موقعیت ترمز را برابر صفر قرار دهید و ولتاژ ورودی را، تا جایی که موتور نزدیك به سرعت موتور ماکزیمم خود (r/min) حرکت کند و جریان موتور از ۲ آمپر بیشتر نشود (آمپرمتر منبع تغذیه)، افزایش دهید و تا پایان این مقدار را ثابت نگه دارید.
 - ترمز را در موقعیت ۱۰ قرار دهید.
- در صورتي که جريان موتور از ۲ آمپر بيشتر شد، ولتاژ ورودي موتور را کاهش دهيد تا جريان به ۲ آمپر برسد (در صورت تغيير ولتاژ ورودي موتور، اين مقدار جديد را يادداشت کرده و تا يايان آزمايش ثابت نگه داريد).
- با افزایش موقعیت ترمز، با گام یک واحد، از صفر تا ده، مقادیر ولتاژ تاکوژنراتور، سرعت موتور، جریان ورودی موتور و موقعیت ترمز را اندازه گیری کرده و در جدول ۲/۲ ثبت نمایید.

توجه: برای تغییر وضعیت ترمز مغناطیسی ابتدا کل سیستم را خاموش کرده و سپس بدون تغییر محل قرارگیری ترمز، مقدار آن را عوض کنید.

• مشخصه گشتاور بار بر اساس موقعیت ترمز برای سرعت ۱۰۰۰ در شکل زیر نشان داده شده است. برای سرعت های به دست آمده در قسمت قبل، با استفاده از شکل زیرمشخصه سرعت گشتاور را رسم نمائید (در شکل زیر گشتاور ترمز متناسب با سرعت تغییر می کند).



قسمت چهارم- تعیین مشخصات حالت گذاری موتور DC با استفاده از پاسخ پلّه

در اینجا هدف از انجام آزمایش، تعیین مشخصات دینامیکی موتور و یا به عبارتی تابع تبدیل آن با استفاده از پاسخ پلّه می باشد.

همانگونه که مي دانيم تابع تبديل موتور DC را مي توان به صورت ساده شده زير در نظر گرفت:


$$\frac{\upsilon}{V} = \frac{\dot{K}}{(JS + B)} = \frac{K}{\tau S + V}$$

که در آن V ولتاژ ورودي، v سرعت موتور، v ممان اینرسی، v ضریب دمپري، v بهره دی v و v ثابت زمانی موتور است که v و v و v v میباشد.

لذا برای تعیین ضرایب تابع تبدیل می توانیم از پاسخ سیستم به ورودی پلّه سرعت استفاده می کنیم. برای مشاهده بهتر پاسخ پلّه در اسیلوسکوپ از موج مربعی به عنوان ورودی استفاده می کنیم.

• برای انجام این آزمایش، اتصالات را مطابق شکل ذیل ببندید.

- موج مربعی با دامنه ۳ ولت (۰ تا ۳+ ولت) peak-to-peak و فرکانس ۲۸ ۱۸۰ تولید کنید.
- با مشاهده همزمان شکل موج ولتاژ ورودی و نیز شکل موج ولتاژ حاصل از تاکوژنراتور خروجی، پاسخ پلّه سیستم را به ورودی ولتاژ را مشاهده وچاپ نمایید.
- ثابت زمانی سیستم را که معادل زمانی است که دامنه خروجی به %۱۳ مقدار نهایی خود می رسد، بدست آورید.
- گین دی سی سیستم (K) را نیز از روی پاسخ مشاهده شده بدست آورید. (توجه داشته باشید که ورودی سیستم پله واحد نیست)



نتيجه گيري

- ۱- با توجه به مشخصه گشتاور_سرعت موتور، مشخصه توان_سرعت موتور را بدست آورده و با استفاده از آن نقطه توان بیشینه را روی نمودار گشتاور سرعت مشخص کنید.
- τ با توجه به K بدست آمده در آزمایش قبل و τ بدست آمده در این آزمایش، چه تابع تبدیلی برای سیستم فوق پیشنهاد می کنید؟
 - ۳- با فرض J برابر m^{γ}/cm^{γ} ۱۱، ضریب دمپری موتور و m^{γ}/cm^{γ} را بدست آورید.

سرعت موتور(rpm)	ولتاژ تاكوژنراتور(V)	ولتاژ ورودى(V)

موقعیت ترمز	ولتاژ تاكو(V)	جریان ورودی موتور(A)	سرعت موتور(rpm)
		موتور(A)	


آزمایش دوم: کنترل موقعیت موتور با کنترل کنندهٔ تناسبی

هدف


در این آزمایش موقعیت موتور با کنترل کنندهٔ تناسبی به صورت حلقه باز و بسته کنترل می شود.

قسمت اول كنترل حلقه باز موقعيت

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی با نحوه عملکرد سیستم کنترل موقعیت در حالت حلقه باز است. در اینجا سیگنال کنترلی از خطای موقعیت استفاده نمی کند، بلکه متناسب با ورودی اعمالی به سیستم تغییر خواهد کرد. بلوک دیاگرام سیستم حلقه باز در شکل زیر قابل مشاهده است.



- سیستم حلقه باز را مطابق شکل ذیل ببندید.
- قبل از روشن کردن منبع تغذیه، کنترل کننده تناسبی (پتانسیومتر AU150) را برابر صفر قرار دهید تا موتور حرکت نکند.
- حال با افزایش تدریجی این پتانسیومتر، زاویه ای که به ازای آن موتور آغاز به حرکت می نماید را P. نامیده و مقدار آنرا همراه با جهت چرخش پتانسیومتر خروجی یادداشت نماید.
 - پتانسیومتر AU150 را صفرکنید.
 - حال زاویه پتانسیومتر خروجی را برابر صفر قرار دهید.
 - پتانسیومتر ورودی را روی یک مقدار دلخواه بگذارید و آن مقدار را یادداشت کنید.
- کنترل کننده تناسبی (پتانسیومتر AU150) را برابر . P قرار دهید تا موتور حرکت کند و پتانسیومتر خروجی به مقدار تعیین شده برای پتانسیومتر ورودی نزدیک شود. حال با کاهش پتانسیومتر AU150، پتانسیومتر خروجی را به زاویه مورد نظر برسانید. مقدار پتانسیومتر AU150 را در این حالت یادداشت نمایید.



سؤال: با نزدیک شدن به زاویه مورد نظر، چه اتفاقی می افتد؟ آیا خطا برابر صفر می گردد؟ حال ترمینال ۲ پتانسیومتر ورودی را به ۱۵+ و ترمینال ۱ را به ۱۵- ولت وصل کنید.

سؤال: با تغییر ولتاژ ورودی پتانسیومتر از بازه صفر تا ۱۵ به بازه ۱۵_ تا ۱۵+ چه تغییری حاصل می شود؟


نتيجه گيري

مکان هندسی سروموتور برای کنترل موقعیت را رسم کنید.

قسمت دوم کنترل حلقه بسته موقعیت موتور با کنترل کننده تناسبی

مقدمه


پتانسیومتر های چرخان ورودی و خروجی را می توان برای تولید سیگنال خطا به کار برد. این سیگنال خطا متناسب با اختلاف زاویه این دو پتانسیومتر می باشد. حال اگر این سیگنال خطا را به یک کنترل کننده اعمال کرده و خروجی کنترل کننده را به عنوان ولتاژ ورودی موتور اعمال نمائیم و پتانسیومتر خروجی را به شفت موتور متصل نمائیم، یک سیستم کنترل موقعیت اتوماتیک خواهیم داشت. به عبارتی، از سیگنال خطای موقعیت،



برای چرخاندن موتور به نحوی استفاده می کنیم که تفاوت زوایای دو پتانسیومتر به صفر برسد. در اینجا با اعمال ولتاژهای پتانسیومتر های ورودی و خروجی به آپ امپ، سیگنال خطا راتولید می نمائیم. سپس با اعمال سیگنال خطا به واحد تضعیف کننده، می توانیم یک بهره تناسبی قابل تنظیم به سیگنال خطا اعمال نموده و سپس با اعمال سیگنال خروجی به واحد پیش تقویت کننده، خروجی جهت دار (با دامنه ثابت) جهت چرخاندن موتور در جهتی که خطای موقعیت صفر شده، داشته باشیم.

شرح آزمایش

• سیستم حلقه بسته را مطابق شکل ببندید.



بلوک آپ امپ OA150A وظیفه تشکیل سیگنال خطا را برعهده دارد. با توجه به اتصال وارونه پتاسیومتر چرخان ورودی این بلوک تفاضل بین این دو سیگنال (سیگنال خطا) را تولید می کند (چرا؟)

توجه: به وضعیت کلید روی این بلوک توجه کنید تا گین آپ امپ برابر ۱ باشد.

بلوک پیش تقویت کننده PA150C با توجه به سیگنال دریافتی از ورودی، در صورت مثبت بودن این سیگنال، خروجی پین ۳ را مثبت و خروجی پین ۶ را صفر می کند. و در صورت منفی بودن این سیگنال خروجی پین ۳ را صفر و خروجی پین ۶ را مثبت می کند. کلید موجود بر روی بودن این بلوک می تواند در سه حالت قرار گیرد. توجه داشته باشید که این کلید روی حالت قرار گرفته باشد.

- قبل از روشن نمودن منبع تغذیه، بهره را برابر صفر قرار دهید تا با روشن کردن آن، موتور حرکت نکند.
- حال با چرخش پتانسیومتر ورودی به یک زاویه دلخواه و افزایش بهره، پتانسیومتر خروجی می بایست به زاویه ای نزدیک به زاویهٔ پتانسیومتر ورودی بچرخد.
- برای کاهش خطای حالت دائم می توانیم با افزایش بهره، سیگنال کنترلی را افزایش دهیم تا موتور به آن پاسخ داده و خطا کاهش یابد.
- حال با توجه به اتصالات سیستم، بلوک دیاگرام سیستم حلقه بسته را رسم نمائید و تابع تبدیل حلقه باز و حلقه بسته سیستم را بدست آورید.

توجه: در رسم بلوک دیاگرام به ضریب کاهش جعبه دنده، ضریب زاویه به ولتاژ پتانسیومترها و نیز ضریب تبدیل دور موتور به رادیان بر ثانیه دقت کنید.

نکته: در سیستم کنترل موقعیت، توقف آرام موتور در هر موقعیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر فرا جهش (overshoot) اتفاق بیافتد، می بایست سیگنالی برای جبران آن تولید شود. اگر این سیگنال بزرگ باشد (با توجه به بهره سیستم)، رسیدن به توقف آرام، هموار و صحیح، بسیار مشکل می شود و در نهایت سیستم حول نقطه تعادل خود نوسان خواهد کرد. لذا با افزایش بهره، سیستم به سمت ناپایداری سوق پیدا خواهد کرد.

- با توجه به تابع تبدیل به دست آمده، محدوده k_p (بهره تناسبی) را که به ازای آن سیستم فوق میرای بحرانی، فوق میرا و زیر میرا است، بدست آورید.
- حال با قرار دادن پتانسیومتر ورودی در زاویه ۲۰ درجه و پتانسیومتر خروجی در صفر درجه، بهره تناسبی را از ۰/۱ تا ۰/۰ با گام ۰/۱ تغییر داده و مقادیر فراجهش، زمان نشست و خطای حالت ماندگار را در جدول ۳/۲ یادداشت نمائید.


نتيجه گيري

- ۱- مهمترین دلایل برای وجود اختلاف بین پتانسیومتر ورودی و خروجی در کنترل کننده حلقه بسته چیست؟
 - ٢- عملكرد كنترل كننده حلقه باز و حلقه بسته را با هم مقايسه كنيد.
- ۳- به نظر شما با توجه به تابع تبدیل سیستم، با افزایش بهره تناسبی، سرعت سیستم و میزان فرا جهش آن چه تغییری خواهند کرد؟
 - ۴- نتایج بدست آمده از جدول ذیل را با نتایج تئوری مقایسه کنید.

بهره تناسبي	فراجهش	زمان نشت


آزمایش سوم : کنترل موقعیت موتور با کنترل کننده های PD,PI

قسمت اول-آشنایی با بلوک PID 150Y



این بلوک وظیفه پیاده سازی کنترل کننده PID را برعهده دارد. بدین ترتیب سیگنال خطا (Deviation) به ورودی input error وارد می شود و با قرار دادن کلید هر قسمت (انتگرال گیر، مشتق گیر و تناسبی) در حالت in می توان خروجی متناسب با آن قسمت را دریافت کرد. توجه: ورودی قسمت مشتق گیر مستقل از ورودی input error بوده (چرا؟) و در صورت لزوم این دو ورودی باید به هم متصل گردند.

توجه: به منظور استفاده از گین منفی از خروجی ۱۸۰۰ استفاده نمایید.



شرح آزمایش

- مدار را طبق شكل بالا ببنديد.
- با اعمال ورودی پالس مربعی با دامنه V_{pp} و فرکانس V_{pp} ، به input error، کلید انتگرال گیر را در حالت out قرار داده و خروجی v را به scope متصل نمایید و با تغییر وضعیت پیچ proportional به شکل موج حاصله دقت کنید.
- حال کلید انتگرال گیر را در وضعیت in قرار داده و خروجی را مستقیما از بخش انتگرال گیر گرفته و چاپ کنید.
- در این مرحله با اعمال موج مثلثی به ورودی input خروجی مشتق گیر را مستقیما به scope متصل نموده، و در نهایت شکل موج ورودی و خروجی مشتق گیر را چاپ کنید.

نتيجه گيري

- ۱ چرا دامنه سیگنال خروجی انتگرال گیر مشاهده شده در مد dc (ورودی scope) به طور مداوم در حال کاهش یا افزایش است؟
 - ۲ با نوشتن روابط مشتق گیر و انتگرال گیر شکل موج های چاپ شده را توجیه نمایید.

قسمت دوم _ كنترل حلقه بسته موقعیت موتور با كنترل كننده مشتق گیر - تناسبی

همانگونه که در آزمایش دوم دیدیم، که با افزایش بهره سیستم میزان فراجهش افزایش یافته و با کاهش بهره، سرعت سیستم کاهش می یابد. تابع تبدیل این کنترل کننده می بایست به صورت $K_{\rm D}(1+\tau_{\rm d}s)$ باشد.

مشخصه مطلوب سیستم معمولاً بر اساس میزان فراجهش و زمان نشست سیستم بیان می شوند. با توجه به این مشخصات برای یک سیستم مرتبه دو ، می توانیم میزان \mathfrak{g} و \mathfrak{g} مرتبط با این مشخصات را بدست آوریم. روشهای متعددی برای طراحی کنترل کنندهٔ PD ارائه شده است. در ادامه یکی از روشهای متداول با استفاه از روش مکان هندسی عنوان می شود:

روش طراحي

• با استفاده از مقادیر مطلوب پاسخ گذرا ξ و ω_n مرتبط با مشخصات مطلوب را بدست آورید.

به عنوان مثال اگر زمان نشست و حداکثر فراجهش مطلوب معلوم باشد از روابط زیر می توان $\omega_{
m n}$ و بدست آورد.

$$t_s = \frac{\epsilon}{\xi \, \omega_n} \text{,} \qquad \text{MP} = \text{Nie}^{-\pi \xi \! / \! \sqrt{\text{N-}\xi^{\Upsilon}}} \label{eq:ts}$$

- با استفاده از معادله مشخصهٔ سیستم
- قطب های (غالب) مطلوب حلقه بسته را بدست آورید. $s^{\Upsilon} + \Upsilon \odot \omega_n s + \omega_n^{\Upsilon} = \bullet$
 - نمودار مکان ریشه سیستم حلقه باز را رسم نمائید.
 - کنترل کننده PD را به صورت زیر درنظر بگیرید:

$$k_p + kd.S = k_p (1 + \frac{kd}{kp}S) = k_p (1 + \tau_d S)$$

بنابراین کنترل کننده دارای یک صفر در $S = -\frac{1}{\tau_d}$ میباشد. حال میبایست مکان صفر و بهره


را به گونهای انتخاب نمائیم تا مکان ریشه سیستم از قطبهای حلقه بسته مطلوب عبور نماید. \mathbf{k}_{p}

- مكان صفر را با توجه به شرط زاویه در مكان ریشهها بدست آورید.
 - بهره k_P را با توجه به شرط اندازه بدست آورید.

توجه: مقادیر ممکن در این سیستم برای au_d بین ۲ تا ۲۲۰ میباشد.

شرح آزمایش

١. سيستم حلقه بسته را مطابق شكل ذيل ببنديد.



۲. با استفاده از تابع تبدیل بدست آمده، و روش عنوان شده برای طراحی کنترل کننده، یک کنترل کننده PD برای مشخصات زیر طراحی و شبیه سازی نمایید.

ثانیه ۰/۳ : زمان نشست ۵٪ : حداکثر فراجهش

توجه: با در نظرگرفتن مشخصات غیرخطی بلوک Preamplifier گین بلوک PID را کمتر از مقدار محاسبه شده قرار دهید.

- ۳. پس از طراحي، با استفاده از نرمافزار MATLAB مكان هندسي ريشههاي سيستم حلقه بسته را رسم كرده و نتيجه را به مسئول آزمايشگاه نشان دهيد.
 - ٤. كليد وضعيت بلوك PID را در حالت PD قرار دهيد.

ه. ضریب کنترل کنندهٔ مشتق گیر را تغییر داده و مقادیر فراجهش و زمان نشست را در هر
 حالت انداره گرفته و جدول انتهای آزمایش را کامل کنید.

نتيجه گيري

۱ – با توجه به نمودار مکان ریشه سیستم، اثر افزودن صفر به سیستم حلقه باز را در پاسخ حلقه بسته سیستم را بررسی کرده و با نتایج بدست آمده از روش عملی مقایسه کنید.

قسمت دوم _ كنترل حلقه بسته موقعیت موتور با استفاده از كنترل كننده انتگرالگیر _ تناسبی

از کنترل کننده PI معمولاً در جهت حذف خطای حالت ماندگار سیستم و حذف اغتشاش استفاده می شود. این کنترل کننده با اضافه نمودن یک قطب در مبدأ و بالا بردن مرتبه سیستم، باعث حذف خطای حالت ماندگار می گردد. تابع تبدیل کنترل PI به صورت $K_p + \frac{K_I}{s}$ می باشد. برای اینکه این کنترل کننده تأثیر زیادی در مکان ریشه های سیستم و پاسخ گذرا نگذارد، می بایست صفر آنرا نیز نزدیک به مبدأ انتخاب کنیم تا کاهش زاویه ای که به سیستم اعمال می شود، قابل صرفنظر کردن باشد.

کنترل کننده PI را به صورت زیر درنظر بگیرید:

$$K_{p} + \frac{K_{I}}{s} = K_{p} \left(1 + \frac{\frac{K_{I}}{s}}{K_{p}} \right) = K_{p} \left(1 + \frac{1}{\tau_{i}s} \right) = K_{p} \left(\frac{\tau_{i}s + 1}{\tau_{i}s} \right)$$

همانگونه که میبینیم کنترل کننده فوق دارای یک صفر در $S = -\frac{1}{\tau i}$ و یک قطب در S = 0 بوده و بهره dc آن برابر $k_{\rm p}$ میباشد.

نکته: در طراحی کنترل کنندهٔ انتگرالگیر فرض بر این است که پاسخ گذارای سیستم مطلوب است و تنها بهبود پاسخ ماندگار با حفظ پاسخ گذرا، مطلوب می باشد.

در ادامه یکی از روشهای طراحی کنترل کنندهٔ PI با استفاده از روش مکان هندسی بیان شده است:

روش طراحي

- ۲ ابتدا مکان ریشههای سیستم کنترل نشده را رسم نمائید.
- ۳- با توجه به مشخصات مطلوب مکان ریشه های مطلوب را پیدا کنید.
- ٤ بافرض اینکه قطبهای مطلوب متعلق به مکان ریشه ها هستند (در غیر این صورت باید ابتدا یک کنترل کنندهٔ PD طراحی کنید.)، یک قطب در مبدأ اضافه نمائید.

- ٥ یک صفر در نزدیکی مبدأ به گونهای اضافه نمائید که زاویه صفر و قطب کوچک (کمتر از °10) باشد و تغییر شکل مکان ریشههای جدید، قابل صرفنظر باشد.
 - ۲- آنگاه با توجه به شرط اندازه، مقدار k_p را محاسبه نمائید.

در این قسمت با فرض اینکه پاسخ گذرای مطلوب با استفاده از کنترل کنندهٔ مشتق گیر قسمت قبل به دست آمده، کنترل کنندهٔ انتگرال گیری به آن اضافه می کنیم که خطای ماندگار را صفر کند.

شرح آزمایش

- ۱ سیستم حلقه بسته با کنترل کنندهٔ انتگرال گیر را مطابق شکل ۲۳/۲ ببندید.
 - ۲- کلید وضعیت واحد PID را در حالت PID قرار دهید
- ٣- با استفاده از روش عنوان شده ضرایب كنترل كنندهٔ انتگرال گیر را محاسبه كنید.
- ٤ حال كنترل كننده بدست آمده را پس از شبیه سازی، به سیستم واقعی اعمال نمائید و نتایج بدست آمده را ثبت نمایید.
- ٥ پس از طراحي، با استفاده از نرمافزار MATLAB مكان هندسي ريشههاي سيستم حلقه بسته را رسم كرده و نتيجه را به مسئول آزمايشگاه نشان دهيد.
- ٦- آیا می توانیم ضرایب کنترل کننده را به گونهای تعیین نمائیم که سرعت و فراجهش هر
 دو بهبود یابند؟ چرا؟
- ۷- آزمایش را برای ضرایب دیگر کنترل کنندهٔ انتگرال گیر تکرار و تاثیر این تغییر را توجیه کنید.

نتيجه گيري

۱ - نتایج عملی و تئوری را با هم مقایسه و بحث نمائید.

حداكثر فراجهش	زمان نشست	$ au_{ m d}$

آزمایش چهارم: کنترل سرعت حلقه بسته موتور

هدف

هدف از این آزمایش کنترل حلقه بسته سرعت با کنترل کننده تناسبی است.

شرح آزمایش

در آزمایش قبلی، نحوه عمکلرد سیستم کنترل حلقه بسته موقعیت را مورد بررسی قرار دادیم. در این آزمایش، به کنترل سرعت موتور از طریق فراهم نمودن یک سیستم حلقه بسته خواهیم یرداخت.


در آزمایش اول، مشخصه سرعت_ ولتاژ موتور را بدست آوردیم. این بدان معنی است که بدون هیچ گونه باری، میتوانیم موتور را با تغییر ولتاژ ورودی به سرعت دلخواه خود (در محدوده سرعت مجاز) برسانیم.

سوال: با توجه به مشخصه گشتاور_ ولتاژ موتور در آزمایش اول، اگر برروی شفت موتور بار متغیر قرار دهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

با توجه به پاسخ سوال فوق، در این آزمایش بهبود حاصل از بستن حلقه و ایجاد فیدبک را در کنترل سرعت نشان می دهیم. در این حالت، سرعت واقعی با سرعت مطلوب مقایسه شده (از طریق واحد آپ_امپ) و سیگنال خطا را تولید خواهد نمود که این سیگنال به تقویت کننده سرو فرستاده شده و موتور را در سرعت مورد نظر می چرخاند.

در ابتدا، یک سیگنال متناسب با سرعت را که از تاکو ژنراتور بدست میآید به واحد مقایسه کننده (آپ امپ) فرستاده و آنرا با سیگنال مرجع با قطبیت معکوس مقایسه مینمائیم و سیگنال خروجی را به یکی از پتانسیومتر های واحد تضعیف کننده اعمال می کنیم و خروجی آن را (سیگنال خطای تقویت شده) به تقویت کننده سرو اعمال مینمائیم. سیگنال مرجع را میتوانیم توسط پتانسیومترهای بهره، به صورت کسری از سیگنال منبع تغذیه انتخاب نمائیم.

• مدار را مطابق شكل ذيل و بدون ترمز معناطيسي ببنديد.



- در واحد آپ امپ، کلید انتخاب فیدبک را روی حالت External Feedback قرار دهید.
- قبل از اتصال تاکو ژنراتور به ورودی آپ امپ، تغذیه را روشن نموده و ولتاژ مرجع را افزایش دهید تا زمانی که موتور شروع به چرخش نماید.

توجه: به مقدار zero set در واحد اپ آمپ توجه کنید. در صورتی که ورودی صفر است، خروجی نیز باید برابر صفر باشد.

توجه: پلاریته ولتاژ رفرنس باید در جهت معکوس نسبت به ولتاژ تاکوژنراتور اعمال شود. قبل از اتصال موتور، از صحت سیگنال خطا مطمئن شوید.

- حال ولتاژ مرجع را صفر کرده و با افزایش تدریجی این ولتاژ، جدول انتهایی را کامل نمایید.
- در ادامه با اعمال بار بر روی موتور، به ازای دو مقدار بار مختلف قسمت قبل را تکرار کنید.

نتيجه گيري

- ١. ولتاژ خطا را برحسب سرعت در حالت بي باري رسم نمائيد.
- ۲. اگر اتصال تاکو ژنراتور برعکس بسته میشد، چه اتفاقی میافتاد و چه نوع فیدبکی ایجاد می شد؟
 - ۳. تغییر دادن بار چه تاثیری بر مشخصه سرعت موتور داشت؟ توضیح دهید.
- ٤. دلايل وجود خطا بين مقدار ولتار تاكو ژنراتور و ولتار رفرنس در حالت ماندگار چيست؟
 - ٥. دياگرام بلوكي سيستم را رسم كنيد.

ولتاژ مرجع	ولتاژ تاكو	ولتاژ خطا	سرعت rpm