

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА № 07/2026

Объект: ВЭС «Нурлы», турбина 2 (Goldwind GW109/2500)

Дата осмотра: 30.01.2026

Результаты:

1. Эрозия передней кромки лопасти В на участке 38–47 м от корня, глубина до 2 мм.
2. Вибрация главного подшипника в пределах нормы (2,1 мм/с при допуске 4,5 мм/с).
3. Следы обледенения на лопастях после морозов 14–16.01.2026.

Заключение:

До устранения эрозии рекомендуется ограничить мощность турбины 2 до 90 % номинала (2,25 МВт). Ремонт лопасти — в период штиля, продолжительность работ 6 часов, при ветре не более 8 м/с.

Комиссия: инженер по эксплуатации, мастер участка.