CONJUNTO	Electrónica				
CODIGO DOCUMENTO	SIGMAX-MM05	OPERARIOS	1	FECHA DOCUMENTO	16/01/2018
VERSIÓN DOCUMENTO	v01	TIEMPOS	T	CONTACTO	Mikel Ucero

#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
10		1x Bearing pillow Block	Verificar la planitud de los rodamientos y que su giro dentro del encapsulado no es excéntrico. Enderezar con la ayuda de una barra en su caso	Llave de vaso 8mm torneada	-	-	t10
		2x DIN934 M5	Unir el Bearing Pillow Block con las hembras. Golpear con maza de nylon en su caso				
20		1x Bearing pillow Block	Verificar la planitud de los rodamientos y que su giro dentro del encapsulado no es excéntrico. Enderezar con la ayuda de una barra en su	Llave de vaso 8mm torneada	-	-	t20
		2x DIN934 M5	caso	omm torneaua			



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
30		1xDry - running mounted slave  1x Y axis pillow bearing spacer  2x DIN 934 M3	No dejar las tuercas apretadas, para su posterior alineamiento de la Transmision Bar	Llave de vaso 5,5mm torneada	-	-	t30
40	Bemox	-	Posicionar la plantilla en la parte izquierda de la estructura, haciendo coincidir los agujeros con los pernos	-	Plantilla Posterior Left SigmaX	-	t40



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
50	Nemax	3x Flat Cable Clip	Retirar la pegatina de las tachuelas y posicionarlas en los agujeros marcados con un triangulo en la plantilla en la posicion que marca el triangulo grabado  Retirar con cuidado la Plantilla Posterior		Plantilla Posterior Left	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	+50 L
60	R	-	Posicionar la plantilla en la parte derecha de la estructura, haciendo coincidir los agujeros con los pernos	-	Plantilla Posterior Right	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	t60 L



#ОР	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
70		3x Flat cable clip	Retirar la pegatina de las tachuelas y posicionarlas en los agujeros marcados por la plantilla en la posicion que marca el triangulo grabado Retirar con cuidado la Plantilla Posterior		Plantilla Posterior Right	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	l †/()
80		-	Posicionar la plantilla en la parte inferior derecha de la estructura, haciendo coincidir los agujeros con los pernos	-	Plantilla inferior derecha	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	I †X() I



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
90	Sigmax	3x Flat Cable Clips	Retirar la pegatina de las tachuelas y posicionarlas en los agujeros marcados por la plantilla en la posicion que marca el triangulo grabado Retirar con cuidado la Plantilla inferior	-	Plantilla inferior derecha	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	1 +90
100		-	Posicionar la plantilla en la parte inferior izquierda de la estructura, haciendo coincidir los agujeros con los pernos	-	Plantilla inferior izquierda	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	+100 I



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
110		2x Flat cable clips	Retirar la pegatina de las tachuelas y posicionarlas en los agujeros marcados por la plantilla en la posicion que marca el triangulo grabado Retirar con cuidado la Plantilla inferior	1	Plantilla inferior derecha	No colocar tachuelas en los agujeros que no haya triangulo	t11() I
120		2xFlat Cable Clip	Retirar la pegatina de las tachuelas y posicionarlas en la posición que se muestra en la imagen Realizar la misma operación de manera simetrica en el lado opuesto	-	-	-	t120



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
130		1x Screen positioner  1x LCD Touchscreen  2x Front screen holder  2x DIN934 M3	Colocar el spacer sobre la pantalla y quitar la pegatina de esta y pegar sobre la estructura  Ubicar los space holder en la parte interior de la carcasa en sus respectivos pernos y apretar las tuercas	llave de tubo de 3mm	-	-	t130
140		1x LCD Flex Cable	(1)Estirar la pestaña negra conectar el cable plano en la orientación de la imagen y (2)empujar la pestaña para que el cable quede bien sujeto	-	-	Cercionarse de que los pines del cable estan en la orientación de la imagen	t140



#ОР	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		1xLCD PCB Adapter	conectar el otro extremo del cable plano en el conector en la orientacion indicada en las imágenes	-	-	Cercionarse de que los pines del cable estan en la orientación de la imagen	
150		Cinta de doble cara	Colocar una tira de cinta de doble cara a la pcb y fijar a la estructura	-	-	-	t150



#ОР	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
		3x DIN912 M3x8	Colocar el modulo junto con el separador de plastico a la				
160		1X SD spacer			-	_	t160
		1x SD Holder	chapa SD holder				
		1x SD Module					
170		2x DIN934 M3	Manteniendo la orientación de la máquina colocar en la estructura el modulo de la SD ensamblado anteriormente	llave de tubo	-	_	t170
	70	4xDIN 125 M3	Apretar fuerte las dos tuercas	11ave de tubo 5,5mm			



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
	2x 1	2x LED	Introcucir los cables de la tira led entre Introduir els cables de la tira de LED entre el perno, dejando 3mm a la pared lateral y 1 al interior de la maquina				
180		2x Front LED connector clamp	Posicionar el Front LED connector clamp , pero sin apretar de manera quese pueda desplazar la tira LED	llave de tubo 5,5mm	-	-	t180
		2x DIN934 M3	Repetir en el otro costado				
190	.90	4x Plain Flat cable holder	Posicionar los plain Flat cable holders , sin apretar las tuercas  Ajustar la posición de la tira LED y los Plain Flat cable holders de manera que éstos sujeten la parte plana de la	-	-	-	t190
		6x DIN934 M3	tira de LED  Retirar el protector de las tiras y aplicar el adhesivo  Repetir en el otro costado				



#ОР	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
200		Pasar el cable del LEDs por la ruta indicada de la imagen	-	-	-	t200	
			Repetir el otro costado				
210		-	Pasar el cable del LED izquierdo por la ruta indicada de la imagen			-	t210



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
220		-	Pasar el cable del LED derecho por la ruta indicada de la imagen	-	-	-	t220
230		8x DIN912 M4x6	Posicionar la estructura sobre la parte superior para facilitar el montaje de los siguientes pasos	Llave allen 3,5mm	-	orientación de las fuentes de alimentación	
		2x Power Supply	Orientar la fuente de alimentación y los conectores sobre la parte posterior de la máquina (ver verificación)  Colocar 8 tornillos. En el caso de que por culpa del punto de la soldadura no llegue poner un tornillo mas largo				



#ОР	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
	- Andreadand and and and and and and and and an	1x Relay	Posicionar la estructura sobre la base	llave de tubo 5,5mm	2 orientado al	Relay. Canal 1 y 2 orientado al lado iquierdo y	
240		2x DIN934 M3	Orientar el Relay y colocar en los pernos correspondientes (ver verificación)			SSR-25DD CENTROL SSIVE RELAY SOLID STATE RELAY  30-[CONTROL SSIVE] + 0	
			Colocar las 2 tuercas y apretar para que le relay quede fijo en su posición				

