CONJUNTO	Eje Z				
CODIGO DOCUMENTO	SIGMAX-MM03	OPERARIOS	1	FECHA DOCUMENTO	16/01/2018
VERSIÓN DOCUMENTO	v01	TEMPOS	Т	CONTACTO	M.UCERO

#OF	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
10		2x Flanged Linear Bushing 8x DIN125 M3	Con arandela entre medio, apretar los tornillos de los rodamientos en la Lower Platform	Llave Allen 2,5mm		-	t10
		8x DIN912 M3x6					
15		3x DIN912 M3X8	Con arandela entre medio, apretar los tornillos un poco de forma que quede con juego	Llave Allen 2,5mm	-	-	
		3X DIN912 M3					t15
		1xZ Nut					



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
20	2	9x DIN7981 (3,2x9,5)mm	No apretar la placa reinforcement a la Lower Platform. Posicionar	Destorinillador electrico punta PHILIPS PH2"	-		t20
		1x Lower platform	permitiendo movimiento.				
		1x Reinforcement	Encarar primero todos los tornillos. Apretar en el orden indicado.				
30		1x Upper Platform	Colocar los tornillos al Upper Platform haciendo un sándwich entre Hotbed, Cork y Upper Platform	Llave Allen 2mm		Asegurar que no hay deformación del corcho por haber apretado demasiado los tornillos	
		2x Cork					
		2x Heated Bed					t30
		18x DIN7991 M3x6				Π,	



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
40		3x Printing surface spring	Colocar un muelle en cada inserto y encajar los insertos de la Upper Platform en la Lower Platform.	Llave de tubo 8mm	Galga muelles		
		2x Thumbscrew	Enroscar los thumbsrews en los 2 pernos frontales, introducir la galga cara 'F' (Frente) y enroscar hasta que la toque.				t40
		1x DIN985 M5	Enroscar con la hembra autoblocante en el perno posterior, introducir la galga cara 'B' (Back) y enroscar hasta que la toque.				
50		Hot Bed Cable	Conectar el cable del Hot Bed en las dos camas calientes , obligando al cable a salir por la parte posterior de las chapas. El conector con los cuatro cables rojo,2azules,negro va conectado en el la zona central de la cama caliente	-	-	El conector con cable azul va conectado en la parte central de la cama caliente	t50



#OP	IMAGEN	COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	ÚTILES	VERIFICACIÓN	TIEMPOS
60		4x Hot Bed Cable Clip 4x DIN912 M4	Atrapar los cables con los clips y forzarlo a seguir la ruta marcada en la imagen. Colocar los clips en la	Llave de vaso 7mm	-	-	t60
		4X DIN912 M4	lower platform				

