

Hoja para la próxima visita al taller

Actualizada el 01/10/2026. Imprimir y tildar. Lo que se descubra se anota acá al lado y después se pasa a `CONTEXT0.md / docs/` (ver reglas en `CONTEXT0.md §8`). La versión anterior de esta hoja (22/09) está en el historial de git.

Llevar: pendrive con la carpeta `PENDRIVE/` entera · **calibre** · una bisagra Grupo Euro y su placa base · celular para fotos · un recorte de 18 de al menos 400 × 600 · esta hoja.

A · Antes de prender nada (5 min)

- ☐ **Variador del husillo de arriba** (gabinete eléctrico, Delta MS300): ¿en qué quedó? _____ Hz (100 = cazoletas · 300 = ranurar).
- ☐ **¿Hay un segundo variador** en el gabinete (para el husillo de abajo)? Sacar foto de los dos.
- ☐ **Revista de conos, puesto 6 (T186)**: ¿hay cono? ¿con qué herramienta? _____
- ☐ **T187 (puesto 7)**: sacar el cono y mirar la herramienta. ¿Es **fresa** (corta de costado, punta plana o con filos laterales) o **mecha** (punta de centrado y espuelas)? Foto. _____
- ☐ Aire: manómetro $\geq 0,7$ MPa · vaciar el vaso del filtro · purgar el tanque.

B · En la PC de la perforadora (antes de mecanizar)

- ☐ **Backup**: `D:\DiskC-(versión)` → comprimir la carpeta entera → copiar al pendrive. **Hacerlo antes de tocar cualquier cosa.**
- ☐ **Tabla de herramientas**: capturar las **filas 15 a 27** (Parámetro → Configuración de paquete). El manual dice 12 verticales arriba y contamos 9: ¿aparecen las otras 3? _____
- ☐ **Poner en hora el reloj** de la PC (está ~13 h adelantado).
- ☐ **Programa de calentamiento** después de prender ("Configuración de máquina" → "Programa de calentamiento", ~1 min).

C · Pruebas en la perforadora

Las cuatro primeras son las de la Etapa 0 que nunca se anotaron. Para todas: **leer la tabla fila por fila antes de dar verde**, formato **KDTXml**.

- ☐ **1. Medida terminada vs. de corte + espejado** — `1_DESDE_GUIGUI/XML3/9441838670057.xml` (techo 400 × 600). Cortar el recorte a **400 × 600 exacto**. Medir con calibre:

Qué	Esperado	Medido
X del primer agujero Ø10 (desde el borde de referencia)	40,0	
X del último	360,0	
Y del primero	9,0	
Y del último	591,0	
Ranura de 6: distancia al borde (si salió del lado opuesto, hay espejado)	anotar de los dos lados	

Si los agujeros caen corridos justo el espesor del canto → la máquina espera la pieza ya canteada (o compensa). Si la ranura sale del otro lado → espejado.

- ☐ **2. ¿Lee el atributo de cantos EdgeFBLR?** — mecanizar la fascia `9441838670156` de `1_DESDE_GUIGUI/XML3` y de `2_DESDE_FUSION/XML3` (dos recortes de la misma medida). ¿Salen iguales? _____
- ☐ **3. Fusion vs. GuiGui** — con lo de la prueba 1 y 2 alcanza; si sobra tiempo, otra pieza de los dos juegos. ¿Iguales? _____
- ☐ **4. Pieza curva R50** — `3_PIEZA_CURVA/XML3/6893155441217.xml` (lateral 350 × 500). ¿Hace bien el contorno? _____

- ☐ **5. Cazoleta con la Ø35 medida y fotografiada** (para el instructivo): Ø real _____ · profundidad real _____ (pedido 13).
- ☐ **6. Horizontal Ø8 por la escotadura del uñero** (50 × 70) — lateral de la Cajonera de COCINA MLV, si se llega. ¿Entra el husillo? _____

D · Campana / placa prensora

- ☐ Fresar algo con la T184 o la T187 y mirar: **¿baja sola?** _____ (Según el manual se acciona con **M64 / M65**.) Si no baja, sacar foto de la pantalla de CncMon32 mientras fresa (botón "M" → ver si hay un botón de "placa de la fresa").

E · Mantenimiento (si hay tiempo)

- ☐ **Engrase** con Klüber Isoflex Topas L32-N: **arriba 2 picos principales + 4 de los horizontales, abajo 1 principal**. Una inyección por pico.
- ☐ Marcar las 12 tareas: Mantenimiento → "Mantenimiento de equipos" → permiso (probar 520) → **"Actualizar"**. ¿Funcionó el 520? _____
- ☐ Guías aceitadas (si no: CncMon32 → botón "M" → "Lubricant").

F · En el banco, con calibre — la bisagra

- ☐ **Centro de la cazoleta → línea de los dos tornillos:** _____ mm (esperado **6**).
- ☐ **Entre tornillos** (a lo largo del canto): _____ mm (esperado **48**).
- ☐ **Placa base cruciforme:** distancia de sus dos agujeros al **frente** del lateral, con la bisagra armada como va: _____ y _____ mm (hoy usamos **20 y 52**).
- ☐ **Perno del 3 en 1** Grupo Euro: largo _____ (¿33 o 34?).
- ☐ **Canto real:** espesor _____ mm (hoy suponemos 1).

Si la bisagra no da 6 / 48, cambiar **sólo** herrajes/medidas.json y regenerar.

G · En la PC de la sierra (AutoCUT)

Llevar PENDRIVE/4_ALACENA_SPAR/lista_corte.xlsx (ya trae la columna nueva 条码).

- ☐ Importar → "Importar varios materiales" → **"Coincidencia": sacar foto ANTES de cambiar**.
- ☐ 条码 → **campo de código de barras** de la etiqueta.
- ☐ 开料长 / 开料宽 → **largo / ancho de corte**, sin restar cantos otra vez.
- ☐ 订单号 → "工程" (proyecto).
- ☐ Guardar el perfil. Probar con una etiqueta: el código tiene que ser el largo (no P01).
- ☐ Probar con el techo de PRUEBA 1: tiene que salir **598 × 399**.
- ☐ Si quedó bien: **volver a cortar las 7 piezas del gris**.

H · Traer de vuelta

- ☐ El backup de D:\DiskC-... en el pendrive.
- ☐ Fotos: variadores, revista (puestos 6 y 7), T187, tabla filas 15-27, pantalla de "Coincidencia" de AutoCUT (antes y después), la cazoleta medida, la bisagra con el calibre.
- ☐ **Desde la Mac:** git push origin main (hay commits del 01/10 sin subir).