# Montageanweisung SCU-100

| | |
|---|---|
| DOKUMENT | WI-SCU-100-D |
| REVISION | D / freigegeben |
| GUELTIG FUER | SCU-100 Revision C |
| ARBEITSGANG | Mechanische und elektrische Montage |

## Sicherheit und Vorbereitung

ESD-Arbeitsplatz pruefen, persoenliches ESD-Band anlegen und Arbeitsbereich freigeben. Seriennummer sowie WO-2027-0042 scannen. Nur Bauteile der freigegebenen BOM-C verwenden.

## Montagefolge

| SCHRITT | TAETIGKEIT | PRUEFPUNKT |
|---|---|---|
| 10 | Gehäuse auf Beschaedigung und richtige Revision pruefen. | CASE-100-C, ohne Kratzer |
| 20 | Mainboard auf vier Abstandshalter setzen und kreuzweise befestigen. | 0.8 Nm, Markierung sichtbar |
| 30 | Netzteil einsetzen und Schutzleiter anschliessen. | PE-Verbindung < 0.1 Ohm |
| 40 | Kabelsatz nach Verlegeplan anschliessen; J4 hoerbar verriegeln. | Zugprobe an J4 |
| 50 | Display-Modul montieren und Flachbandkabel verriegeln. | Keine Knick- oder Scheuerstelle |
| 60 | M12-Steckverbinder einsetzen und abdichten. | 1.5 Nm |
| 70 | Sichtpruefung, Label und Seriennummer kontrollieren. | Zwei-Personen-Pruefung |

| ERSTELLT | GEPRUEFT | FREIGEGEBEN |
|---|---|---|
| Engineering / 24.10.2026 | Quality / 27.10.2026 | Head of Operations / 28.10.2026 |

## Rueckmeldung und Abweichung

Ist-Zeit und Seriennummern auf der Job Card erfassen. Bei falscher Revision, fehlendem Teil, nicht erreichbarem Drehmoment oder sichtbarer Beschaedigung den Arbeitsgang stoppen und eine Abweichung anlegen. Fehler niemals durch Gutmeldung umgehen.