Ingenieurbüro Brückers
Kfz Sachverständiger Dipl Ing FH Bastian Brückers

Beispielgutachten Audi A1

Anstoß an der linken Fahrzeugfront

Zusammenfassung Dieser Auszug zeigt, wie ein Schaden an Stoßfänger, Kotflügel und Vorderreifen dokumentiert und bewertet wird. Die Reparatur ist wirtschaftlich vertretbar. Ein vorbestehender Lackiermangel führt zu einem gesonderten Wertverbesserungsabzug.

Lesehilfe Wörtliche Originalauszüge stehen schwarz. Kommentare und redaktionelle Zusammenfassungen sind rot gesetzt. Tabellen zeigen Originalwerte in neuer Anordnung. Personenbezogene Angaben wurden ausgelassen.

Die wichtigsten Ergebnisse

ORIGINALGUTACHTEN | Originalwerte neu angeordnet

Bewertungsposition	Ergebnis im Gutachten
Reparaturkosten ohne MwSt.	3.399,32 EUR
Reparaturkosten mit MwSt. vor Abzug	4.045,19 EUR
Wertverbesserungsabzug mit MwSt.	250,00 EUR
Reparaturkosten mit MwSt. nach Abzug	3.795,19 EUR
Wiederbeschaffungswert differenzbesteuert	8.050,00 EUR
Merkantile Wertminderung	100,00 EUR
Reparaturdauer laut Ergebnisübersicht	ca. 5 bis 6 Arbeitstage
Beurteilung	Reparaturschaden

Der geschilderte Schadenhergang

Zusammenfassung Nach Angaben des Halters war der Audi ordnungsgemäß geparkt. Ein anderes Fahrzeug kollidierte beim Abbiegen mit der linken vorderen Fahrzeugecke. Die Stoßfängerverkleidung löste sich; außerdem wurde ein Anstoß am linken Vorderreifen beschrieben.

Kommentar Der Fall verdeutlicht, weshalb neben sichtbaren Karosserieschäden auch Befestigungen, Reifen, Fahrwerk und frühere Lackierarbeiten untersucht werden.

Schadenbild an der linken Fahrzeugfront

Kommentar Übersicht und Nahaufnahme zeigen die Ablösung der Stoßfängerverkleidung und die ausgeprägte Verformung des Kotflügels.



ORIGINALFOTO 7 Schadenübersicht vorne links mit deformiertem Kotflügel und abgelöster Stoßfängerverkleidung.



ORIGINALFOTO 11 Radlaufverformung mit Knickbildung und Lackabschürfungen am linken Vorderkotflügel.

Befestigungen und Reifen prüfen

Kommentar Die Fotos ergänzen die Außenansicht um sicherheitsrelevante Details. Die Tiefe der Reifenverletzung war bei der Besichtigung nicht abschließend beurteilbar.



ORIGINALFOTO 14 Beschädigter Befestigungsbereich am linken Scheinwerferhalter unterhalb des Kotflügels.



ORIGINALFOTO 16 Kontaktspuren und örtliche Materialverletzung an der äußeren Seitenwand des linken Vorderreifens.

Den Reparaturweg begründen

Kommentar Das Gutachten trennt Bauteilersatz, Instandsetzung und weitere Prüfungen. Umfang und Ergebnis zusätzlicher Arbeiten bleiben vom tatsächlichen Befund abhängig.

Stoßfänger als Teilstück erneuern

ORIGINALGUTACHTEN | Instandsetzung

Die verformte und im Befestigungsbereich gebrochene linke seitliche Stoßfängerabdeckung ist als separat austauschbares Teilstück zu erneuern. Hierzu sind die weiterverwendbaren Anbauteile vom beschädigten Teilstück abzubauen und auf das Ersatzteil zu übernehmen. Die kalkulierten Befestigungsteile sind zu ersetzen. Nach der Lackierung ist das neue Teilstück unter Beachtung der Anschlüsse zu den verbleibenden Stoßfängerabschnitten und den angrenzenden Karosseriebauteilen spannungsfrei zu montieren. Abschließend sind die Spaltmaße, der ordnungsgemäße Sitz und die sichere Befestigung der wieder montierten Stoßfängereinheit zu kontrollieren.

Scheinwerferhalter ersetzen

Zusammenfassung Die beschädigte linke Scheinwerferaufnahme wird erneuert. Der Xenon-Scheinwerfer selbst wird nach dem vorliegenden Befund weiterverwendet. Der verkratzte Spoileransatz wird instand gesetzt und lackiert.

Kotflügel und Radhaus wiederherstellen

Zusammenfassung Kotflügel, Kotflügelstrebe und beschädigte Radhausverkleidung werden ersetzt. Montage, Abdichtung und Korrosionsschutz gehören zum Reparaturumfang. Die angrenzende Fahrertür wird zur Farbton- und Effektangleichung beilackiert; eine unfallbedingte Türverformung wird damit nicht angesetzt.

Reifen und Fahrwerk untersuchen

Zusammenfassung Der beschädigte linke Vorderreifen wird erneuert. Vor der Instandsetzung sind Vorder- und Hinterachse zu vermessen. Achslenker, Lagerung, Traggelenk, Spurstange und Spurstangenkopf vorne links werden mechanisch geprüft. Weitere Ersatz- oder Einstellarbeiten richten sich nach den Ergebnissen.

Verkehrssicherheit

ORIGINALGUTACHTEN | Fahrzeugausfall

Das Fahrzeug ist im festgestellten Zustand als nicht verkehrssicher einzustufen. Eine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ist bis zur Beseitigung der sicherheitsrelevanten Schäden und zur Überprüfung der betroffenen Fahrwerks- und Lenkungsbauteile nicht vertretbar. Die Verbringung zum Reparaturbetrieb hat mittels eines geeigneten Transportfahrzeuges zu erfolgen.

Kalkulation und wirtschaftliche Bewertung

Kommentar Die Übersicht zeigt zunächst die kalkulierten Kosten. Der Wertverbesserungsabzug wird anschließend getrennt ausgewiesen.

ORIGINALGUTACHTEN | Originalwerte aus der Reparaturkostenübersicht

Kostenposition	Betrag
Arbeitslohn ohne MwSt.	1.361,93 EUR
Nebenkosten ohne MwSt.	130,00 EUR
Lackierkosten ohne MwSt.	1.234,80 EUR
Ersatzteilkosten ohne MwSt.	672,59 EUR
Reparaturkosten ohne MwSt.	3.399,32 EUR
19 Prozent MwSt.	645,87 EUR
Reparaturkosten mit MwSt. vor Abzug	4.045,19 EUR
Wertverbesserungsabzug mit MwSt.	− 250,00 EUR
Reparaturkosten mit MwSt. nach Abzug	3.795,19 EUR

Grundlagen der Kalkulation

Zusammenfassung Die Kalkulation beruht auf DAT und regionalen DEKRA-Lohn- und Lacksätzen mit Datenstand 2026. Angesetzt sind 188,75 EUR netto je Stunde für Karosseriearbeiten, 186,00 EUR für Mechanik und Elektrik sowie 196,00 EUR für Lackierarbeiten. Die Nebenkosten umfassen 130,00 EUR netto für den erforderlichen Fahrzeugtransport zum Reparaturbetrieb.

Reparatur wirtschaftlich vertretbar

ORIGINALGUTACHTEN | Reparaturwürdigkeit

Aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung sowie der Höhe der festgestellten Schäden ist die Reparaturwürdigkeit des Fahrzeuges gegeben. Die zu erwartenden Reparaturkosten liegen unter dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges, sodass kein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt.

Kommentar Auch die Bruttoreparaturkosten vor Abzug liegen unter dem Wiederbeschaffungswert von 8.050,00 EUR. Das Gutachten ordnet den Fall als Reparaturschaden ein.

Vorschaden und Wertverbesserung abgrenzen

Kommentar Am selben Kotflügel bestand bereits ein Lackiermangel. Die Unfallreparatur beseitigt diesen Mangel mit. Dieser Vorteil wird getrennt von der unfallbedingten Beschädigung bewertet.



ORIGINALFOTO 21 Verminderter Glanzgrad am linken Vorderkotflügel gegenüber der angrenzenden Fahrertür.

ORIGINALGUTACHTEN | Vorschäden und Ermittlung des Reparaturkostenabzugs

Die Feststellungen zum Vorschadenzustand beruhen auf den bei der Besichtigung noch erkennbaren Oberflächenmerkmalen und den hierzu plausiblen Angaben des Besitzers. Lichtbilder aus der Zeit vor dem Schadenereignis liegen nicht vor. Eine vollständige Rekonstruktion des früheren Oberflächenzustands ist in den unfallbedingt deformierten Bereichen daher nicht möglich.

Zusammenfassung Für die Beseitigung des früheren Lackiermangels wurden 699,72 EUR einschließlich MwSt. ermittelt. Mit dem im Gutachten zugrunde gelegten relativen Fahrzeugwert von 35,70 Prozent ergibt sich ein Orientierungsbetrag von 249,80 EUR. Die Wertverbesserung wird auf 250,00 EUR einschließlich MwSt. geschätzt.

Kommentar Die Gewichtung ist ein Bewertungsansatz dieses Einzelfalls. Der Abzug betrifft nur die Beseitigung des alten Lackiermangels. Der unfallbedingt erforderliche Kotflügelersatz mit Montage und Korrosionsschutz bleibt hiervon unberührt.

Wertminderung und weitere Schadenfolgen

Kommentar Wertverbesserung und merkantile Wertminderung betreffen unterschiedliche Sachverhalte. Der Abzug von 250,00 EUR und der verbleibende Minderwert von 100,00 EUR werden deshalb getrennt ausgewiesen.

Merkantile Wertminderung von 100 Euro

ORIGINALGUTACHTEN | Wertveränderung

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugwerts, des Schadenumfangs, des Reparaturwegs und der Vorschadensituation wird die merkantile Wertminderung in Anlehnung an das BVSK-Wertminderungsmodell auf 100,00 € geschätzt. Der vorgesehene Ersatz von Anbauteilen und des geschraubten Vorderkotflügels ohne bislang festgestellte Richtarbeiten an geschweißten Karosserieteilen wird der Schadenklasse 2 zugeordnet. Aufgrund des Umfangs der betroffenen Bauteile wird innerhalb dieser Klasse ein Ansatz von 1,5 % gewählt.

Bei einem Wiederbeschaffungswert von 8.050,00 €, neutraler Marktgängigkeit und einem Vorschadenfaktor von 0,8 ergibt sich ein rechnerischer Orientierungswert von 96,60 €, der auf 100,00 € gerundet wird. Die Bewertung setzt eine vollständige und fachgerechte Instandsetzung sowie einen unauffälligen Befund der noch ausstehenden Fahrwerksprüfung und Achsvermessung voraus. Bei weitergehenden Befunden ist der Ansatz zu überprüfen.

Kommentar Die Bewertung setzt insbesondere einen unauffälligen Befund der noch ausstehenden Fahrwerksprüfung und Achsvermessung voraus. Bei weitergehenden Befunden ist die Wertminderung zu überprüfen.

Wiederbeschaffungswert und Zeitansätze

Zusammenfassung Der Wiederbeschaffungswert beträgt 8.050,00 EUR als Bruttowert im differenzbesteuerten Händlermarkt. Alter, Laufleistung, Zustand, Ausstattung, Vorschäden und örtliche Marktlage fließen in die Bewertung ein.

ORIGINALGUTACHTEN | Originalwerte neu angeordnet

Position	Ansatz im Gutachten
Reparaturdauer laut Ergebnisübersicht	5 bis 6 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer	10 bis 14 Kalendertage
Nutzungsausfallgruppe	C
Nutzungsausfall je Ausfalltag	35,00 EUR