

Keşif için 2 müşteri ziyaret edildi;

1- ÇINAR TEKEL - NURHAK OYLUM (ÜSKÜDAR) – 262906 tcode

2- ADALI TURİZM TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (BEŞİKTAŞ) - 900001811 tcode

ÇINAR TEKEL:

Sisteme kayıtlı 2 asseti bulunmaktadır.

1. Beacon Id: C30000331E1C - Eski Beacon - Cephe (Tek Taraflı) - Sinyal Alındı - Tabela Yerinde

2. Beacon Id: C30000FE16B1 - Yeni Beacon - Cephe (Tek Taraflı) - Sinyal Alınamadı - Tabela Yerinde değil (BİLDİRİM ALDINDI)

Bildirim alınan yeni beacon takılmış tabelanın yerinde olmadığı tespit edildi. Söz konusu tabela önceden dükkana getirilmiş, ama takılmadan geri gönderilmiş. Bu bilgiyi orada bulunan dükkan sahibi ile birlikte satış temsilcisi olan Funda Aksu (AKSFUN)’dan edindik.

Ek olarak satış temsilcisinin kullandığı uygulamaya bildirim gelip gelmediğini öğrenmek istedik. Satış temsilcisi tablet kullanmadığını ve Tuborg tarafından Android telefon verildiğini belirtti. Beraber kontrol ettiğimizde uygulamanın telefonda yüklü olduğunu fakat açık olmadığını ve izinlerin verilmediğini gördük.

ID	Beacon ID	Customer	TT Code	Son Okuma
9956	C3000033A272	ONUR GIDA MADD.TEKEL VE ŞANS OYUNLARI BAYİ-RAFET BAĞDADIÖĞLU	263962	2025-11-18 09:49:30
11767	C30000331F7C	YELİZ GAYA EFE MARKET	390356	2025-11-18 07:26:44
11768	C30000331D39	YELİZ GAYA EFE MARKET	390356	2025-11-14 17:31:20
27676	C30000331F7E	YELİZ GAYA EFE MARKET	390356	2025-11-04 12:14:22
33163	C300003312DC	YELİZ GAYA EFE	390356	2025-11-18

		MARKET		10:25:23
7027	C30000332E38	KAHRAMAN ÇELİK	10088417	2025-11-12 09:55:15
7028	C30000334006	KAHRAMAN ÇELİK	10088417	2025-11-18 10:43:49
7029	C30000332B97	KAHRAMAN ÇELİK	10088417	2025-11-08 13:08:34
7030	C30000333B73	KAHRAMAN ÇELİK	10088417	2025-11-15 13:02:11
18350	C3000033687B	KAHRAMAN ÇELİK	10088417	2025-11-08 13:12:04

ADALI TURİZM:

Sisteme kayıtlı 9 asseti bulunmaktadır. 9'un beacon'ın 3'ünde sinyal alındı. 6 beacon'dan sinyal alınmadı ve bildirim gösterildi. Söz konusu 6 beacon son yeni beaconlara kayıtlı;

1. Beacon Id: C3000033B892 - Eski Beacon – Işıklı Tabela - Sinyal Alındı - Tabela Yerinde
2. Beacon Id: C30000CE0397- Yeni Beacon – Işıklı Tabela - Sinyal Alınmadı – Tabela Yerinde - (BİLDİRİM ALDINDI)
3. Beacon Id: C30000CE0346- Yeni Beacon – Yan Tabela - Sinyal Alınmadı – Tabela Yerinde - (BİLDİRİM ALDINDI)
4. Beacon Id: C30000CE020F - Yeni Beacon – Yan Tabela - Sinyal Alınmadı – Tabela Yerinde - (BİLDİRİM ALDINDI)
5. Beacon Id: C30000CE03D7- Yeni Beacon – Yan Tabela - Sinyal Alınmadı – Tabela Yerinde - (BİLDİRİM ALDINDI)
6. Beacon Id: C300003329C6 - Eski Beacon - Davul - Sinyal Alındı - Tabela Yerinde
7. Beacon Id: C3000033296D - Eski Beacon - Davul - Sinyal Alındı - Tabela Yerinde
8. Beacon Id: C30000CE0334 - Yeni Beacon - Işıklı Tabela - Sinyal Alınmadı – Tabela Yerinde - (BİLDİRİM ALDINDI)
9. Beacon Id: C30000CE00D9 - Yeni Beacon - Yan Tabela - Sinyal Alınmadı – Tabela Yerinde - (BİLDİRİM ALDINDI)

Sinyal alınmayan 6 beacon ın assetleri kontrol edildiğinde üstlerinde beacon bulunmadığı tespit edildi;



Yeşil ok ile gösterilen assetlerden sinyal alınmıştır.

Kırmızı ok ile gösterilenlerden sinyal alınmamıştır ve üzerlerinde beacon mevcut değildir.

Turuncu ok ile gösterilen 1 adete beacon'dan sinyal alınmıştır ama başka müşteri altında kayıtlıdır. Söz konusu "C30000CE03B7" idli beacon, işletmenin adı değiştiği için yeni ismi ile kayıtlı başka bir müşterinin altına kaydedilmiş (ttcode 10113170). Dolayısıyla sinyal alınmasına rağmen burada gözüküyor.

Hem yeni ismi ile hem eski ismi ile bu müşteri hiçbir temsilcinin route'unda olmadığı için kimseye bildirim gitmiyor. Keşif için manuel olarak AKSFUN kullanıcısına eklendiğinden ötürü bildirimleri görebildik. Ama Müşteri GULFEY temsilcisinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.