Резистивные ИП

Реостатные ИП

Реостамный преобразователь — это прецизионный реостат, движок которого перемещается под действием измеряемой величины.

Реостатные передающие преобразователи предназначены для преобразования угловых и линейных перемещений выходных кинематических устройств измерительных приборов в электрический сигнал.

Реостатные передающие преобразователи обычно изготовляют из тонкой проволоки, намотанной на каркае из пластмаесы или на изолированную проволоку. В качестве материала для проволоки применяют манганин, константин и другие металлы. Последнее время применяют проволоку из сплава ПдВ-20.

Тензорезистивные ИП

Тензорезистивные преобразователи — **тензорезисторы** (**ТР**) применяются для измерения деформаций и напряжений на различных участках конструкций. При использовании упругих преобразователей с помощью тензорезисторов можно измерять усилия, давления, крутящие моменты и другие механические величины.

Физические основы тензорезистивного эффекта состоит в изменении омического сопротивления проводника или полупроводника.

Сопротивление недеформированного проводника определяется уравнением:

$$R = \frac{\rho \cdot 1}{s}$$

где ho — удельное сопротивление, $m{l}$ — длина, $m{S}$ — площадь поперечного сечения тензорезистора.

Относительное изменение сопротивления тензорезистора при деформации определяется как:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta S}{S}$$

Учитывая, что в твердом теле в зоне упругих деформаций величины поперечных и продольной деформаций связаны через коэффициент Пуассона μ :

$$\frac{\Delta S}{S} = 2\mu \cdot \frac{\Delta I}{I}$$

Тогда:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + (1 + 2\mu) \cdot \frac{\Delta l}{l} = K_T \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

где *KT* — коэффициент тензочувствительности материала тензорезистора:

$$K_{T} = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\frac{\Delta l}{l}}$$

По конструктивному выполнению тензорезисторы подразделяются:

- *приклеиваемые*, такие как: проволока на металле, фольга на металле, кремний на металле, кремний на кремний на сапфире;
- *пленочные с атомарной связью*, такие как: кремний на кремнии (КНК структуры), кремний на сапфире (КНС структуры), металлические пленки, напыляемые на изолированную подложку.

Проволочные TP изготовляют обычно в виде зигзагообразной решетки из проволоки.

Тензорешетка закрывается защитным бумажным или пленочным листом.

Для приклеивания TP и создания электроизоляционных пленок используют клей типа $E\Phi$ -2, $E\Phi$ -4, $E\Phi$ -58, $E\Phi$ -12.

Аналогичную и более сложные формы имеют *фольговые ТР*. Они изготовляются из тонкой фольги, наклеенной на подложку, на которую

фотооптическим методом наносится рисунок решетки. Затем часть фольги в соответствии с рисунком вытравляется.

Применяют две схемы включения ТР: *схему делителя напряжений* и *мостовую*.

При работе с ТР нужно иметь в виду то, что их сопротивления зависят от изменения температуры, вызывая погрешность. Для уменьшения и исключения этих погрешностей применяют компенсационные тензорезисторы. Рабочий и компенсационный ТР включаются в смежные плечи мостовой схемы. Остальными плечами моста могут быть резисторы, величина сопротивлений которых равна сопротивлению тензорезисторов.

Большую (*примерно в два раза*) чувствительность можно получить в мостовой схеме, если в качестве рабочих использовать два TP, включенных в "*полумост*":

- 1) TP в этой схеме получают одинаковое по величине, но различное по знаку изменения сопротивлений и включаются в смежные плечи моста;
- **2)** Если все четыре TP воспринимают измеряемую деформацию, то такой мост обеспечивает большую чувствительность и точность;
- **3)** Питание схемы может осуществляться от источника как постоянного, так и переменного напряжения.

Контактные ИП

Контактными называются измерительные преобразователи, в которых измеряемое механическое перемещение преобразуется в замкнутое или разомкнутое состояние контактов, управляющих электрической цепью.

Простейший контактный преобразователь является однопредельным и имеет одну пару контактов.

При контроле размеров чаще всего используются *двухпредельные контактные преобразователи* с двумя парами контактов.

Встречаются конструкции *многопредельных* преобразователей с несколькими парами контактов.

Контактные преобразователи могут работать либо на замыкание (или размыкание) всей цепи, либо на замыкание (размыкание) участка цепи.

Терморезистивные ИП

Принцип действия *терморезистивных преобразователей* (*терморезисторов*) основан на свойстве ряда веществ изменять свое электрическое сопротивление при воздействии температуры.

Терморезисторы используются при создании *измерительных устройств*: термометров и датчиков температуры.

Для изготовления терморезисторов применяются *металлические*, *неметаллические* и *полупроводниковые материалы*.

Металлические терморезисторы

Причиной сопротивления является неидеальная периодичность кристаллической решетки материалов, которая обусловливается, с одной стороны, тепловыми колебаниями атомов и дефектами кристаллической решетки. В зависимости от диапазона температур терморезисторы изготавливаются из платины, никеля и, реже, из меди и вольфрама.

Неметаллические терморезисторы с положительным ТКС

Неметаллические терморезисторы с положительным ТКС называются **позисторами**. Многие позисторы изготавливаются из сегнетоэлектрическиех керамик на основе титанатов, цирконатов и других солей свинца, бария мышьяка. Их ТКС может превышать 10. *Область применения* позисторов ограничивается весьма узкими интервалами температур, где нужна высокая чувствительность измерения.

У позисторов температурный коэффициент сопротивления положительный и имеет величину порядка 0,7 при температуре 25 0С. **Рабочий диапазон температур** от -50 до 120 0С.

Полупроводниковые терморезисторы: термисторы

Термистор — это полупроводниковый терморезистор с отрицательным ТКС. Основное отличие терморезистора этого типа состоит в том, что их чувствительность к температуре значительно выше (**приблизительно в 10 раз**), чем у металлических. Терморезисторы изготавливаются из смесей поликристаллических полупроводниковых оксидов металлов (**MgO**, **MgAl2O4**, **Mn3O3**, **Fe3O4**, **Co2O3**, **NiO**, **ZnTiO4**). Термисторы выпускаются в виде дисков, цилиндров, колец, шариков.

Терморезисторам свойственны следующие методические погрешности:

- динамические;
- нелинейность статической характеристики;
- температурная погрешность за счет нагрева обмотки током.

Динамическая характеристика терморезистора определяется тепловой инерцией при разном нагревании и охлаждении.

Инструментальные погрешности терморезисторов определяется следующими факторами:

- качеством изготовления и сборки конструкции;
- нестабильностью характеристик термочувствительных материалов.

Группа: ИУ5-71 Белоусов Евгений

Тепловые ИП

Основы теорий термоэлектрического преобразования

Работа термоэлектрического генератора (ТЭГ) основана на явлении возникновения в замкнутой цепи термоэлектродвижущей силы, вызывающей электрический ток в цепи. **Термо-ЭДС Е** пропорциональна разности температур горячего и холодного спаев:

$$(T_{\Gamma} - T_{\chi})$$
: $E = \alpha (T_{\Gamma} - T_{\chi})$

, где α — коэффициент термо-ЭДС, зависящий от свойств материалов.

Коэффициент полезного действия идеального термоэлемента равен КПД цикла Карно:

$$\eta_{\text{ид}} = \eta_{\text{K}} = \frac{T_{\Gamma} - T_{\text{X}}}{T_{\Gamma}}$$

КПД реального термоэлемента определяется комплексом физических свойств материалов термоэлектродов. Этот комплекс называется коэффициентом добротности 2 (1 /K):

$$Z = \frac{\alpha^2}{4\lambda\sigma}$$

Чем выше 2, тем ближе реальный КПД термоэлектрического генератора к КПД цикла Карно.

Использование идеи термоэлектрического преобразования для производства электроэнергии стало возможным благодаря академику А.Ф. Иоффе в 1929 г.

Материалы термопар

Основой любого термолектрического преобразователя являются термоэлектрические материалы, которые делятся на три группы:

- **1)** низкотемпературные материалы (0–300 °C). Халькогениды висмута и сурьмы $Br>(Te, Бe)_3$ (и-тип) и (БЬ, $B1)_2 Te_3$ (/7-тип).
- **2)** среднетемпературные материалы (300–600 °C). Теллурид свинца РЬТе (и- и /7-тип), теллурид германия веТе (/7-тип) и теллурид олова БпТе (/7-тип).
- **3)** высокотемпературные материалы (600 °C и вше). Сплав кремния с германием БЮе (n- и /7-тип).

Термопара является самым распространенным и самым старым термодатчиком.

Ее действие основывается на **эффекте Зеебека**, который был открыт еще в 1822 году.

Тип термопары	Особенности применения
TXA	Обладают наиболее близкой к прямой характеристикой. Предназначены для работы в окислительных и инертных средах
TXK	Обладают: — наибольшей чувствительностью; — высокой термоэлектрической стабильностью при температурах до 600° С. Предназначены для работы в окислительных и инертных средах. Недостаток: высокая чувствительность к деформациям
ТПП	Обладают: — хорошей устойчивостью к газовой коррозии, особенно на воздухе при высоких температурах; — высокой надежностью при работе в вакууме (но менее стабильны в нейтральных средах). □Предназначены для длительной эксплуатации в окислительных средах. □Недостаток: высокая чувствительность термоэлектродов к любым загрязнениям, появившимся при изготовлении, монтаже или эксплуатации термопар

Тип термопары	Особенности применения
TBP	Обладают: — возможностью длительного применения при температурах до 2200° С в неокислительных средах; — устойчивостью в аргоне, гелии, сухом водороде и азоте. Термопары с термоэлектродами из сплава платины с 10 % родия относительно электрода из чистой платины могут использоваться как стандартные для установления номинальных статических характеристик термопар методом сравнения. Недостаток: плохая воспроизводимость термо ЭДС, вынуждающая группировать термоэлектродные пары по группам с номинальными статическими характеристиками А-1, А-2, А-3
ТНН	Обладают: — высокой стабильностью термо ЭДС (по сравнению с термопарами ТХА, ТПП, ТПР); — высокой радиационной стойкостью; — высокой стойкостью к окислению электродов. □Предназначены в качестве универсального средства измерения температур в диапазоне температур 0-1230° С

Для изготовления термопар можно использовать несколько комбинаций материалов.


Термоэлектроды выбирают следующим образом.

Сначала выбирают базовый материал, например платину, и затем стремятся сочетать термоэлектроды таким образом, чтобы один из них развивал с платиной положительную, а другой отрицательную термо ЭДС.

В качестве материалов для термопар используются *металлы* (платина, медь, родий, рений, иридий и др.) и *сплавы* (хромель, алюмель, копель, медноникеливые сплавы, платинородий, вольфрамрений и др.)

Конструкции термопар

В простейшем случае *термопара представляет из себя* два разнородных проводника, которые образуют замкнутую электрическую цепь.



Если поместить один конец термопары в среду с температурой T1, а другой - с температурой T2, то в цепи будет протекать электрический ток (mepmo-ЭДС). Проводники принято называть mepmoэлектродами, а места соединения проводников - cnannu.

Основными факторами являются условия ее эксплуатации. Основные из них: диапазон измеряемых температур и свойства среды.

Соединение термоэлектродов может проводиться с помощью сварки, спайки или скрутки. В зависимости от диапазона измеряемых температур термоэлектроды могут быть изолированы друг от друга с помощью воздуха или специальных керамических трубок. В зависимости от свойств среды, в которой осуществляются измерения, термопара может иметь защитный чехол.

Термодиоды и термотранзисторы

Термодиоды и термотранзисторы находят применение в датчиках температуры, работающих в диапазоне от $-80\ do +150\ ^{\circ}C$. Верхняя граница температурного диапа зона ограничивается тепловым пробоем p-n-перехода и для отдельных типов германиевых датчиков достигает $200\ ^{\circ}C$, а для кремниевых датчиков — даже $500\ ^{\circ}C$.

Основными преимуществами термодиодов и термотранзисторов являются малые габариты, возможность взаимозаменяемости и, главное, дешевизна.

Связь между током І через р-п-переход и падением напряжения U на нем:

$$I = I_0 e^{-B/T} \left(e^{qU/(kT)} - 1 \right)$$

Приближенные формулы для прямого и обратного токов:

$$I_{\rm np} = I_0 e^{-B/T} e^{qU/(kT)}; \quad I_{\rm obp} = -I_0 e^{-B/T}$$

Падение напряжения на открытом p-n-переходе при токе I через переход определяется приближенной формулой:

$$U = \frac{kT \ln(I/I_0) + kB}{q}$$

Позисторы и критезисторы

Полупроводниковые резисторы с положительными ТКС получили название **позисторов**. Зависимость сопротивления позистора от температуры может быть приближенно выражена формулой:

$$R_{\Theta} = Ae^{\Box T}$$

где A – постоянная, имеющая размерность сопротивления; $\alpha = \frac{\Delta R/R}{\Delta \Theta}$ – температурный коэффициент, К⁻¹.

Уравнение теплового баланса критезистора:

$$UI_0 = k_{TO}(\Theta_{KT} - \Theta_{CP}),$$

где U и I_0 — напряжение на критезисторе и стабилизированный ток через него;

 $k_{\text{то}}$ – коэффициент теплоотдачи критезистора; $\Theta_{\text{кт}}$ – температура критезистора;

Ө_{ср} – температура среды, окружающей критезистор.