喷头堵头清理


加热喷头至230℃,请勿使用手直接接触喷头,防止烫伤!!!




2、剪下20到30cm长的PLA材料(如图)



- 3、自动退丝,确保喷头没有材料即可
- 4、如图所示的打开喷头上空压头处







5、手动代替挤出机,垂直的向 下送料 (如图)



6、手动的旋转丝材,确保能 把喷头内壁上的杂物从喷头中, 挤出(如图)



7、一边往下通后,快速的拔出材料(如图)



8、使用尖嘴钳,剪断材料前面软化部分

9、如此反复的进行6、7、8的动作,直至7步骤快速拔出没有杂物带出和6步骤向下挤出没有杂物挤出,表示喷头内壁基本清理干净。

10、清理完成喷头后,装回空压头



