

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Clinique Sainte-Marie
Adresse	7 rue Emile Mayrisch, 4240 Esch-sur-Alzette
Annee de construction	1988
Hauteur du batiment	19.0 m
Date d'inspection	23 August 2024
Inspecteur	Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0108-20240823

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Clinique Sainte-Marie, situe 7 rue Emile Mayrisch, 4240 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 36 ans (hauteur : 19.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Structure

Element	Observation	Localisation	RICS
Plancher collaborant	Corrosion des bacs acier sous chape, aucune perforation mais oxydation generalisee.	Niveau 2, zone bureau B	C1

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Evacuation pluviale	Descente bouchee, depot de feuilles et sediments, ecoulement bloque.	Noue centrale	C1

Facade

Element	Observation	Localisation	RICS
Joints de mastic	Vieillessement et retrait des joints verticaux, micro-fissuration cohesive.	Angles nord, niveaux 5-7	C1
Brise-soleil	Ancrage d'un brise-soleil deserre, jeu de 5 mm observe, risque de chute.	Facade ouest, niveau 3	C3
Enduit de facade	Decollements et gonflements sur 6 m², risque de chute de plaques.	Facade est, niveau 2	C2

Securite incendie

Element	Observation	Localisation	RICS
Compartimentage	Passe-cable non obture autour de gaines, rupture de compartimentage CF 60.	Faux plafond niveau 2, gaine technique nord	C3
Desenfumage	Trappe de desenfumage bloquee en position fermee, verin oxyde.	Cage d'escalier C, niveau 5	C3

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
TGBT	Echauffement anormal detecte au thermogramme infrarouge sur la jeu de barres.	Local TGBT, niveau -1	C2
Groupe electrogene de secours	Groupe non demarre lors du dernier essai mensuel, panne de demarreur signalee.	Local GE, niveau -1	C3
Chemin de cables	Chemins de cables surcharges, cables en vrac et non attaches, risque d'echauffement.	Gaine technique verticale	C2

Conclusion et recommandations

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 4 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A. Date : 23/08/2024