

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Residence Belair
Adresse	12 rue des Roses, 8011 Strassen
Annee de construction	2008
Hauteur du batiment	18.5 m
Date d'inspection	04 March 2024
Inspecteur	Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0101-20240304

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Residence Belair, situe 12 rue des Roses, 8011 Strassen, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 16 ans (hauteur : 18.5 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Structure

Element	Observation	Localisation	RICS
Poutre principale	Deformation excessive visible a mi-portee, fleche mesuree a L/250.	Niveau 2, entre axes 3 et 5	C2
Dalle de plancher	Fissures de flexion visibles en sous-face, ouverture estimee a 0.3 mm.	Niveau 3, axe B-C	C2

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Lanterneau	Joint de vitrage deteerie, condensation entre les vitrages, perte de transparence.	Atrium central	C2
Membrane d'etancheite	Cloques et decollements localises sur 4 m², risque d'infiltration en periode de pluie.	Terrasse technique	C2
Evacuation pluviale	Descente bouchee, depot de feuilles et sediments, ecoulement bloque.	Terrasse sud, descente D3	C1

Securite incendie

Element	Observation	Localisation	RICS
Eclairage de securite	Bloc autonome non fonctionnel, lampe de remplacement non montee.	Cage d'escalier A, niveau 4	C2
Desenfumage	Trappe de desenfumage bloquee en position fermee, verrin oxyde.	Cage d'escalier C, niveau 5	C3
Porte coupe-feu	Ferme-porte defaillant, la porte reste ouverte en position non maintenue.	Cage d'escalier B, niveau 2	C3
Detecteur de fumee	Deux detecteurs hors service, signalement de defaut sur la centrale incendie.	Zone 2, detecteur D-07	C2

CVC

Element	Observation	Localisation	RICS
Centrale de traitement d'air	Filtres G4 colmates (saut de pression 250 Pa), encrassement des batteries.	Toiture, CTA-Sud	C1
Reseau de tuyauteries	Corrosion externe de la tuyauterie acier en local technique, isolation endommagee.	Local chaufferie, troncon retour	C2

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
Groupe electrogene de secours	Groupe non demarre lors du dernier essai mensuel, panne de demarreur signalee.	Local GE, niveau -1	C3

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Element	Observation	Localisation	RICS
Prise de terre	Resistance de terre mesuree a 28 Ohms, seuil admissible de 30 Ohms approche.	Barrette de terre, local TGBT	C1
TGBT	Echauffement anormal detecte au thermogramme infrarouge sur la jeu de barres.	Local TGBT, niveau -1	C2

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 3 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A. Date : 04/03/2024